

RAIDER PRO

- Ексцентършлайф акумулаторен
- Cordless random orbit sander
- Slefuitor orbital
- Brusilica rotaciona
- Brusilica rotaciona
- Ексцентрична брусишка
- Эксцентриковые шлифовальные машины
- Εκκεντρο τριβειο χωρίς
- Ekscentrični brusilnik
- Ekscentrična brusilica
- Ponceuse excentrique
- Levigatrice orbitale
- Lixadeira de órbita
- Lijadora de órbita

RDP-SRSA20

USER'S MANUAL



Contents

4	BG	схема
5	BG	оригинална инструкция за употреба
19	EN	original instructions' manual
31	RO	instructiuni
43	MK	упатство за употреба
55	SR	uputstva za upotrebu
67	SL	Navodila za uporabo
79	EL	μετάφραση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης
91	RU	инструкция по применению
103	HR	Navodila za uporabo
115	FR	manuel d'instructions
127	IT	manuale delle istruzioni
139	ES	manual de instrucciones
151	PT	manual de instruções





R20 System

	Art. No.	Item Description
	030130	R20 Cordless Drill Li-ion 2 speed 13mm 44Nm Solo RDP-SCD20
	030131	R20 Cordless Hammer Drill-Driver Li-ion 2 speed 13mm 50Nm Solo RDP-SCDI20
	030132	R20 Cordless Hex Impact Driver Li-ion 1/4" 180Nm Solo RDP-SHID20
	030133	R20 Cordless Impact Wrench Li-ion 1/2" 250Nm Solo RDP-SCIW20
	030134	R20 Cordless Impact Wrench Li-ion 1/2" 400Nm 5 speed Solo RDP-SCIW20-5
	030135	R20 Cordless Rotary Hammer Li-ion SDS-plus Solo RDP-SRH20
	030136	R20 Cordless Angle Grinder Li-ion Ø125mm 10000min-1 Solo RDP-SAG20
	030137	R20 Cordless Jig Saw Li-ion quick 80mm Solo RDP-SJS20
	030138	R20 Cordless Reciprocating Saw Li-ion quick Solo RDP-SRS20
	030139	R20 Cordless Circular Saw Li-ion Ø165x20mm 24T 4200min-1 laser Solo RDP-SCS20
	163143	Circular Saw Blade Tungsten Carbide Tipped Ø165x20mm24T
	030140	R20 Cordless Random Orbit Sander Li-ion Ø125mm variable speed Solo RDP-SRSA20



R20 System

	030141	R20 Cordless Multi-Tool Li-ion 3° variable speed quick Solo RDP-SOMT20
	030211	Cordless Drill Li-ion 2 speed 13mm 44Nm 20V 1.5Ah 1h RDP-SCD20 Set
	030208	Cordless Hammer Drill-Driver Li-ion 2 speed 13mm 50Nm 20V 2x2Ah 1h in Case RDP-SCDI20 Set
	030209	Cordless Angle Grinder Li-ion Ø125mm 10000min-1 20V 2Ah 1h in Case RDP-SAG20 Set
	030210	Cordless Jig Saw Li-ion quick 80mm 20V 2Ah 1h in Case RDP-SJS20 Set
	032120	R20 System Starter Kit Li-ion 2Ah 1h for series RDP-R20 System
	131110	R20 Battery Pack Li-ion 20V 1.5Ah for series RDP-R20 System
	131152	R20 Battery Pack Li-ion 20V 2Ah for series RDP-R20 System
	131153	R20 Battery Pack Li-ion 20V 4Ah for series RDP-R20 System
	039703	R20 Charger for series RDP-R20 System
	039704	R20 Rapid Charger for series RDP-R20 System



Изобразени елементи:

1. Пусков прекъсвач.
2. Ръкохватка.
3. 6-степенно регулиране на оборотите.
4. Система за прахоулавяне
5. Шлифовъчен диск

НЕ СЪДЪРЖА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО!

BATTERY AND CHARGER NOT INCLUDED!



Носете защитни антифони!
Always wear hearing protection!



Носете защитни очила!
Wear safety glasses!



Прочетете ръководството преди употреба!
Refer to instruction manual / booklet!



Носете защитна маска!
Wear dust mask!

Оригинална инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на машина от най-бързоразвиващата се марка за електрически, пневматични и бензинови машини - RAIDER. При правилно инсталiranе и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервизна мрежа с 45 сервиза в цялата страна. Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата „Инструкция за употреба“.

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната й употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то „Инструкцията за употреба“ трябва да се предаде заедно с нея, за да може новият ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкции за работа.

„Евромастер Импорт Експорт“ ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. „Ломско шосе“ 246, тел. 02 934 33 33, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервис на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

параметър	мерна единица	стойност
Модел	-	RDP-SRSA20
Напрежение	V DC	20
Обороти на празен ход /6 степени/	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Диаметър на диска	mm	125
Система за захващане	-	Velcro

1. Общи указания за безопасна работа.

Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте тези указания на сигурно място.

1.1. Безопасност на работното място.

1.1.1. Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.

1.1.2. Не работете с ексцентършлайфа в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до лесно запалими течности, газове или прахообразни материали.

По време на работа от ексцентършлайфа може да се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.

1.1.3. Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с ексцентършлайфа.

Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол над ексцентършлайфа.

1.2. Безопасност при работа с електрически ток.

Предпазвайте шлайфмашината си от дъжд и влага.

Проникването на вода в ексцентършлайфа повишава опасността от токов удар.

1.3. Безопасен начин на работа.

1.3.1. Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте ексцентършлайфа, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства.

Един миг разсейност при работа с ексцентършлайфа може да има за последствие изключително тежки наранявания.

1.3.2. Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.

Носенето на подходящи за ползваната ексцентършлайф и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътно затворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска и шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.

1.3.3. Избягвайте опасността от включване на ексцентършлайфа по невнимание. Ако, когато носите ексцентършлайфа, държите пръста си върху пусковия прекъсвач, съществува опасност от възникване на трудова злополука.

1.3.4. Преди да включите ексцентършлайфа, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.

Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.

1.3.5. Избягвайте неестествените положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате ексцентършлайфа по-добре и по-безопасно, ако възникне неочеквана ситуация.

1.3.6. Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украшения.

Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на ексцентършлайфа. Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от диска.

1.3.7. Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверете, че тя е включена и функционира изправно. Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.

1.4. Грижливо отношение към ексцентършлайфа.

1.4.1. Не претоварвайте ексцентършлайфа. Използвайте ексцентършлайфа само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия ексцентършлайф в зададения от производителя диапазон на натоварване.

1.4.2. Не използвайте ексцентършлайф, чийто пусков прекъсвач е повреден.

Ексцентършлайф, която не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

1.4.3. Съхранявайте ексцентършлайфа на места, където не може да бъде достигнат от деца. Не допускайте той да бъде използван от лица, които не са запознати с начина на работа с него и не са прочели тези инструкции. Когато е в ръцете на неопитни потребители, ексцентършлайфа може да бъде изключително опасен.

1.4.4. Поддържайте ексцентършлайфа си грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безуспорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на ексцентършлайфа. Преди да използвате ексцентършлайфа, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.

1.4.5. Никога не оставяйте ексцентършлайфа, преди работният инструмент да спре напълно въртенето си. Въртящият се инструмент може да допре до предмет, в резултат на което да загубите контрол над ексцентършлайфа.

1.4.6. Редовно почиствайте вентилационните отвори на Вашия ексцентършлайф.

1.4.7. Не използвайте ексцентършлайфа в близост до леснозапалими материали. Летящи искри могат да предизвикат възпламеняването на такива материали.

1.4.8. Никога не поставяйте ръцете си в близост до въртящи се работни инструменти.

1.5. Преди да пристъпим към употреба на шлайфмашината.

1.5.1. По време на шлифоване на дървени и метални повърхности боядисани с бои с добавка на олово, могат да се появят вреден и/или опасен прах. Контактът или вдишването на такива прахове може да заплашва здравето на обслужващия или на странични лица. Трябва да се употребяват съответни средства за лична защита такива като: филтриращи полумаски и предпазни очила. Трябва да се включи инсталацията за отстраняване на праха.

1.5.2. По време на употребата следва да държи шлайфмашината сигурно с двете ръце.

1.5.3. Преди включването на шлайфмашината трябва да се убедим дали тя не се допира с шлифовъчния лист до материала предназначен за обработване.

1.5.4. Преди включването на шлайфмашината следва да се убедим дали шлифовъчния лист е добре прикрепен.

1.5.5. Не бива да се докосват частите на шлайфмашината, които са в движение.

1.5.6. Не бива да се оставя шлайфмашината след изключването преди да спрат да се движат нейните подвижни части.

1.5.7. Употребявайте предпазна маска, при положение че по време на шлифоването се отделя прах. Прахът, който се отделя по време на шлифоването на повърхности боядисвани с оловна боя, някои видове дърво и метал, е вреден.

1.5.8. Бременни жени и деца не бива да влизат в помещения, в които с помощта на шлайфмашина се отстранява боя съдържаща оловни съединения.

1.5.9. В помещението, в което с помощта на шлайфмашина се отстранява боя съдържаща оловни съединения не може да се яде, пие или пуши.

1.6. По време на употребата на шлайфмашината.

1.6.1. По време на работа с шлайфмашината винаги употребяваме предпазни шумозащитни наушници и предпазна полумаска.

1.6.2. Шлайфмашината не е пригодена за мокро шлайфане.

1.6.3. При работа с шлайфмашината намираща се над главата на оператора употребявайте предпазни очила.

1.6.4. По време на използването на шлайфмашината не бива да се оказва върху нея прекомерен натиск, който би могъл да доведе до спирането ѝ.

2. Конструкция и приложение.

Ексцентършлайфовете са ръчни електроинструменти, предназначени за шлифоване и полиране на дървени и метални повърхности, пластмаси и подобни на тях материали при използването на шлифовъчен лист с подходящата едрина на абразивните зърна. Областите на употреба са извършването на ремонтно-строителни и всякакви други работи свързани със самостоятелната любителска дейност.

Не трябва да се използва шлайфмашината с цел шлифоване на материали съдържащи магнезий, азбест или покрити с гипс повърхности.

Данни за шума и вибрациите:

Ниво на звуковото налягане LpA = 81.4 dB(A)

Ниво на звуковата мощност LwA = 92.4 dB(A)

Неопределеност K = 3 dB.

Работете с шумозаглушители!

Измерена стойност на вибрационните ускорения $a_h = 8,632 \text{ m/s}^2$.

Неопределеност $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

3. Подготовка за работа.

.Информация за акумулаторната батерия и зарядното устройство.

Акумулаторната машина се доставя без батерия и зарядно. Използвайте само батерия и зарядно от серията R20 System.

3.1. Избор на шлифовъчен лист.

Шлифовъчният лист с по-едри зърна е предназначен за първоначална обработка на повечето материали, а шлифовъчният лист с по-дребни зърна се използва при довършителните работи. Когато повърхността е неравна, следва да се започне работата с едрозърнести листове и да се продължи до момента на изглаждането на повърхността.

След това трябва да се използва среднозърнест лист с цел отстраняването на следите останали от обработката с едрозърнест лист.

Най-накрая използваме финозърнест лист с цел провеждането на завършващата операция.

3.2. Слагане на шлифовъчния лист.

Понеже ексцентършлайфът е снабден с диск с така наречената VELCRO самозалепваща система от "кукички", следва да се използва единствено подходящ шлифовъчен лист (с отвори за отвеждане на прахта) с диаметър 125 mm.

3.3. Притискаме шлифовъчния лист до работния диск.

Поставяме шлифовъчния лист така, че неговите отвори да се покриват с отворите в работния диск на шлайфмашината.

Притискаме листа към работния диск.

Проверяваме дали отворите в шлифовъчния лист и работния диск изцяло се покриват, което прави възможно отвеждането на праха.

3.4. Отвеждане на праха.

Ексцентършлайфът притежава в оборудването си торбичка за прах с цел поддържането на чистотата на обработваната повърхност.

След напълването демонтираме и изправяваме торбичката за прах.

Измиваме торбичката с вода и сапун и старательно я изсушаваме. Не се разрешава използването на почистващи средства и дегергенти.

Монтираме торбичката за прах и отново я закрепваме към накрайника за отвеждане на праха.

Проверяваме дали торбичката е добре монтирана върху накрайника като леко я придърпваме.

Препоръчва се изпразването на торбичката още след напълването и до половина.

4. Работа и настройки.

4.1. Включване и изключване.

Натиска се пусковият бутон (1) и се фиксира в положение включено.

Изключване: Натиска се и се освобождава пусковият бутон (1).

4.2. Регулатор на скоростта на въртене на шпиндела.

Ексцентършлайфът може да работи с различни скорости на въртене. Това става с помощта на регулатора на скоростта на въртене (3). Регулирането на оборотите е 6 степенно.

Правилния избор на съответната скорост на въртене се извършва по време на работа на шлайфмашината без натоварване. При работа под натоварване оборотите могат да се понижат.

4.3. Работа с ексцентършлайфа.

Цялата шлифоваща повърхност на работния диск трябва да лежи върху обработваната повърхност.

Включваме шлайфмашината и оказвайки умерен натиск я преместваме по обработвания материал чрез въртеливи движения на широчина и дължина.

За първоначални работи използваме шлифовъчни листове с по-едри зърна, а за завършващи

работи с фини зърна. Вида на шлифовъчните листове най-добре е да се избира чрез проби.

Завършвайки полирането намаляваме натиска, вдигаме шлайфмашината над обработваната повърхност и едва тогава я изключваме.

5. Обслужване и поддръжка.

Шлайфмашината винаги трябва да бъде поддържана чиста.

Не забравяйте, че вентилационните отвори в корпуса на шлайфмашината винаги трябва да са чисти.

Никога не бива да употребяваме каквото и да било разъеждащи субстанции с цел почистването на елементи изработени от синтетични материали.

В случай на прекомерно искрене на колектора следва да се провери състоянието на въглеродните четки на двигателя.

5.1. Подмяня на въглеродните четки.

Употребените (по-къси от 5 mm), изгорели или счупени въглеродни четки на електродвигателя следва веднага да бъдат подменени. Винаги се подменят едновременно двете четки.

Операцията по смяната на въглеродните четки следва да се поверява единствено на квалифицирано лице използвайки оригинални части.

5.2 Всякакъв вид неизправности би трявало да бъдат отстранявани от оторизирания сервис на RAIDER.

6. Опазване на околната среда.

С оглед опазване на околната среда електроинструментът, допълнителните приспособления и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях сировини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци! Съгласно Директивата на Европейския съюз 2012/19/ЕС относно излезли от употреба електрически и електронни устройства и утвърждаването и като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични сировини.



EN

Original Instruction for Use

Dear Users,

Congratulations on buying a machine from the fastest growing brand for electric, gasoline and pneumatic machines - RAIDER. With proper installation and operation, RAIDER are reliable and reliable machines, and the work with them will bring you real pleasure. For your convenience, there is an excellent service network with 45 service stations all over the country.

Before using this machine, please read this "Instruction for Use" carefully.

For the sake of your safety and to ensure proper use, read these instructions carefully, including the recommendations and warnings therein. To avoid unnecessary errors and incidents, it is important that these instructions remain available for future reference to anyone who will use the machine. If you sell it to a new owner, the "Instruction for Use" must be handed over to the new owner so that the new user can read the relevant safety precautions and operating instructions.

"Euromaster Import Export" Ltd is an authorized representative of the manufacturer and owner of the trademark RAIDER. The address of the company's management is in Sofia 1231, 246 Lomsko Shose Blvd., tel.: 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info @ euromasterbg.com.

Since 2006 the company has introduced the ISO 9001: 2008 quality management system with scope of certification: Trade, import, export and servicing of professional and hobby electric, pneumatic and mechanical tools and general hardware. The certificate is issued by Moody International Certification Ltd, England.

Technical Data

parameter	Units of measurement	value
Model	-	RDP-SRSA20
Voltage	V DC	20
No-load speed /6 stages/	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Diameter disc	mm	125
System gripping	-	Velcro

Description of drawings

1. Trigger switch
2. Handle
3. 6-stage variable speed
4. Dust removal
5. Sanding pad

1. General guidelines for safe operation.

Read all instructions carefully. Failure of the nature following instructions can cause electric shock, fire and / or severe injuries. Keep these instructions in a safe place.

1.1. Safety in the workplace.

1.1.1. Keep your workplace clean and well lit. Disarray and poor lighting may contribute to the occurrence of an accident.

1.1.2. Do not operate in an environment where the random orbital sander with an increased risk of an explosion in the vicinity of flammable liquids, gases or powders.

During operation of the random orbital sander can be separated sparks that can ignite powders or fumes.

1.1.3. Keep children and bystanders at a safe distance while working with the random orbital sander.

If your attention is diverted, you may lose control over the random orbital sander.

1.2. Safety when working with electricity.

Protect your striking drill from rain and moisture.

Penetration of water into the random orbital sander increases the risk of electric shock.

1.3. Safe way of working.

1.3.1. Be concentrated, watch their actions carefully and act cautiously and prudently. Do not use the random orbital sander, when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or narcotic drugs.

A moment of distraction at work random orbital sander may have the effect of extremely serious injuries.

1.3.2. Work with protective work clothing and always with safety glasses.

Wearing suitable for random orbital sander and the activities of personal protective equipment, such as respiratory masks, healthy, tightly closed shoes grapple with a stable, protective helmet and silencers (hearing protectors), reduces the risk of accident.

1.3.3. Avoid the danger of incorporating the random orbital sander inadvertently. Before you turn the plug into the power supply network, make sure the trigger switch is in position "off". If, when you carry the random orbital sander, keep your finger on the trigger switch, or if you submit a voltage of the random orbital sander, where it is included, there is the risk of accident.

1.3.4. Before you turn on the random orbital sander, make sure that you have removed all of her utilities and wrenches.

Utilities, forgotten rotating unit can cause injuries.

1.3.5. Avoid unnatural positions of the body. Work in a stable position of the body at any time and keep the balance. So you can control the random orbital sander better and safer if unexpected situations arise.

1.3.6. Work with appropriate clothing. Do not operate with loose clothing or ornaments. Keep your hair, clothes and gloves at a safe distance from rotating units of the random orbital sander. Robes, attire, long hair can be caught and carried away by disc.

1.3.7. If possible use an external aspiration system, make sure it is switched on and functioning properly. Use of the aspiration system reduces the risks due to the discharge dust at work.

1.4. Care treatment of random orbital sander.

1.4.1. Do not overload the random orbital sander. Use only the random orbital sander in accordance with its intended purpose. You will operate better and safer when using the appropriate random orbital sander of manufacturer in the specified range of load.

1.4.2. Do not use random orbital sander, whose starting switch is damaged.

Random orbital sander, which can not be excluded and included as provided by the manufacturer, is dangerous and must be repaired.

1.4.3. Keep random orbital sander in places where they could not be reached by children. Do not let it be used by persons who are not familiar with how to work with it and have not read those instructions. When in the hands of inexperienced users, the random orbital sander can be extremely dangerous.

1.4.4. Keep your random orbital sander carefully. Check whether the mobile units operate

impeccable, whether it spells, if there is broken or damaged item which distort or alter the functions of the random orbital sander. Before using the random orbital sander, make sure that the damaged parts to be repaired. Many accidents are caused by poorly maintained power tools and appliances.

1.4.5. Never leave the random orbital sander, before working tools to completely stop its rotation.

Rotary tool can touch the object, resulting in losing control over the random orbital sander.

1.4.6. Regularly clean your vent random orbital sander.

1.4.7. Do not use the random orbital sander near flammable materials. Flying sparks can cause the ignition of such materials.

1.4.8. Never put your hands near the rotary working tools.

1.5. Prior to sander operation.

1.5.1. When sanding wood and metal surfaces coated with paints with lead additives, harmful or toxic dust may arise. Contact or inhalation of the dust may endanger operator's or other persons' health. Use appropriate personal protection measures such as filter masks and safety glasses. Use dust extraction system.

1.5.2. During operation hold the sander firmly with both hands.

1.5.3. Ensure the abrasive paper does not touch processed material prior to switching the sander on.

1.5.4. Ensure the abrasive paper is well installed before switching the sander on.

1.5.5. Do not touch moving parts of the sander.

1.5.6. After switching off, do not put away the sander until all moving parts stop.

1.5.7. Use protective mask if the dust appears during sanding. Dust, which appears when sanding surfaces coated with lead-based paint, some types of wood and metal, is harmful.

1.5.8. Pregnant women and children should not enter the room where lead-based paint is removed with the use of sander.

1.5.9. Do not eat, drink or smoke in the room where lead-based paint is removed with the sander.

1.6. When operating the sander.

1.6.1. Wear earmuff protectors and protection half-mask always when using the sander.

1.6.2. Sander is not designed for wet operation.

1.6.3. Use safety goggles or glasses when operating the sander above head.

1.6.4. When operating the sander do not apply excessive pressure that might stop the tool.

2. Construction and use.

Orbital Sanders are hand-operated power tools, designed for sanding and polishing surfaces of wood, metal, plastic and similar materials, with the use of sanding paper with appropriate gradation. Range of use covers repair and building works, and any work from the range of individual, amateur activities (tinkering).

Do not use the sander for sanding surfaces that contain magnesium or asbestos, or covered with gypsum.

Noise level and vibration parameters:

Sound pressure LpA = 81.4 dB(A)

Sound power LwA = = 92.4 dB(A)

Uncertainty K = 3 dB.

Weighted value of vibration acceleration ah = 8,632 m/s².

Uncertainty K = 1,5 m/s².

3. Preparation for operation.

Battery and charger information.

The cordless machine isn't supplied with a battery and charger. Use only battery and charger from the R20 System series.

3.1. Choosing sanding paper.

Coarse-grained sanding paper is used for coarse processing of most materials, while fine-grained paper is used for finishing works.

When the surface is not flat, start the work with coarse-grained sanding paper and continues until the

surface is flat.

Next use middle-grained paper to remove traces of coarse processing.

To finish the work use fine-grained sanding paper.

3.2. Installing sanding paper.

Orbital sander is equipped with pad with so called VELCRO (hook-and-loop) and only perforated sanding paper of appropriate diameter size 125 mm should be used.

3.3. Put the sanding paper close to the sander backing pad.

Place the paper so its holes match holes on the sander backing pad.

Press the sanding paper against the backing pad.

Ensure that the holes on the sanding paper and backing pad fully match; it ensures possibility of dust extraction.

3.4. Dust extraction.

Equipment of orbital sander includes dust container that helps to maintain the processed surface clean.

When the container is full, remove and empty it by opening its lower lid.

Use water with soap to wash the filter. Dry thoroughly. Do not use cleaning agents or detergents.

Assemble the dust container and reinstall it on the dust outlet.

Ensure the dust container is well fixed on the dust outlet by pulling it gently.

It is recommended to empty the container when it is half-full.

4. Operation and settings.

4.1. Switching On / Switching Off.

Press the switch button (1) and fix in ON position.

Switching off: Press and release the switch button (1).

4.2. Wheel for spindle rotational speed control.

Orbital sander allows for operation with different spindle speeds. It can be controlled with the wheel for speed control (3). Speed adjustment is 6 stages.

Choose proper rotational speed when the orbital sander operates with no load, and with switch lock button pressed. Defined speed may decrease under load.

4.3. Orbital sander operation.

Whole area of backing pad must rest on the processed surface.

Turn the sander on and apply moderate pressure; move it on the processed material in circular movements, in transverse or lengthwise direction.

For coarse processing use sanding paper with coarse grain, for finishing processing use fine-grained paper. It is best to match the type of sanding paper by trials and errors.

When finishing polishing, reduce pressure, lift the sander above the processed surface and only after that switch the tool off.

5. Operation and maintenance.

Always keep the sander clean.

Remember to always keep the ventilation holes of the sander casing pervious.

Never use any caustic agents for cleaning plastic parts.

In case of excessive commutator sparking check technical condition of carbon brushes of the motor.

5.1. Replacement of carbon brushes.

Replace immediately used up (shorter than 5 mm), burnt or cracked motor carbon brushes. Always replace both brushes at a time.

Entrust replacement of carbon brushes only to a qualified person. Only original parts should be used.

5.2. Any faults should be repaired by service workshop authorized by RAIDER.

6. Environmental protection.

In order to protect the environment, the power tool, accessories and packaging must be suitably processed for the reuse of the raw materials contained therein.

Do not dispose of power tools in household waste! According to the European Union Directive

2012/19 / EC on end-of-life electrical and electronic devices and the validation and as a national law, power tools that can no longer be used must be separately collected and subjected to appropriate processing for the recovery of the contents into secondary raw materials



RO

Instrucțiune originală de utilizare

Dragi utilizatori,

Felicitări pentru cumpărarea unei mașini de la cea mai rapidă creștere a mărcii pentru mașini electrice, benzină și pneumatice - RAIDER. Cu instalare și operare corespunzătoare, RAIDER sunt mașini fiabile și fiable, iar lucru cu ele vă va aduce o adevărată plăcere. Pentru confortul dvs., există o rețea excelentă de service cu 45 de stații de benzină din întreaga țară.

Înainte de a utiliza această mașină, citiți cu atenție această "Instrucțiune de utilizare".

Din motive de siguranță și pentru a vă asigura o utilizare adecvată, citiți cu atenție aceste instrucțiuni, inclusiv recomandările și avertismantele din acestea. Pentru a evita erorile și incidentele inutile, este important ca aceste instrucțiuni să rămână disponibile pentru referință viitoare la oricine care va folosi mașina. Dacă îl vindeți unui nou proprietar, "Instrucțiunea de utilizare" trebuie predată noului proprietar, astfel încât noul utilizator să poată căsi instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de utilizare relevante.

"Euromaster Import Export" Ltd este un reprezentant autorizat al producătorului și proprietarului mărcii comerciale RAIDER. Adresa conducerii companiei este de la Sofia 1231, 246 Lomsko Shose Blvd., tel.: 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Din 2006, compania a introdus ISO 9001: 2008 Sistemul de management al calității, cu domeniul de certificare: comerț, import, export și deservirea electrice profesionale și hobby, scule pneumatice și mecanice și de feronerie. Certificatul este emis de Moody International Certification Ltd, Anglia.

Date tehnice

parametru	Unități de măsură	valoare
Model	-	RDP-SRSA20
Voltaj	V DC	20
Viteză fără sarcină / 6 trepte /	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Diametru disc	mm	125
Sistemul de prindere	-	Velcro

Descrierea desenelor

1. Comutator declanșator
2. Manipulații
3. Viteză variabilă în 6 trepte
4. Îndepărțarea prafului
5. Tamponul de șlefuit

1. Instrucțiuni generale pentru funcționarea în siguranță.

Citii cu atenție toate instrucțiunile. Nerespectarea naturii în urma instrucțiunilor poate provoca scuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur.

1.1. Siguranța la locul de muncă.

1.1.1. Păstrați locul de muncă curat și bine luminat. Disconfortul și iluminarea slabă pot contribui la apariția unui accident.

1.1.2. Nu opereazăți într-un mediu în care șlefuitul orbital cu întâmplare cu risc crescut de explozie în imediata apropiere a lichidelor, gazelor sau pulberilor inflamabile.

În timpul funcționării mașinii de șlefuit orbital aleator pot fi separate scânteie care pot aprinde pulberile sau fumul.

1.1.3. Păstrați copiii și trecătorii la o distanță sigură în timp ce lucrați cu mașina de șlefuit orbitală.

Dacă atenția dvs. este deviată, este posibil să pierdeți controlul asupra mașinii de șlefuit orbital.

1.2. Siguranță atunci când lucrați cu electricitate.

Protejați-vă burghiu împotriva ploii și umidității.

Pătrunderea apei în mașina de șlefuit orbital aleator crește riscul de electrocutare.

1.3. Modul sigur de lucru.

1.3.1. Concentrați-vă, urmăriți acțiunile cu atenție și acționați cu prudență și prudență. Nu utilizați mașina de șlefuit orbitală, când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a narcoticelor.

Un moment de distragere la locul de muncă a șlefuitului orbital orbital poate avea efectul leziunilor extrem de grave.

1.3.2. Lucrați cu îmbrăcăminte de lucru de protecție și întotdeauna cu ochelari de protecție.

Purtarea adecvată pentru mașinile de șlefuit orbital aleator și activitățile echipamentului individual de protecție, cum ar fi măștile respiratorii, încălțăminte sănătoasă, bine închisă, cu o cască stabilă, de protecție și amortizoare de zgromot (protecția auditivă), reduc riscul de accident.

1.3.3. Evitați pericolul de a încorpora din neatenție mașina de șlefuit orbital aleator. Înainte de a conecta ștecherul la rețeaua de alimentare, asigurați-vă că comutatorul de declansare este în poziția "oprit". Dacă, dacă purtați mașina de șlefuit orbitală aleatorie, țineți degetul pe comutatorul de declansare sau dacă trimiteți o tensiune a mașinii de șlefuit orbital, unde este inclusă, există riscul de accident.

1.3.4. Înainte de a porni mașina de șlefuit orbitală, asigurați-vă că ati scos toate utilitarele și cheile. Utilitare, unitatea rotativă uitată poate provoca răniri.

1.3.5. Evitați pozițiile nefiresc ale corpului. Lucrați într-o poziție stabilă a corpului în orice moment și păstrați echilibrul. Deci, puteți controla șlefuitul orbital orbital mai bun și mai sigur dacă apar situații neașteptate.

1.3.6. Lucrați cu haine adecvate. Nu lucrați cu îmbrăcăminte sau ornamente libere. Păstrați-vă părul, hainele și mănușile la o distanță sigură de unitățile rotative ale șlefuitului orbital. Rochii, îmbrăcăminte, părul lung pot fi prinși și îndepărtați de disc.

1.3.7. Dacă este posibil, utilizați un sistem de aspirație externă, asigurați-vă că acesta este pornit și funcționează corect. Utilizarea sistemului de aspirație reduce riscurile datorate prafului de evacuare la locul de muncă.

1.4. Tratamentul de îngrijire a mașinii de șlefuit orbital.

1.4.1. Nu supraîncărcați mașina de șlefuit orbitală aleatorie. Utilizați numai mașina de șlefuit orbitală, în conformitate cu scopul propus. Veți lucra mai bine și mai sigur când utilizați mașina de șlefuit orbitală ale producătorului în intervalul specificat de sarcină.

1.4.2. Nu utilizați mașină de șlefuit orbital, ale cărei comutatoare de pornire sunt deteriorate.

Şlefuitul orbital, care nu poate fi exclus și inclus în modul furnizat de producător, este periculos și trebuie reparat.

1.4.3. Păstrați șlefuitoarele orbitală în locuri unde nu au putut fi aduse de copii. Nu lăsați-l să fie folosit de persoane care nu sunt familiarizate cu modul de lucru și nu au citit aceste instrucțiuni. Când se află în mâinile unor utilizatori neexperimentați, se poate folosi șlefuitul orbital extrem de periculos.

- 1.4.4. Țineți mașina de șlefuit orbital cu atenție. Verificați dacă unitățile mobile funcționează impecabil, indiferent dacă vrăji, dacă există elemente deteriorate sau deteriorate care distorsionează sau modifică funcțiile șlefuitului orbital orbital. Înainte de a utiliza mașina de șlefuit orbitală, asigurați-vă că piesele deteriorate trebuie reparate. Multe accidente sunt cauzate de unelte și aparate electrice necorespunzătoare.
- 1.4.5. Nu lăsați niciodată mașina de șlefuit orbitală, înainte de a folosi uneltele pentru a opri complet rotația. Instrumentul rotativ poate atinge obiectul, ducând la pierderea controlului asupra mașinii de șlefuit orbital.
- 1.4.6. Regulară curățăți mașina de șlefuit orbital cu aer comprimat.
- 1.4.7. Nu utilizați mașina de șlefuit orbitală în apropierea materialelor inflamabile. Spărturile de zbor pot provoca aprinderea unor astfel de materiale.
- 1.4.8. Nu puneți niciodată mâinile în apropierea uneltele de lucru rotative.
- 1.5. Înainte de operația șlefuitului.
- 1.5.1. Atunci când se șlefuește suprafețele de lemn și de metal acoperite cu vopsele cu aditivi de plumb, poate apărea praf dăunător sau toxic. Contactul sau inhalarea prafului poate pune în pericol sănătatea operatorului sau a altor persoane. Utilizați măsuri adecvate de protecție personală, cum ar fi măștile de filtrare și ochelarii de protecție. Utilizați sistemul de extragere a prafului.
- 1.5.2. În timpul funcționării țineți ferăstrău ferm cu ambele mâini.
- 1.5.3. Asigurați-vă că hârtia abrazivă nu atinge materialul prelucrat înainte de a porni mașina de șlefuit.
- 1.5.4. Asigurați-vă că hârtia abrazivă este bine instalată înainte de a porni mașina de șlefuit.
- 1.5.5. Nu atingeți părți mobile ale mașinii de șlefuit.
- 1.5.6. După oprire, nu îndepărtați șlefuitului până când nu se opresc toate piesele în mișcare.
- 1.5.7. Utilizați o mască de protecție dacă praful apare în timpul șlefuirii. Praful, care apare atunci când șlefuirea suprafețelor acoperite cu vopsea pe bază de plumb, unele tipuri de lemn și metal, este dăunătoare.
- 1.5.8. Femeile însărcinate și copiii nu trebuie să intre în încăperea unde vopseaua pe bază de plumb este îndepărtată cu ajutorul mașinii de șlefuit.
- 1.5.9. Nu mâncăți, nu beți și nu fumați în încăpere unde vopseaua pe bază de plumb este îndepărtată cu mașina de șlefuit.
- 1.6. Când utilizați mașina de șlefuit.
- 1.6.1. Purtăți protectori de protecție și o jumătate de mască de protecție întotdeauna când utilizați mașina de șlefuit.
- 1.6.2. Șaibă nu este proiectată pentru funcționare umedă.
- 1.6.3. Folosiți ochelari de protecție sau ochelari atunci când acționați șlefuitului deasupra capului.
- 1.6.4. La operarea șlefuitului nu se aplică presiune excesivă care ar putea opri scula.
2. Construcția și utilizarea.
- Mașinile de șlefuit orbitale sunt unelte electrice acționate manual, destinate șlefuirii și lustruirea suprafețelor din lemn, metal, plastic și materiale similare, cu ajutorul hârtiei de șlefuit cu gradație corespunzătoare. Domeniul de utilizare acoperă lucrările de reparații și lucrări de construcție, precum și orice activitate din domeniul activităților individuale și amatori (tinkering).
- Nu utilizați mașina de șlefuit pentru șlefuirea suprafețelor care conțin magneziu sau azbest sau acoperite cu gips.
- Nivelul de zgromot și vibrații:
- Presiunea acustică LpA = 81,4 dB (A)
- Puterea sonoră LwA = 92,4 dB (A)
- Incercuitudinea K = 3 dB.
- Valoarea ponderată a accelerării vibrațiilor ah = 8.632 m / s².
- Incercuitudinea K = 1,5 m / s².
3. Pregătirea pentru funcționare.
- Informații privind bateria și încărcătorul.
- Aparatul fără fir nu este livrat împreună cu o baterie și un încărcător. Utilizați numai acumulatorul și încărcătorul din seria R20.
- 3.1. Alegerea hârtiei de șlefuit.
- Hârtia de șlefuire cu granulație grosieră este utilizată pentru prelucrarea grosieră a majorității materialelor, în timp ce granulația fină

hârtia este utilizată pentru lucrările de finisare.

Când suprafața nu este plană, începeți lucrarea cu hârtie de șlefuit cu granulație grosieră și continuați până când suprafața este netedă.

Apoi utilizați hârtie cu granulație medie pentru a elimina urme de procesare grosieră.

Pentru a termina lucrările, utilizați hârtie de șlefuit cu granulație fină.

3.2. Instalarea hârtiei de șlefuit.

Șlefitorul orbital este echipat cu un tampon cu aşa numitul VELCRO (hook-and-loop) și trebuie utilizată numai hârtie perforată de șlefuit cu diametrul adecvat de 125 mm.

3.3. Puneți hârtia de șlefuit în apropierea plăcuței de sprijin pentru ștergător.

Așezați hârtia astfel încât găurile sale să se potrivească cu găurile de pe suportul de șlefuit.

Apăsați hârtia de șlefuire pe suportul de sprijin.

Asigurați-vă că orificiile de pe hârtia de șlefuit și suportul de susținere se potrivesc complet; asigură posibilitatea extragerii prafului.

3.4. Extractia prafului.

Echipamentul de șlefuit orbital include un recipient pentru praf care ajută la menținerea curate a suprafeței prelucrate.

Când recipientul este plin, îndepărtați-l și golind-l deschizând capacul inferior.

Utilizați apă cu săpun pentru a spăla filtrul. Se usuca bine. Nu utilizați agenți de curătare sau detergenți.

Asamblați recipientul de praf și reintroduceți-l pe priza de praf.

Asigurați-vă că recipientul de praf este bine fixat pe orificiul de evacuare a prafului tragându-l ușor.

Se recomandă golirea recipientului când acesta este jumătate plin.

4. Funcționarea și setările.

4.1. Pornirea / oprirea.

Apăsați butonul de comutare (1) și fixați-l în poziția PORNIT.

Oprirea: Apăsați și eliberați butonul de comutare (1).

4.2. Roată pentru controlul vitezei de rotație a axului.

Șlefitorul orbital permite funcționarea cu viteze diferite ale axului. Acesta poate fi controlat cu roata pentru controlul vitezei (3). Reglarea vitezei este de 6 etape.

Alegeți viteză de rotație adecvată când mașina de șlefuit orbital funcționează fără sarcină și cu butonul de blocare a comutatorului apăsat. Viteză definită poate scădea sub sarcină.

4.3. Operațunea de șlefuit orbital.

Întreaga zonă a plăcuței de sprijin trebuie să se sprijine pe suprafața prelucrată.

Rotiți mașina de șlefuit și aplicați o presiune moderată; deplasați-o pe materialul prelucrat în mișcări circulare, în direcție transversală sau longitudinală.

Pentru prelucrarea grosieră folosiți hârtie de șlefuit cu granulație grosieră, pentru prelucrarea finală folosiți hârtie cu granulație fină. Cel mai bine este să se potrivească tipul de hârtie de șlefuit prin încercări și erori.

La finisarea lustruirii, reduceți presiunea, ridicați mașina de șlefuit deasupra suprafeței prelucrate și numai după aceea opriți unealta.

5. Operarea și întreținerea.

Păstrați întotdeauna șlefitorul curat.

Nu uitați să păstrați întotdeauna găurile de ventilație ale carcasei șlefitorului permeabile.

Nu folosiți niciodată agenți caustici pentru curătarea pieselor din plastic.

În caz de scânteie excesive a comutatorului, verificați starea tehnică a periiilor de cărbune ale motorului.

5.1. Înlăturarea periiilor de cărbune.

Înlăturați perii de cărbune cu motor epuizați imediat (mai puțin de 5 mm), arși sau crăpați.

Întotdeauna înlăturați ambele perii la un moment dat.

Înlăturați perii de cărbune numai pentru o persoană calificată. Se vor folosi numai piese originale.

5.2. Orice defecțiuni trebuie reparate de atelierul de service autorizat de RAIDER.

6. Protecția mediului.

Pentru a proteja mediul, scula electrică, accesoriile și ambalajele trebuie să fie adecvate

prelucrate pentru reutilizarea materiilor prime conținute în acestea.

Nu aruncați sculele electrice în deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva Uniunii Europene 2012/19 / CE privind dispozitivele electrice și electronice scoase din uz și validarea și ca legislație națională, unelele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie colectate separat și supuse unei prelucrări corespunzătoare pentru recuperarea din conținut în materii prime secundare





Оригинално упатство за употреба

Почитувани корисници,

Честитки за купување на машина од најбрзорастечкиот бренд за електрични, бензински и пневматски машини - RAIDER. Со правилна инсталација и работење, RAIDER се сигурни и сигурни машини, а работата со нив ќе ви донесе вистинско задоволство. За ваше погодност, постои одлична сервисна мрежа со 45 сервисни станици низ целата земја.

Пред да ја користите оваа машина внимателно прочитајте го ова "Упатство за употреба".

Заради вашата безбедност и за да се обезбеди правилна употреба, внимателно прочитајте ги овие упатства, вклучувајќи ги препораките и предупредувањата во неа. За да се избегнат непотребни грешки и инциденти, важно е овие упатства да останат достапни за понатамошно упатување на секој кој ќе ја користи машината. Ако го продадете на нов сопственик, "Упатството за употреба" мора да му се предаде на новиот сопственик, така што новиот корисник може да ги прочита соодветните безбедносни мерки и упатства за работа.

"Euromaster Import Export" Ltd е овластен претставник на производителот и сопственикот на трговската марка RAIDER. Адресата на раководството на компанијата е во Софија 1231, бул. Ломско шосе 246, тел: 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: [info @ euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com).

Од 2006 година компанијата го воведе системот за управување со квалитет ISO 9001: 2008 со опсег на сертификација: трговија, увоз, извоз и сервисирање на професионални и хоби електрични, пневматски и механички

алатки и општ хардвер. Сертификатот е издаден од Moody International Certification Ltd, Англија.

Технички податоци

параметар	Единици за мерење	вредност
Модел	-	RDP-SRSA20
Напон	V DC	20
Брзина без вчитување / 6 фази /	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Дијаметарски диск	mm	125
Систем зафаќа	-	Velcro

Опис на цртежи

1. Активирајте го прекинувачот
2. Рачка
3. 6-степен променлива брзина
4. Отстранување на прав
5. Брусна подлога

1 Општи упатства за безбедно работење.

Внимателно прочитајте ги сите упатства. Неуспехот на природата по упатствата може да предизвика електричен шок, оган и / или сериозни повреди. Чувајте ги овие упатства на безбедно место.

1.1. Безбедност на работното место.

1.1.1. Чувајте го работното место чисто и добро осветлено. Нередот и слабото осветлување може да придонесат за појава на несреќа.

1.1.2. Немојте да работите во средина каде што случаен орбитален шлаг со зголемен ризик од експлозија во близина на запаливи течности, гасови или прав.

За време на работата на случаен орбитален шраф може да се одделат искри кои можат да запалат прашоци или гасови.

1.1.3. Чувајте ги децата и минувачите на безбедно растојание додека работите со случаен орбитален шраф.

Ако вашето внимание е пренасочено, може да ја изгубите контролата над случаен орбитален шраф.

1.2. Безбедност при работа со електрична енергија.

Заштитете ја вашата ударна вежба од дожд и влага.

Пенетрацијата на водата во случаен орбитален шраф го зголемува ризикот од електричен шок.

1.3. Безбеден начин на работа.

1.3.1. Бидете концентрирани, внимателно следете ги своите постапки и внимателно и претпазливо постапувајте. Не користете случајно орбитало, кога сте уморни или под влијание на дрога, алкохол или опојни drogi.

Момент на расеаност при работа случајно орбитална буриња може да има ефект на екстремно сериозни повреди.

1.3.2. Работете со заштитна работна облека и секогаш со заштитни очила.

Облечен за случајни орбитални шпорети и активностите за лична заштитна опрема, како што се респираторни маски, здрави, цврсто затворени чевли, со стабилен, заштитен шлем и придушувачи (слушни штитници), го намалува ризикот од несреќа.

1.3.3. Избегнувајте ја опасноста од случајно инкорпорирање на случаен орбитален шраф. Пред да го вклучите приклучокот во напојната мрежа, проверете дали прекинувачот за активирање е во позиција "исклучено". Ако, кога го носите случаен орбитален шпорер, држете го прстот на прекинувачот за активирање, или ако поднесете напон на случаен орбитален шпорет, каде што е вклучен, постои ризик од несреќа.

1.3.4. Пред да го вклучите случаен орбитален шраф, проверете дали сте ги отстраниле сите нејзини алатки и клучеви.

Комуналните услуги, заборавената ротирачка единица може да предизвика повреди.

1.3.5. Избегнувајте неприродни позиции на телото. Работете во стабилна положба на телото во секое време и оставете рамнотежа. Значи, можете да го контролирате случајниот орбитален шпонка подобро и побезбедно ако се појават неочекувани ситуации.

1.3.6. Работајте со соодветна облека. Не користете лабава облека или орнаменти. Чувајте ја косата, облеката и ракавиците на безбедно растојание од ротирачките единици на случаен орбитален шраф. Облека, облека, долга коса може да биде фатена и понесена од дискот.

1.3.7. Доколку е можно, користете надворешен систем за аспирација, проверете дали е вклучен и функционира правилно. Употребата на системот за аспирација ги намалува ризиците поради празнење прашина при работа.

1.4. Третман на третман на случаен орбитален шраф.

1.4.1. Не преоптоварувајте ја случаен орбитален шраф. Користете само случаен орбитален шраф во согласност со намената. Ке работите подобро и побезбедно кога ќе го користите соодветниот случајно орбитален шлаг на производителот во наведениот опсег на оптоварување.

1.4.2. Не користете случаен орбитален шраф, чиј старт прекинувач е оштетен.

Случаен орбитален шлаг, кој не може да се исклучи и вклучи како што е дадено од производителот, е опасен и мора да се поправи.

1.4.3. Чувајте случајни орбитални шрафови на места каде што децата не можеа да ги стигнат. Не дозволувајте да го користат лицата кои не се запознаени со тоа како да работат со него и не ги прочитале тие упатства. Кога во рацете на неискусните корисници, може да биде случајна орбитална буриња

исклучително опасно.

1.4.4. Чувајте ја внимателно вашата случајна орбитална шпонка. Проверете дали мобилните единици функционираат беспрекорно, без разлика дали тоа се магии, ако има скршено или оштетено елемент кое ги искривува или ги менува функциите на случаен орбитален штраф. Пред да го користите случаен орбитален шраф, проверете дали треба да се поправат оштетените делови. Многу несреќи се предизвикани од слабо одржувањи електрични алати и апарати.

1.4.5. Никогаш не го оставяјте случаен орбитален шлагник пред работните алати за целосно да го запрете неговото ротирање. Ротационата алатка може да го допре предметот, што резултира со губење на контролата над случаен орбитален штраф.

1.4.6. Редовно чистете го вашиот пропустлив орбитален шраф.

1.4.7. Не користете случаен орбитален шлагер во близина на запаливи материјали. Летачките искри можат да предизвикаат палење на такви материјали.

1.4.8. Никогаш не ставајте ги рацете во близина на ротирачките работни алатки.

1.5. Пред операција со шпоретот.

1.5.1. Кога брусењето на дрво и метални површини обложени со бои со оловни адитиви, може да настане штетна или токсична прашина. Контактот или вдишувањето на прашината може да го загрози здравјето на операторите или на другите лица. Користете соодветни мерки за лична заштита како што се филтер-маски и заштитни очила. Користете систем за екстракција на прашина.

1.5.2. За време на операцијата, држете го дрвото цврсто со двете раце.

1.5.3. Уверете се дека абразивната хартија не го допира преработениот материјал пред да ја вклучите штрафот.

1.5.4. Уверете се дека абразивната хартија е добро инсталрирана пред да ја вклучите шпоретот.

1.5.5. Не долирајте подвижни делови на штрафот.

1.5.6. По исклучувањето, не го оставяјте шпоретот додека не престанат сите подвижни делови.

1.5.7. Користете заштитна маска ако се појави прашина за време на пескарењето. Прашина, која се појавува кога брусењето површини обложени со боја на олово, некои видови дрво и метал, е штетно.

1.5.8. Бремените жени и деца не треба да влезат во просторијата каде што се отстранува бојата на олово со употреба на шлагник.

1.5.9. Не јадете, не пијте или не пушите во просторијата каде што бојата на база на олово е отстранета со брусилица.

1.6. Кога ракувате со шпоретот.

1.6.1. Носете заштитни штитници и полумаска за заштита секогаш кога користите шлагник.

1.6.2. Сандер не е дизајниран за влажно работење.

1.6.3. Користете заштитни очила или очила кога ракувате со шпоретот над главата.

1.6.4. Кога ракувате со шпоретот, не употребувајте прекумерен притисок што може да ја запре алатката.

2. Изградба и употреба.

Орбитални бруски машини се рачни електрични алати, наменети за пескарење и полирање површини од дрво, метал, пластика и слични материјали, со употреба на хартија за брусење со соодветна градација. Опсег на употреба опфаќа поправка и градежни работи, како и секоја работа од опсегот на индивидуални, аматерски активности (tinkering).

Не користете шлапка за пескарење површини кои содржат магнезиум или азбест, или покриени со гипс.

Ниво на бучава и параметри на вибрации:

Звучен притисок LpA = 81,4 dB (A)

Звучна моќност LwA = 92,4 dB (A)

Несигурност K = 3 dB.

Пондерирана вредност на забрзување на вибрации ah = 8,632 m / s².

Несигурност K = 1,5 m / s².

3. Подготовка за работа.

Информации за батеријата и полначот.

Бежичната машина не е снабдена со батерија и полнач. Користете само батерија и полнач од серијата R20 System.

3.1. Избор на хартија за брусење.

Груба хартија за брусење се користи за груба обработка на повеќето материјали, додека фините гранулирани хартијата се користи за завршување на работи.

Кога површината не е рамна, стартувајте ја работата со груба хартија за брусење и продолжете додека површината не е рамна.

Следна употреба средно-эрнеста хартија за отстранување на траги од груба обработка.

За да ја завршите работата, користете ситно-грануларна хартија за брусење.

3.2. Инсталирање хартија за брусење.

Орбиталниот пескарен сад е опремен со рампа со т.н. VELCRO (кука-јамка) и треба да се користи само перфорирана хартија за брусење со соодветен дијаметар од 125 mm.

3.3. Поставете го хартијата за брусење близу до рампа за подршка.

Поставете ја хартијата, па нејзините дупки се совпааат со дупките на подлошката за подршка. Притиснете ја хартијата за брусење врз подлогата.

Уверете се дека дупките на хартијата за брусење и потпорниот слој целосно се совпааат; тоа обезбедува можност за екстракција на прашина.

3.4. Прашина екстракција.

Опремата на орбиталниот шраф вклучува контејнер за прав кој помага да се одржи обработената површина чиста.

Кога садот е полн, извадете го и испразнете го со отворање на долното капаче.

Користете вода со сапун за да го измиете филтерот. Суво темелно. Не користете средства за чистење или детергенти.

Соберете го садот за прашина и повторно ставете го на излезот од прав.

Уверете се дека садот за прав е добро фиксиран на излезот од прашина со нежно повлекување.

Се препорачува да го испразните контејнерот кога е наполно полн.

4. Работа и поставувања.

4.1. Вклучување / исклучување.

Притиснете го копчето за прекинувач (1) и поправете го во положбата ON.

Исклучување: Притиснете и ослободете го копчето за прекинувач (1).

4.2. Тркало за контрола на брзината на ротација на шпиндел.

Орбиталната песка овозможува да се работи со различни брзини на вртешкото. Може да се контролира со тркалото за контрола на брзината (3). Прилагодување на брзината е 6 фази.

Изберете соодветна ротациона брзина кога орбиталниот шраф работи без оптоварување и со притиснато копче за заклучување на прекинувачот. Дефинираната брзина може да се намали под оптоварување.

4.3. Операција на орбиталата.

Целата површина на потпорен слој мора да лежи на обработената површина.

Вклучете го штрафот и применете умерен притисок; преместете го на обработениот материјал во кружни движења, попречно или по должина.

За груба обработка користете хартија за брусење со грубо зрно, за завршна обработка користете ситно-грануларна хартија. Најдобро е да се совпадне со типот на хартија за брусење со испитувања и грешки.

Кога ја завршувате полирањето, намалете го притисокот, подигнете ја пелетата над обработената површина и само после тоа исклучете ја алатот.

5. Работење и одржување.

Секогаш чувайте го чистачот.

Запомнете да ги задржите вентилационите дупки на обвивката на шпоретот.

Никогаш не користете никакви јадрени средства за чистење на пластични делови.

Во случај на прекумерно исклучување на комутаторот, проверете ја техничката состојба на четки за јаглерод на моторот.

5.1. Замена на јаглеродни четки.

Заменете го веднаш искористениот (пократок од 5 mm), изгорени или испукани моторни четки за јаглен. Секогаш заменувајте ги двете четки одеднаш.


Доверете ја замена на јаглеродни четки само на квалификувано лице. Треба да се користат

само оригинални делови.

5.2. Сите грешки треба да се поправат од сервисната работилница овластена од RAIDER.

6. Заштита на животната средина.

Со цел да се заштити животната средина, електричниот алат, додатоците и пакувањето мора



да бидат соодветни обработени за повторна употреба на сировините содржани во неа.

Не ги фрлјајте електричните алати во отпадот од домаќинствата! Според Директивата на Европската Унија 2012/19 / ЕЗ за електрични и електронски уреди со завршен век на употреба и валидација и како национален закон, алатните машини кои повеќе не можат да се користат мора да се собираат одделно и да се подложат на соодветна обработка за обновување на содржината во секундарни сировини

SR

Originalno uputstvo za upotrebu

Poštovani korisnici,

Čestitamo na kupovini mašine iz najbrže rastućeg brenda za električne, benzinske i pneumatske mašine - RAIDER. Sa ispravnom instalacijom i radom, RAIDER su pouzdane i pouzdane mašine, a rad sa njima donosi vam pravo zadovoljstvo. Za vašu udobnost postoji izvrsna servisna mreža sa 45 servisnih stanica širom zemlje.

Pre upotrebe ove mašine pažljivo pročitajte ovo "Uputstvo za upotrebu".

Radi vašeg sigurnosti i osigurati pravilnu upotrebu, pažljivo pročitajte ova uputstva, uključujući preporuke i upozorenja u njima. Da bi se izbegle nepotrebne greške i incidenti, važno je da ove instrukcije ostaju dostupne za buduće pozivanje na bilo koga ko će koristiti mašinu. Ako ga prodate novom vlasniku, "Uputstvo za upotrebu" mora biti predat novom vlasniku tako da novi korisnik može pročitati odgovarajuće mere predozročnosti i uputstva za upotrebu.

"Euromaster Import Export" d.o.o. je ovlašćeni zastupnik proizvođača i vlasnika zaštitnog znaka RAIDER. Adresa rukovodstva kompanije nalazi se u Sofiji 1231, bul. Lomska šose br. 246, tel.: 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Od 2006. godine kompanija je uvela sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008 s obimom certifikacije: trgovina, uvoz, izvoz i servis profesionalnih i hobby električnih, pneumatskih i mehaničkih alata i općeg hardvera. Sertifikat izdaje Moody International Certification Ltd, Engleska.

Tehnički podaci

parametar	Jedinice merenja	vrednost
Model	-	RDP-SRSA20
Voltaža	V DC	20
Brzina bez opterećenja / 6 stepena /	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Disk diametar	mm	125
Sistem gripa	-	Velcro

Opis crteža

1. Pokretni prekidač
2. Rukovati
3. 6-stepena promenljiva brzina
4. Odstranjivanje prašine
5. Brusna pločica

1 Opšte smernice za siguran rad.

Pažljivo pročitajte sva uputstva. Neuspjeh prirode nakon sljedećih uputstava može izazvati električni udar, požar i / ili teške povrede. Ove instrukcije držite na sigurnom mestu.

1.1. Sigurnost na radnom mestu.

1.1.1. Držite svoje radno mesto čisto i dobro osvetljeno. Nestabilnost i loše osvetljenje mogu doprineti nastanku nesreće.

1.1.2. Nemojte raditi u okruženju u kojem nasumična orbitalna brusilica povećava rizik od eksplozije u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili praha.

Tokom rada slučajnog orbitalnog brusilaca mogu se odvojiti varnice koje mogu zapaliti prah ili dim.

1.1.3. Držite djecu i posmatrače na sigurnoj udaljenosti dok radite sa nasumičnim orbitalnim brusilicama.

Ako vam je pažnja preusmerena, možete izgubiti kontrolu nad nasumičnom orbitalnom brusilicom.

1.2. Sigurnost kod rada sa električnom energijom.

Zaštite vašu udarnu bušilicu od kiše i vlage.

Penetracija vode u nasumičnu orbitalnu brusilicu povećava rizik od električnog udara.

1.3. Siguran način rada.

1.3.1. Budite koncentrirani, pažljivo posmatrajte svoje radnje i postupajte oprezno i oprezno.

Nemojte koristiti slučajni orbitalni brusač, kada ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili opojnih droga.

Trenutak distrakcije na radnom nasumičnom orbitalnom brusu može imati efekte izuzetno ozbiljnih povreda.

1.3.2. Raditi sa zaštitnom radnom odećom i uvek sa zaštitnim naočarima.

Nosi pogodno za slučajne orbitalne brusilice i aktivnosti lične zaštitne opreme, kao što su respiratorne maske, zdrave, čvrsto zatvorene cipele sa stabilnim zaštitnim kacigama i prigušivača (zaštitne sluznice), smanjuje rizik od nesreće.

1.3.3. Izbegavajte opasnost da slučajno ubacite nasumičnu orbitalnu brusilicu. Pre nego što uključite utikač u mrežu za napajanje, proverite da li je prekidač za aktiviranje u položaju "isključen". Ako, kada nosite nasumičnu orbitalnu brusilicu, držite prst na okidaču, ili ako podnesete napon slučajne orbitalne brusilice, gde je uključen, postoji rizik od nesreće.

1.3.4. Pre nego što uključite slučajni orbitalni brusiljak, uverite se da ste uklonili sve njene korisne i ključeve.

Komunalne usluge, zaboravljena rotirajuća jedinica mogu uzrokovati povrede.

1.3.5. Izbegavajte neprirodne pozicije tela. Radite u stabilnom položaju tela u bilo kom trenutku i držite ravnotežu. Dakle, možete bolje kontrolisati nasumičnu orbitalnu brusilicu i sigurnije ako se pojavljuju neočekivane situacije.

1.3.6. Radite sa odgovarajućom odjećom. Nemojte raditi sa labavom odjećom ili ukrasima. Držite kosu, odeću i rukavice na bezbednoj udaljenosti od rotirajućih jedinica slučajnog orbitalnog brusača. Robovi, odjeća, duga kosa mogu se uhvatiti i odneti diskom.

1.3.7. Ako je moguće koristiti spoljni sistem aspiracije, uverite se da je uključen i ispravan.

Upotreba sistema aspiracije smanjuje rizike zbog prašine na radu.

1.4. Tretman tretmana slučajnog orbitalnog brusilice.

1.4.1. Ne preopterećujte nasumičnu orbitalnu brusilicu. Koristite samo nasumična orbitalna brusilica u skladu sa njegovom namjenom. Radit ćete bolje i sigurnije kada koristite odgovarajući slučajni orbitalni brusač proizvođača u navedenom opsegu opterećenja.

1.4.2. Nemojte koristiti nasumičan orbitalni brusač, čiji je startni prekidač oštećen.

Slučajni orbitalni brusiljak, koji se ne može isključiti i uključiti u skladu s propisima proizvođača, je opasan i mora se popraviti.

1.4.3. Držite nasumične orbitalne brusilice na mestima gde ih djeca ne mogu dohvati. Ne dozvolite da ga koriste osobe koje nisu upoznate sa tim kako raditi s njim i nisu pročitali ta uputstva. Kada je u rukama neiskusnih korisnika, slučajni orbitalni brusač može biti

izuzetno opasno.

1.4.4. Držite svoju slučajnu orbitalnu brusilicu pažljivo. Proverite da li mobilne jedinice rade besprekorno, bez obzira da li je čarolija, ako postoji slomljena ili oštećena stavka koja vrši poremećaj ili promenu funkcija slučajne orbitalne brusilice. Pre upotrebe nasumičnog orbitalnog brusilice, vodite računa da oštećeni delovi budu popravljeni. Mnoge nesreće prouzrokuju loše održavani električni alati i uređaji.

1.4.5. Nikada ne ostavljajte slučajni orbitalni brusač, pre upotrebe alata da biste potpuno zaustavili njegovu rotaciju. Rotirajući alat može dodirnuti objekat, što rezultira gubitkom kontrole nad nasumičnom orbitalnom brusilicom.

1.4.6. Redovno očistite slučajnu orbitalnu brusilicu.

1.4.7. Nemojte koristiti slučajni orbitalni sander u blizini zapaljivih materijala. Leteće varnice mogu izazvati paljenje takvih materijala.

1.4.8. Nikada ne stavljamte ruke blizu rotirajućih radnih alata.

1.5. Pre operacije sredaja.

1.5.1. Kada brušite drvo i metalne površine premazane bojama sa dodatkom olova, može nastati štetna ili toksična prašina. Kontakt ili udisanje prašine mogu ugroziti zdravlje operatera ili drugih osoba. Koristite odgovarajuće mere lične zaštite kao što su filter maske i zaštitne naočare. Koristite sistem za vađenje prašine.

1.5.2. Tokom rada držite brusilicu čvrsto s obe ruke.

1.5.3. Obezbedite da abrazivni papir ne dodirne obrađeni materijal pre uključivanja brusilice.

1.5.4. Uverite se da je brusni papir dobro instaliran pre nego što uključite brusilicu.

1.5.5. Ne dodirujte pokretnе delove brusilice.

1.5.6. Nakon isključivanja, ne skidajte brusilicu sve dok se svi pokretni delovi ne zaustave.

1.5.7. Koristite zaštitnu masku ako se prašina pojavljuje tokom brušenja. Prašina koja se pojavljuje kada se brušene površine premaze boje na bazi olova, neke vrste drveta i metala, štetno.

1.5.8. Trudnice i deca ne smeju da uđu u prostoriju u kojoj se uklanjanju olovne boje koristeći brusilicu.

1.5.9. Nemojte jesti, piti ili pušiti u prostoriji gde se olovom na bazi olova uklanja brusilica.

1.6. Kada koristite brusilicu.

1.6.1. Nosite zaštitne rukavice i polumasku za zaštitu uvek kada koristite brusilicu.

1.6.2. Brusilica nije dizajnirana za mokro rad.

1.6.3. Koristite zaštitne naočare ili naočare prilikom rada brusilice iznad glave.

1.6.4. Kod rada brusilice ne primenjujte preveliki pritisak koji bi mogao zaustaviti alat.

2. Izgradnja i korišćenje.

Orbitalni brusilici su ručni električni alati, namenjeni za brušenje i poliranje površina drveta, metala, plastike i sličnih materijala, uz upotrebu brusnog papira sa odgovarajućim stepenom.

Opseg korišćenja obuhvata popravke i građevinske radove, i bilo koji rad iz dometa individualnih, amaterskih aktivnosti (tinkering).

Nemojte koristiti brusilicu za peskarenje površina koje sadrže magnezijum ili azbest, ili pokrivene gipsom.

Parametri nivoa buke i vibracije:

Zvučni pritisak LpA = 81,4 dB (A)

Snaga zvuka LvA = 92,4 dB (A)

Neizvesnost K = 3 dB.

Ponderisana vrednost ubrzanja vibracija ah = 8,632 m / s².

Neizvesnost K = 1,5 m / s².

3. Priprema za rad.

Informacije o bateriji i punjaču.

Bežična mašina nije isporučena sa baterijom i punjačem. Koristite samo bateriju i punjač iz serije sistema R20.

3.1. Izbor brušenog papira.

Grubi brusni papir se koristi za grubu obradu većine materijala, dok je fino zrnasto

Papir se koristi za završne radove.

Kada površina nije ravna, započnite rad sa grubim granulacijskim papirom i nastavite dok površina nije ravna.

Zatim koristite srednji zrni papir kako biste uklonili tragove grube obrade.

Za završetak rada koristite fino-zrnasto brusni papir.

3.2. Instaliranje brusnog papira.

Orbitalna brusilica opremljena je podmetačem sa tzv. VELCRO-om (kuka-i-petlja) i treba koristiti samo perforirani brusni papir odgovarajućeg prečnika 125 mm.

3.3. Postavite brusni papir blizu brusnog traka za brusilicu.

Postavite papir tako da se rupice podudaraju sa rupama za podlošku brusilice.

Pritisnite brusni papir na podlošku.

Osigurajte da se rupice na brusnom papiru i podlošku u potpunosti podudaraju; obezbeđuje mogućnost prašine.

3.4. Ekstrakcija prašine.

Oprema orbitalnog brusača uključuje posudu za prašinu koja pomaže u očuvanju obrađene površine.

Kada je kontejner popunjen, uklonite i ispraznite ga otvaranjem donjeg poklopca.

Koristiti vodu sapunom za pranje filtera. Suv temeljito. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili deterdžente.

Sastavite posudu za prašinu i ponovo ga postavite na prašinu.

Osigurajte da je posuda za prašinu dobro pričvršćena na izlazu za prašinu tako što je nežno izvlačite.

Preporučuje se da se posuda isprazni kada je polu-pun.

4. Rad i podešavanja.

4.1. Uključivanje / isključivanje.

Pritisnite dugme za prekidač (1) i popravite ga u položaj ON.

Isključivanje: Pritisnite i otpustite dugme prekidača (1).

4.2. Kotač za kontrolu brzine rotacije vretena.

Orbitalna brusilica omogućava rad sa različitim brzinama vretena. Može se kontrolisati pomoću točkića za kontrolu brzine (3). Podešavanje brzine je 6 stepeni.

Odaberite odgovarajuću brzinu obrtanja kada orbitalna brusilica radi bez opterećenja i pritiskom dugmeta zaključavanja prekidača. Definisana brzina može se smanjiti pod opterećenjem.

4.3. Operacija orbitala.

Cela površina podloge za podlogu mora da se nalazi na obrađenoj površini.

Okrenite brusilicu i primenite umereni pritisak; premjestiti ga na obrađenom materijalu u kružnim kretanjima, u poprečnom ili dužem pravcu.

Za grubu obradu koristite papir za brušenje grubim zrnom, za završnu obradu upotrebite fino zrno papir. Najbolje je da se podudaraju sa tipom brušenog papira pomoću ispitivanja i grešaka.

Kada završavate poliranje, smanjite pritisak, podignite brusač iznad procesirane površine i samo nakon toga isključite alat.

5. Rad i održavanje.

Uvek čistite brusilicu.

Zapamtite da uvek držite rupe za provetrvanje kućišta brusilice.

Za čišćenje plastičnih delova nikada nemojte koristiti bilo kakva sredstva.

U slučaju prekomernog komutatorskog provjeravanja provjerite tehničko stanje karbonskih četkica motora.

5.1. Zamena karbonskih četkica.

Zamenite odmah iskorишćene (kraće od 5 mm), sagorevane ili ispuçane karbonske četke. Uvek zamenite obe četke istovremeno.

Potvrđite zamenu ugljenih četkica samo kvalifikovanoj osobi. Treba koristiti samo originalne delove.

5.2. Bilo kakve greške treba popraviti servisnim radionicama koje je odobrio RAIDER.

6. Zaštita životne sredine.

Da bi zaštitili životnu sredinu, električni alat, pribor i pakovanje moraju biti odgovarajuće

obrađeni za ponovno korišćenje sirovina sadržanih u njima.

Nemojte odlagati električni alat u kućnom otpadu! U skladu sa Direktivom Evropske unije 2012/19 / EC o električnim i elektronskim uređajima do kraja života i validacijom i nacionalnim zakonom, električni alati koji više ne mogu da se koriste moraju se odvojeno sakupljati i podvrgnuti odgovarajućoj obradi za oporavak sadržaja u sekundarne sirovine



SL

Izvirna navodila za uporabo

Dragi uporabniki,

Čestitamo za nakup stroja iz najhitrejše rastoče blagovne znamke za električne, bencinske in pnevmatske stroje - RAIDER. Z ustreznim namestitvijo in delovanjem RAIDER so zanesljivi in zanesljivi stroji, delo z njimi pa vam bo prineslo veselje. Za vaše udobje je odlično servisno omrežje s 45 bencinskih servisov po vsej državi.

Pred uporabo tega stroja natančno preberite to navodilo za uporabo.

Zaradi varnosti in pravilne uporabe natančno preberite ta navodila, vključno s priporočili in opozorili. Da bi se izognili nepotrebni napakam in incidentom, je pomembno, da ostanejo ta navodila na voljo za prihodnje sklicevanje na vsakogar, ki bo uporabil stroj. Če ga prodajate novemu lastniku, je treba "Navodilo za uporabo" predati novemu lastniku, tako da lahko novi uporabnik preberi ustrezne varnostne ukrepe in navodila za uporabo.

"Euromaster Import Export" doo je pooblaščeni zastopnik proizvajalca in lastnika blagovne znamke RAIDER. Naslov uprave je v Sofiji 1231, 246 Lomska šose Blvd., tel.: 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-pošta: [info @ euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com).

Od leta 2006 je podjetje uvelo sistem vodenja kakovosti ISO 9001: 2008 s področja certificiranja: trgovina, uvoz, izvoz in servisiranje profesionalnih in hobij električnih, pnevmatskih in mehanskih orodij ter splošne strojne opreme. Certifikat izda Moody International Certification Ltd, Anglija.

Tehnični podatki.

parameter	Merske enote	vrednost
Model	-	RDP-SRSA20
Napetost	V DC	20
Hitrost brez obremenitve / 6 stopenj /	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Premerni disk	mm	125
Sistem prijemanje	-	Velcro

Opis risb

1. Sprožilec stikala
2. Ročaj
3. 6-stopenjska spremenljiva hitrost
4. Odstranjevanje prahu
5. Brušenje blazinice

1. Splošne smernice za varno delovanje.

Previdno preberite vsa navodila. Neupoštevanje narave po navodilih lahko povzroči električni udar, požar in / ali hude poškodbe. Ta navodila hranite na varnem mestu.

1.1. Varnost na delovnem mestu.

1.1.1. Naj bo vaše delovno mesto čisto in dobro osvetljeno. Nesreča in slaba razsvetljava lahko prispevata k nastanku nesreče.

1.1.2. Ne uporabljajte v okolju, kjer je naključno orbitalno žago s povečanim tveganjem za eksplozijo v bližini vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.

Med delovanjem naključne orbitalne žage lahko ločimo iskre, ki lahko vzgejo prah ali dim.

1.1.3. Med delom z naključnim orbitalnim brusilnikom hranite otroke in druge navzoče osebe na varni razdalji.

Če je vaša pozornost preusmerjena, lahko izgubite nadzor nad naključnim orbitalnim brusilnikom.

1.2. Varnost pri delu z elektriko.

Zaščitni svedri zaščitite pred dežjem in vlago.

Penetracija vode v naključno orbitalno šobo poveča nevarnost električnega udara.

1.3. Varen način dela.

1.3.1. Bodite koncentrirani, pozorno spremljajte svoja dejanja in previdno in previdno ukrepajte. Ne uporabljajte naključne orbitalne brusilke, ko ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali drog.

Trenutek odvračanja pri delu naključno orbitalne brusilke lahko povzroči zelo resne poškodbe.

1.3.2. Delo z zaščitno delovno obleko in vedno z zaščitnimi očali.

Nosite primočrno za naključno orbitalne brusilke in dejavnosti osebne zaščitne opreme, kot so dihalne maske, zdrave, tesno zaprto obutve s stabilno, zaščitno čelado in dušilci zvoka (zaščita sluha), zmanjša nevarnost nesreče.

1.3.3. Izogibajte se nevarnosti, da nenamerno vključite naključno orbitalno brusilko. Preden vklopite vtič v napajalno omrežje, se prepričajte, da je sprožilno stikalo v položaju "izklopljeno". Če nosite naključno orbitalno brusilko, držite prst na sprožilec ali če oddate napetost naključne orbitalne glave, kjer je vključena, obstaja nevarnost nezgode.

1.3.4. Preden vklopite naključno orbitalno brusilko, se prepričajte, da ste odstranili vse njene pripomočke in ključe.

Komunalne storitve, pozabljeni enote vrtenja lahko povzročijo poškodbe.

1.3.5. Izogibajte se nenaravnim položajem telesa. Delajte v stabilnem položaju telesa kadarkoli in ohranite ravnovesje. Torej lahko bolj naključno orbitalne glave nadzirate in varneje, če se pojavi nepričakovane situacije.

1.3.6. Delo z ustreznimi oblačili. Ne delajte z ohlapnimi oblekami ali okraski. Lase, oblačila in rokavice obdržite na varni razdalji od vnetljivih enot naključne orbitalne brusilke. Oblačila, obleke, dolge lase lahko ujamejo in jih odnesejo z diska.

1.3.7. Če je mogoče, uporabite zunanj sistem aspiracije, se prepričajte, da je vklopljen in pravilno deluje. Uporaba aspiracijskega sistema zmanjšuje tveganje zaradi prašnega prahu pri delu.

1.4. Skrb za zdravljenje naključnih orbitalnih brusilk.

1.4.1. Ne nakladajte naključnih orbitalnih brusilk. Uporabljajte samo naključno orbitalno glodalno v skladu s predvidenim namenom. Boste delovali bolje in varneje pri uporabi ustrezne naključne orbitalne brusilke proizvajalca v določenem obsegu obremenitve.

1.4.2. Ne uporabljajte naključnih orbitalnih šob, katerih začetno stikalo je poškodovano.

Naključna orbitalna glava, ki je ni mogoče izključiti in vključiti v skladu z navodili proizvajalca, je nevarna in jo je treba popraviti.

1.4.3. Ohranite naključno orbitalno šobo na mestih, kjer jih otroci ne morejo doseči. Ne dovolite, da ga uporabljajo osebe, ki niso seznanjene s tem, kako delati z njo in niso prebrale teh navodil. Kadar je v rokah neizkušenih uporabnikov, je lahko naključno orbitalni brusilnik

zelo nevarno.

1.4.4. Pazljivo obdržite svojo naključno orbitalno brusilko. Preverite, ali mobilne enote delujejo brezhibno, ne glede na to, ali se uroci, če je poškodovan ali poškodovan predmet, ki izkrivilja ali spreminja funkcije naključne orbitalne glave. Preden uporabite naključno orbitalno žago, poskrbite, da bodo popravljeni poškodovani deli. Mnoge nezgode povzročajo slabo vzdrževana električna orodja in naprave.

1.4.5. Nikoli ne pustite naključne orbitalne glave, pred delujočimi orodji, da popolnoma ustavite njegovo vrtenje. Rotacijsko orodje se lahko dotakne predmeta, kar ima za posledico izgubo nadzora nad naključnim orbitalnim brusilnikom.

1.4.6. Redno očistite naključno orbitalno brusilko.

1.4.7. Ne uporabljajte naključne orbitalne žage v bližini vnetljivih snovi. Leteče iskre lahko povzročijo vžig takšnih materialov.

1.4.8. Nikoli ne dajte roke v bližino vrtljivih delovnih orodij.

1.5. Pred operacijo glave.

1.5.1. Pri brušenju lesa in kovinskih površin, prevlečenih z barvami z dodatki svinca, se lahko pojavi škodljiv ali strupen prah. Stik ali vdihavanje prahu lahko ogrozi zdravje uporabnika ali druge osebe. Uporabite primerne osebne zaščitne ukrepe, kot so filtrske maske in zaščitna očala. Uporabite sistem za odstranjevanje prahu.

1.5.2. Med delovanjem trdno držite brusilnik z obema rokama.

1.5.3. Pred brisanjem brusilnika se prepričajte, da se brusni papir ne dotika predelanih materialov.

1.5.4. Pred brisanjem brusilnika mora biti brusni papir dobro nameščen.

1.5.5. Ne dotikaj se gibljivih delov brusilke.

1.5.6. Po izklopu ne odstranite brusilca, dokler se vsi gibljivi deli ne ustavijo.

1.5.7. Uporabite zaščitno masko, če se med peskanjem pojavi prah. Prah, ki se pojavi pri brušenju površin, prevlečenih z barvo na osnovi svinca, nekaterih vrst lesa in kovine, je škodljivo.

1.5.8. Noseče ženske in otroci ne smejo vstopiti v prostor, kjer odstranite svinčevalo barvo z brusilko.

1.5.9. Ne dejte, ne pijte ali kadite v prostoru, kjer je brusna snov odstranjena z brusilko.

1.6. Pri delovanju brusilke.

1.6.1. Nosite zaščitne rokavice in zaščitno masko vedno pri uporabi brusilke.

1.6.2. Brusilnik ni namenjen za mokro delovanje.

1.6.3. Pri delu z brusilko nad glavo uporabite zaščitna očala ali očala.

1.6.4. Pri delovanju brusilnika ne uporabljajte prekomernega tlaka, ki bi lahko ustavil orodje.

2. Gradnja in uporaba.

Orbitalni brusilniki so ročno upravljeni električni orodji, namenjeni za brušenje in poliranje površin lesa, kovine, plastike in podobnih materialov, z uporabo brusnega papirja z ustrezno gradacijo. Obseg uporabe zajema popravila in gradbena dela ter vsako delo iz posameznih, amaterskih dejavnosti (tinkering).

Ne uporabljajte brusilke za peskanje površin, ki vsebujejo magnezij ali azbest, ali prevlečeni z mavcem.

Parametri hrupa in vibracije:

Zvočni tlak LpA = 81,4 dB (A)

Zvočna moč LwA = 92,4 dB (A)

Negotovost K = 3 dB.

Utežena vrednost pospeška nihanja ah = 8,632 m / s².

Negotovost K = 1,5 m / s².

3. Priprava za delovanje.

Informacije o bateriji in polnilniku.

Brežični stroj ni opremljen z baterijo in polnilnikom. Uporabljajte samo baterijo in polnilnik iz serije R20.

3.1. Izberi brusnega papirja.

Grobo-brušeni brusni papir se uporablja za grobo obdelavo večine materialov, medtem ko je drobnozrnat

papir se uporablja za zaključna dela.

Ko površina ni ravna, začnite z brusilnim papirjem in nadaljujte, dokler površina ni ravna.

Naslednja uporaba srednjega zrna papirja za odstranjevanje sledi grobe obdelave.

Za dokončanje dela uporabite drobnozrnat pesek.

3.2. Namestitev brusnega papirja.

Orbitalna brusilka je opremljena z blazinico z VELCRO (kljukico) in samo perforiran brusni papir s primerno velikostjo premera 125 mm.

3.3. Brusilni papir postavite blizu brusne plošče.

Papir postavite tako, da se luknje ujemajo z luknjami na podlaktici.

Pritisnite brušen papir proti podlogi.

Poskrbite, da se luknje na brušnem papirju in podlogi popolnoma ujemajo; zagotavlja možnost ekstrakcije prahu.

3.4. Odsesavanje prahu.

Oprema orbitalne brusilke vključuje posodo za prah, ki pomaga ohranjati obdelano površino čisto.

Ko je posoda polna, jo odstranite in izpraznite tako, da odprete spodnji pokrov.

Za čiščenje filtra uporabite vodo z milom. Temeljito suho. Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali detergentov.

Sestavite posodo za prah in ga ponovno namestite na prašno vtičnico.

Poskrbite, da bo vsebnik za prah dobro pritren na izpustu prahu, tako da ga nežno potegnete.

Priporočljivo je, da posodo izpraznite, ko je pol poln.

4. Delovanje in nastavitev.

4.1. Vklop / izklop.

Pritisnite stikalo (1) in ga pritrdite v položaj ON.

Izklop: Pritisnite in spustite stikalo (1).

4.2. Kolo za vrtenje vrtilne hitrosti vretena.

Orbitalna glava omogoča delovanje z različnimi hitrosti vretena. To je mogoče krmiliti s kolesom za nadzor hitrosti (3). Nastavitev hitrosti je 6 stopenj.

Izberite pravilno rotacijsko hitrost, kadar vratna glava deluje brez obremenitve in pritisnete gumb za zaklep stikala. Določena hitrost se lahko zmanjša pod obremenitvijo.

4.3. Orbitalna glava.

Celotna površina podlage mora ležati na obdelani površini.

Vrtliko vklopite in zmeren tlak; ga premaknite na obdelan material v krožnih gibih, v prečni ali vzdolžni smeri.

Za grobo obdelavo uporabljajte brusni papir z grobo zrno, za finiširanje obdelave pa uporabite drobnozrnat papir. Najbolje je, da se vrsto brusnega papirja ujemajo s poskusi in napakami.

Ko zaključujete poliranje, zmanjšajte tlak, dvignite brusilko nad obdelano površino in šele potem izklopite orodje.

5. Delovanje in vzdrževanje.

Vedno poskrbite za čiščenje brusilke.

Ne pozabite, da so prezačevalne luknje ohišja brusilnika vedno napete.

Za čiščenje plastičnih delov nikoli ne uporabljajte jedkih sredstev.

V primeru prekomernega vžiga komutatorja preverite tehnično stanje oglenih ščetk motorja.

5.1. Zamenjava oglenih krtač.

Zamenjajte takoj uporabljeno gor (krajše od 5 mm), izgorele ali razpokane motorne krtače. Vedno zamenjajte obe ščetki hkrati.

Poskrbite za zamenjavo oglenih krtač samo za kvalificirano osebo. Uporabit je treba samo originalne dele.

5.2. Vsako napako popraviti servisna delavnica, ki jo je pooblastil RAIDER.

6. Varstvo okolja.

Za zaščito okolja morajo biti električno orodje, dodatki in embalaža primerni

predelana za ponovno uporabo surovin, ki jih vsebujejo.

Ne uporabljajte električnih orodij v gospodinjskih odpadkih! V skladu z Direktivo Evropske unije 2012/19 / ES o izrabljenih električnih in elektronskih napravah ter potrjevanju in nacionalnem pravu je treba orodja, ki se ne smejo več uporabljati, ločeno zbirati in jih ustreznno obdelati za predelavo vsebine v sekundarne surovine



EL

Αρχικές οδηγίες χρήστης

Αγαπητοί χρήστες,

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός μηχανήματος από την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα για ηλεκτρικές, βενζινοκίνητες και πνευματικές μηχανές - RAIDER. Με σωστή εγκατάσταση και λειτουργία, το RAIDER είναι αξιόπιστα και αξιόπιστα μηχανήματα και η δουλειά μαζί τους θα σας φέρει πραγματική ευχαρίστηση. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, υπάρχει ένα εξαιρετικό δίκτυο εξυπηρέτησης με 45 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα.

Πριν χρησιμοποίησετε αυτό το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά αυτή την "Οδηγία Χρήστης".

Για λόγους ασφάλειας και για σωστή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και των προειδοποιήσεων τους. Για να αποφύγετε περιπτώσεις σφάλματα και συμβάντα, είναι σημαντικό οι οδηγίες αυτές να παραμείνουν διαθέσιμες για μελλοντική αναφορά σε όποιον θα χρησιμοποίησε τη μηχανή. Αν το πουλήσετε σε νέο ιδιοκτήτη, η "Οδηγία Χρήστης" πρέπει να παραδοθεί στον νέο ιδιοκτήτη, ώστε ο νέος χρήστης να μπορεί να διαβάσει τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας.

Η "Euromaster Import Export" Ltd είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή και του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος RAIDER. Η διεύθυνση της διοίκησης της εταιρίας βρίσκεται στη Σόφια 1231, 246 Blvd Lomsko Shose, τηλ.: 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Από το 2006 η εταιρεία έχει εισαγάγει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008 με αντικείμενο πιστοποίησης: Εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή και συντήρηση επαγγελματικών και χόμπι ηλεκτρικών, πνευματικών και μηχανικών εργαλείων και γενικού εξοπλισμού. Το πιστοποιητικό έκδιδεται από την Moody International Certification Ltd, Αγγλία.

Τεχνικά δεδομένα

παράμετρο	μοναδες μετρησης	αξια
Μοντέλο	-	RDP-SRSA20
Τάση	V DC	20
Ταχύτητα χωρίς φορτίο / 6 στάδια /	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Δίσκος διαμέτρου	mm	125
Σύλληψη συστήματος	-	Velcro

Περιγραφή των σχεδίων

1. Διακόπτης ενεργοποίησης
2. Χειριστείς
3. Μεταβλητή ταχύτητα 6 σταδίων
4. Αφαίρεση σκόνης
5. Πιάτο λείανσης

1. Γενικές οδηγίες για ασφαλή λειτουργία.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Η αποτυχία της φύσης σύμφωνα με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρούς τραυματισμούς. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.

1.1. Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

1.1.1. Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο. Η ασυμμετρία και ο κακός φωτισμός μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση ενός ατυχήματος.

1.1.2. Μην λειτουργείτε σε περιβάλλον όπου το τυχαίο τροχιακό τριβείο με αυξημένο κίνδυνο έκρηξης κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.

Κατά τη λειτουργία του τυχαίου τροχού τριβείου μπορούν να διαχωριστούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη σκονών ή καπνών.

1.1.3. Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση ενώ εργάζεστε με το τυχαίο τροχιακό τριβείο.

Εάν η προσοχή σας εκτραπεί, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του τυχαίου τροχού.

1.2. Ασφάλεια κατά την εργασία με ηλεκτρικό ρεύμα.

Προστατέψτε το εντυπωσιακό τρυπάνι σας από τη βροχή και την υγρασία.

Η διείσδυση νερού στο τυχαίο τροχιακό τριβείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

1.3. Ασφαλής τρόπος εργασίας.

1.3.1. Να είστε συγκεντρωμένοι, να παρακολουθείτε προσεκτικά τις πράξεις τους και να ενεργείτε προσεκτικά και με σύνεση. Μην χρησιμοποιείτε το τυφλό τριβείο, όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Μια στιγμή της τυχαίας περιστροφικής λείανσης στο χώρο εργασίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά σοβαρούς τραυματισμούς.

1.3.2. Εργασία με προστατευτικό ρουχισμό εργασίας και πάντα με γυαλιά ασφαλείας.

Το κατάλληλο για τυχαία τροχό λείανση και οι δραστηριότητες του εξπλισμού απομικής προστασίας, όπως οι μάσκες αναπνευστικών οδών, τα υγιή, καλά κλειστά παπούτσια με σταθερό, προστατευτικό κράνος και σιγαστήρες (προστατευτικά ακοής), μειώνουν τον κίνδυνο ατυχήματος.

1.3.3. Αποφύγετε τον κίνδυνο τυχαίας ενσωμάτωσης του τυχαίου τροχού. Πριν ενεργοποιήσετε το φίς στο δίκτυο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης σκανδάλης είναι στη θέση “off”. Εάν, όταν μεταφέρετε το τυχαίο τροχιακό τριβείο, κρατήστε το δάχτυλό σας στο διακόπτη σκανδάλης ή εάν υποβάλλετε μια τάση του τυχαίου τροχού λειαντικού, όπου περιλαμβάνεται, υπάρχει ο κίνδυνος ατυχήματος.

1.3.4. Πριν ενεργοποιήσετε το τυχαίο τροχιακό τριβείο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα βοηθητικά προγράμματα και τα κλειδιά.

Τα βοηθητικά προγράμματα, η ξεχασμένη περιστρεφόμενη μονάδα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.

1.3.5. Αποφύγετε τις αφύσικες θέσεις του σώματος. Εργαστείτε σε σταθερή θέση του σώματος ανά πάσα στιγμή και διατηρήστε την ισορροπία. Έτσι, μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το τυχαίο τροχιακό τριβείο και ασφαλέστερα εάν προκύψουν μη αναμενόμενες καταστάσεις.

1.3.6. Εργασία με τα κατάλληλα ρούχα. Μην λειτουργείτε με χαλαρά ρούχα ή στολίδια. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας σε ασφαλή απόσταση από τις περιστρεφόμενες μονάδες του τυχαίου τροχού. Ράμπες, ενδυμασίες, μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν και να παρασυρθούν από το δίσκο.

1.3.7. Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό σύστημα αναρρόφησης, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο και λειτουργεί σωστά. Η χρήση του συστήματος αναρρόφησης μειώνει τους κινδύνους που οφείλονται στη σκόνη κατά την εργασία.

1.4. Φροντίδα της τυχαίας τροχιακής μηχανής.

1.4.1. Μην υπερφορτώνετε το τυχαίο τροχοφόρο τριβείο. Χρησιμοποιείτε μόνο το τυχαίο τροχοφόρο τριβείο σύμφωνα με τον προορισμό του. Θα λειτουργείτε καλύτερα και ασφαλέστερα όταν χρησιμοποιείτε το κατάλληλο τυχαίο τροχιακό τριβείο κατασκευαστή στο καθορισμένο εύρος φορτίου.

1.4.2. Μην χρησιμοποιείτε τυχαίο τροχό λείανσης, του οποίου ο διακόπτης εκκίνησης είναι κατεστραμμένος.

Τυχαία τροχιακή λείανση, η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί και συμπεριληφθεί όπως παρέχεται

από τον κατασκευαστή, είναι επικίνδυνη και πρέπει να επισκευαστεί.

1.4.3. Κρατήστε τυχαία τροχίσκους σε μέρη όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά. Μην αφήνετε να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τον τρόπο εργασίας και δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες. Όταν στα χέρια των άπειρων χρηστών, μπορεί να είναι το τυχαίο τροχιακό τριβείο extremely dangerous.

1.4.4. Κρατήστε το τυφλό τριβείο σας τυχαία. Ελέγχετε εάν οι κινητές μονάδες λειτουργούν άψογα, ανεξάρτητα από το αν είναι ξόρκι, αν υπάρχει σπασμένο ή κατεστραμμένο στοιχείο που παραμορφώνει ή μεταβάλλει τις λειτουργίες του τυχαίου τροχού. Πριν χρησιμοποιήσετε το τυφλό τριβείο, βεβαιωθείτε ότι τα κατεστραμμένα μέρη πρέπει να επισκευαστούν. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε ανεπαρκώς συντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία και συσκευές.

1.4.5. Μην αφήνετε ποτέ το τυχαίο τροχιακό τριβείο, πριν χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία για να σταματήσετε τελείως την περιστροφή του. Το περιστροφικό εργαλείο μπορεί να αγγίξει το αντικείμενο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του τυχαίου τροχού.

1.4.6. Ρυθμίστε τακτικά το τυφλό τριβείο.

1.4.7. Μην χρησιμοποιείτε το τυφλό τριβείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες που πετούν μπορούν να προκαλέσουν την ανάφλεξη τέτοιων υλικών.

1.4.8. Ποτέ μην βάζετε τα χέρια σας κοντά στα περιστροφικά εργαλεία εργασίας.

1.5. Πριν τη λειτουργία του τριβείου.

1.5.1. Όταν τρίβετε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες επικαλυμμένες με χρώματα με πρόσθετα μολύβδου, μπορεί να προκύψει βλαβερή ή τοξική σκόνη. Η επαφή ή η εισπνοή της σκόνης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του χειριστή ή άλλων προσώπων. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως μάσκες φίλτρων και γυαλιά ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε σύστημα εξαγωγής σκόνης.

1.5.2. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κρατήστε το τριβείο σταθερά και με τα δύο χέρια.

1.5.3. Βεβαιωθείτε ότι το λειαντικό χαρτί δεν αγγίζει το επεξεργασμένο υλικό πριν ενεργοποιήσετε το τριβείο.

1.5.4. Βεβαιωθείτε ότι το λειαντικό χαρτί είναι καλά τοποθετημένο πριν ενεργοποιήσετε το τριβείο.

1.5.5. Μην αγγίζετε κινούμενα μέρη του μηχανήματος τριβής.

1.5.6. Μετά την απενεργοποίηση, μην αφήνετε το τριβείο μέχρι να σταματήσει όλα τα κινούμενα μέρη.

1.5.7. Χρησιμοποιήστε προστατευτική μάσκα αν η σκόνη εμφανιστεί κατά την αμμοβολή. Η σκόνη, η οποία εμφανίζεται όταν οι επιφάνειες λείανσης επιχρισμένες με βαφή με βάση το μόλυβδο, μερικούς τύπους ξύλου και μετάλλου, είναι επιβλαβείς.

1.5.8. Οι έγκεις γυναίκες και τα παιδιά δεν πρέπει να εισέρχονται στο δωμάτιο όπου αφαιρείται το βαφές με βάση το μολύβι με τη βοήθεια μηχανής.

1.5.9. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στο δωμάτιο όπου αφαιρείται το βαφές με βάση το μόλυβδο με το τριβείο.

1.6. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος τριβής.

1.6.1. Φορέστε πάντα προστατευτικά προστασίας και προστατευτική μισά μάσκα όταν χρησιμοποιείτε το τριβείο.

1.6.2. Το τριβείο δεν είναι σχεδιασμένο για υγρή λειτουργία.

1.6.3. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά όταν χειρίζεστε το τριβείο πάνω από το κεφάλι.

1.6.4. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος ψεκασμού μην ασκείτε υπερβολική πίεση που μπορεί να σταματήσει το εργαλείο.

2. Κατασκευή και χρήση.

Τα τροχιακά μηχανήματα κοπής είναι χειροκίνητα ηλεκτρικά εργαλεία σχεδιασμένα για λείανση και στίλβωση επιφανειών από ξύλο, μέταλλο, πλαστικό και παρόμοια υλικά με τη χρήση χαρτού λείανσης με κατάλληλη διαβάθμιση. Το φάσμα της χρήσης καλύπτει επισκευές και οικοδομικές εργασίες, καθώς και οποιαδήποτε εργασία από το φάσμα των ατομικών, ερασιτεχνικών δραστηριοτήτων (tinkering).

Μη χρησιμοποιείτε το τριβείο για λείανση επιφανειών που περιέχουν μαγνήσιο ή αμίαντο ή

καλύπτεται με γύψο.

Παράμετροι θορύβου και δόνησης:

Ηχητική πίεση LpA = 81,4 dB (A)

Ηχητική ισχύς LwA = = 92,4 dB (A)

Αβεβαιότητα K = 3 dB.

Σταθμισμένη τιμή επιτάχυνσης κραδασμών ah = 8,632 m / s2.

Αβεβαιότητα K = 1,5 m / s2.

3. Προετοιμασία για τη λειτουργία.Πληροφορίες μπαταρίας και φορτιστή.

Το ασύρματο μηχάνημα δεν παρέχεται με μπαταρία και φορτιστή. Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρία και φορτιστή από τη σειρά R20 System.

3.1. Επιλογή χαρτιού λείανσης.

Χονδρόκοκκο χαρτί λείανσης χρησιμοποιείται για χονδροειδείς επεξεργασίες των περισσότερων υλικών, ενώ λεπτόκοκκο χαρτί χρησιμοποιείται για εργασίες φινιρίσματος.

Όταν η επιφάνεια δεν είναι επιτίπεδη, ξεκινήστε την εργασία με χονδρόκοκκο χαρτί λείανσης και συνεχίστε έως ότου η επιφάνεια είναι επιτίπεδη.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε χαρτί μεσαίου μεγέθους για να αφαιρέσετε ίχνη χονδροειδούς επεξεργασίας.

Για να ολοκληρώσετε το έργο, χρησιμοποιήστε λεπτόκοκκο χαρτί λείανσης.

3.2. Εγκατάσταση χαρτιού λείανσης.

Το τροχιακό τριβείο είναι εξοπλισμένο με μαξιλάρι με λεγόμενο VELCRO (αγκίστρι και βρόχο) και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο διάτρητο χαρτί λείανσης με κατάλληλο μέγεθος διαμέτρου 125 mm.

3.3. Τοποθετήστε το χαρτί λείανσης κοντά στο μαξιλάρι στήριξης του τριβείου.

Τοποθετήστε το χαρτί έτσι ώστε οι οπές του να ταιριάζουν με οπές στο μαξιλάρι στήριξης του τριβείου.

Πιέστε το χαρτί λείανσης πάνω στο μαξιλάρι στήριξης.

Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες στο χαρτί λείανσης και στην πλάκα στήριξης ταιριάζουν πλήρως.

εξασφαλίζει δυνατότητα εξαγωγής σκόνης.

3.4. Εξαγωγή σκόνης.

Ο εξοπλισμός του τροχιακού τριβείου περιλαμβάνει δοχείο σκόνης που βοηθά στη διατήρηση της επεξεργασμένης επιφάνειας καθαρή.

Όταν το δοχείο είναι γεμάτο, αφαιρέστε και αδειάστε το ανοίγοντας το κάτω καπάκι του.

Χρησιμοποιήστε νερό με σαπούνι για να πλύνετε το φίλτρο. Στεγνώστε καλά. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή απορρυπαντικά.

Συναρμολογήστε το δοχείο σκόνης και τοποθετήστε το ξανά στην έξοδο σκόνης.

Βεβαιωθείτε ότι ο περιέκτης σκόνης είναι καλά στερεωμένος στην έξοδο σκόνης τραβώντας τον απαλά.

Συνιστάται να αδειάστε το δοχείο όταν είναι μισό γεμάτο.

4. Λειτουργία και ρυθμίσεις.

4.1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

Πατήστε το κουμπί διακόπτη (1) και στερεώστε το στη θέση ΟΝ.

Απενεργοποίηση: Πιέστε και αφήστε το κουμπί διακόπτη (1).

4.2. Τροχός για τον έλεγχο της ταχύτητας περιστροφής του άξονα.

Το τροχιακό τριβείο επιτρέπει τη λειτουργία με διαφορετικές ταχύτητες ατράκτου. Μπορεί να ελεγχθεί με τον τροχό για τον έλεγχο ταχύτητας (3). Η ρύθμιση ταχύτητας είναι 6 στάδια.

Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα περιστροφής όταν το τροχιακό τριβείο λειτουργεί χωρίς φορτίο και πιέζεται το κουμπί κλειδώματος διακόπτη. Η καθορισμένη ταχύτητα μπορεί να μειωθεί κάτω από το φορτίο.

4.3. Τροχιακή λειτουργία τριβής.

Ολόκληρη η επιφάνεια της βάσης στήριξης πρέπει να στηρίζεται στην επεξεργασμένη επιφάνεια.

Γυρίστε το τριβείο και εφαρμόστε μέτρια πίεση. μετακινήστε το στο επεξεργασμένο υλικό σε κυκλικές κινήσεις, σε εγκάρσια ή κατά μήκος κατεύθυνση.

Για χονδρή επεξεργασία χρησιμοποιήστε χαρτί λείανσης με χονδρόκοκκο, για τελική επεξεργασία χρησιμοποιήστε λεπτόκοκκο χαρτί. Είναι καλύτερο να ταιριάζει με τον τύπο του χαρτιού λείανσης με δοκιμές και σφάλματα.

Όταν τελειώσετε τη στίλβωση, μειώστε την πίεση, σηκώστε το τριβείο πάνω από την επεξεργασμένη επιφάνεια και μόνομετά απενεργοποιήστε το εργαλείο.

5. Λειτουργία και συντήρηση.

Διατηρείτε πάντα το τριβείο καθαρό.

Θυμηθείτε πάντα να κρατάτε τις οπές εξαερισμού του περιβλήματος του τριβείου διαπερατές.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καυστικούς παράγοντες για τον καθαρισμό πλαστικών εξαρτημάτων.

Σε περίπτωση υπερβολικού σπινθήρα του διακόπτη, ελέγχετε την τεχνική κατάσταση των βούρτσων άνθρακα του κινητήρα.

5.1. Αντικατάσταση πινέλων άνθρακα.

Αντικαταστήστε τις βούρτσες άνθρακα που έχουν χρησιμοποιηθεί αμέσως (μικρότερες από 5 mm), καίγονται ή έχουν σπάσει. Να αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο βούρτσες κάθε φορά.

Αντικαταστήστε τις βούρτσες άνθρακα μόνο σε ένα εξειδίκευμένο άτομο. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο πρωτότυπα εξαρτήματα.

5.2. Οποιεσδήποτε βλάβες θα πρέπει να επισκευαστούν από συνεργείο επισκευών εξουσιοδοτημένο από το RAIDER.

6. Προστασία του περιβάλλοντος.

Για την προστασία του περιβάλλοντος, το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και η συσκευασία πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών που περιέχονται σε αυτό.

Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19 / EK σχετικά με τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά βιοηθήματα στο τέλος



του κύκλου ζωής τους και την επικύρωση και ως εθνική νομοθεσία, τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία για την ανάκτηση των περιεχομένων σε δευτερογενείς πρώτες ύλες



Оригинальная инструкция для использования

Уважаемые пользователи,

Поздравляем вас с покупкой машины из быстрорастущего бренда для электрических, бензиновых и пневматических машин - RAIDER. При правильной установке и эксплуатации RAIDER - надежные и надежные машины, и работа с ними принесет вам настоящее удовольствие. Для вашего удобства есть отличная сервисная сеть с 45 сервисными станциями по всей стране.

Перед использованием этой машины внимательно прочитайте эту «Инструкцию по использованию».

В целях вашей безопасности и обеспечения надлежащего использования внимательно прочитайте эту инструкцию, включая рекомендации и предупреждения в ней. Чтобы избежать ненужных ошибок и инцидентов, важно, чтобы эти инструкции оставались доступными для будущих ссылок на всех, кто будет использовать эту машину. Если вы продаете его новому владельцу, «Инструкция по использованию» должна быть передана новому владельцу, чтобы новый пользователь мог ознакомиться с соответствующими мерами предосторожности и инструкциями по эксплуатации.

«Euromaster Import Export» Ltd является уполномоченным представителем производителя и владельца товарного знака RAIDER. Адрес руководства компании находится в Софии 1231, 246 Lomsko Shose Blvd., тел.: 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

С 2006 года компания внедряет систему менеджмента качества ISO 9001: 2008 с объемом сертификации: торговля, импорт, экспорт и обслуживание профессиональных и хобби электрических, пневматических и механических инструментов и общего оборудования. Сертификат выдается Moody International Certification Ltd, Англия.

Технические данные

параметр	Меры измерения	стоимость
Модель	-	RDP-SRSA20
напряжение	V DC	20
Скорость холостого хода / 6 ступеней /	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Диаметр диска	mm	125
Захват системы	-	Velcro

Описание чертежей

1. Триггерный переключатель
2. Рукоятка
3. 6-ступенчатая переменная скорость
4. Удаление пыли
5. Шлифовальная подушка

1. Общие рекомендации по безопасной эксплуатации.

Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / или тяжелым травмам. Храните эти инструкции в надежном месте.

1.1. Безопасность на рабочем месте.

1.1.1. Держите свое рабочее место чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и плохое освещение могут способствовать возникновению аварии.

1.1.2. Не работайте в условиях, когда случайная орбитальная шлифовальная машина с повышенным риском взрыва вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов или порошков.

Во время работы случайной орбитальной шлифовальной машины могут быть отделены искры, которые могут воспламенить порошки или пары.

1.1.3. Держите детей и наблюдателей на безопасном расстоянии во время работы со случайнм орбитальным шлифовальным аппаратом.

Если ваше внимание отклонено, вы можете потерять контроль над случайнм орбитальным шлифовальным аппаратом.

1.2. Безопасность при работе с электричеством.

Заштите свою ударную дрель от дождя и влаги.

Проникновение воды в случайную орбитальную шлифовальную машину увеличивает риск поражения электрическим током.

1.3. Безопасный способ работы.

1.3.1. Будьте сосредоточены, внимательно следите за их действиями и действуйте осторожно и осмотрительно. Не используйте случайную орбитальную шлифовальную машину, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или наркотических средств. Момент отвлечения на работу случайной орбитальной шлифовальной машины может иметь последствия чрезвычайно серьезных травм.

1.3.2. Работайте с защитной рабочей одеждой и всегда с защитными очками.

Ношение, подходящее для случайного орбитального шлифовального станка, и действия персонального защитного снаряжения, такие как респираторные маски, здоровые, плотно закрытые ботинки с устойчивым защитным шлемом и глушителями (средства защиты слуха), уменьшают риск несчастного случая.

1.3.3. Избегайте опасности случайного включения случайного орбитального шлифовального аппарата. Перед тем, как включить вилку в сеть электропитания, убедитесь, что триггерный переключатель находится в положении «выключено». Если, когда вы носите случайную орбитальную шлифовальную машину, держите палец на триггерном переключателе, или если вы подаете напряжение случайной орбитальной шлифовальной машины, где оно включено, существует риск аварии.

1.3.4. Прежде чем включить случайную орбитальную шлифовальную машину, убедитесь, что вы удалили все ее утилиты и гаечные ключи.

Утилиты, забытые вращающиеся устройства могут привести к травмам.

1.3.5. Избегайте неестественных положений тела. Работайте в устойчивом положении тела в любое время и сохраняйте равновесие. Таким образом, вы можете управлять случайнм орбитальным шлифователем лучше и безопаснее, если возникают непредвиденные ситуации.

1.3.6. Работайте с соответствующей одеждой. Не работайте с свободной одеждой или украшениями. Держите волосы, одежду и перчатки на безопасном расстоянии от вращающихся единиц случайной орбитальной шлифовальной машины. Одежды, наряд, длинные волосы можно поймать и унести с диска.

1.3.7. Если возможно, используйте внешнюю аспирационную систему, убедитесь, что она включена и работает правильно. Использование аспирационной системы снижает риск возникновения пыли при работе.

1.4. Уход за случайнм орбитальным шлифовальным аппаратом.

1.4.1. Не перегружайте случайную орбитальную шлифовальную машину. Используйте только случайную орбитальную шлифовальную машину в соответствии с ее назначением.

Вы будете работать лучше и безопаснее при использовании подходящей произвольной орбитальной шлифовальной машины производителя в указанном диапазоне нагрузки.

1.4.2. Не используйте случайную орбитальную шлифовальную машину, пусковой выключатель которой поврежден.

Случайная орбитальная шлифовальная машина, которая не может быть исключена и включена, как указано изготовителем, опасна и должна быть отремонтирована.

1.4.3. Держите случайную орбитальную шлифовальную машину в местах, где дети не могут добраться. Не позволяйте использовать его лицами, которые не знакомы с тем, как с ним работать, и не прочитали эти инструкции. Когда в руках неопытных пользователей, случайная орбитальная шлифовальная машина может быть чрезвычайно опасно.

1.4.4. Держите ваш случайный орбитальный шлифовальный станок тщательно. Убедитесь, что мобильные устройства работают безупречно, независимо от того, заклинает ли он, если есть сломанный или поврежденный предмет, который искажает или изменяет функции случайного орбитального шлифовального станка. Перед использованием случайной орбитальной шлифовальной машины убедитесь, что поврежденные детали подлежат ремонту. Многие несчастные случаи вызваны плохо поддерживаемыми электроинструментами и приборами.

1.4.5. Никогда не оставляйте случайную орбитальную шлифовальную машину, прежде чем рабочие инструменты полностью прекратят вращение. Вращающийся инструмент может касаться объекта, что приводит к потере контроля над случайнм орбитальным шлифовальным аппаратом.

1.4.6. Регулярно очищайте случайную орбитальную шлифовальную машину.

1.4.7. Не используйте случайную орбитальную шлифовальную машину вблизи легковоспламеняющихся материалов. Летающие искры могут вызвать воспламенение таких материалов.

1.4.8. Никогда не кладите руки на вращающиеся рабочие инструменты.

1.5. До операции шлифования.

1.5.1. При шлифовании деревянных и металлических поверхностей, покрытых красками свинцовыми добавками, может возникнуть вредная или токсичная пыль. Контакт или вдыхание пыли могут поставить под угрозу здоровье оператора или других лиц. Используйте соответствующие меры личной защиты, такие как масляные фильтры и защитные очки. Используйте систему пылеудаления.

1.5.2. Во время работы крепко удерживайте обезьяну обеими руками.

1.5.3. Убедитесь, что абразивная бумага не касается обрабатываемого материала до включения шлифовальной машины.

1.5.4. Убедитесь, что абразивная бумага хорошо установлена до включения шлифовального станка.

1.5.5. Не прикасайтесь к движущимся частям шлифовальной машины.

1.5.6. После выключения не удаляйте шлифовальную машину, пока все движущиеся части не остановятся.

1.5.7. Используйте защитную маску, если пыль появляется во время шлифования. Пыль, возникающая при шлифовании поверхностей, покрытых свинцовой краской, некоторыми видами дерева и металла, является вредной.

1.5.8. Беременные женщины и дети не должны входить в комнату, где свинцовая краска удаляется с помощью шлифовальной машины.

1.5.9. Не ешьте, не пейте и не курите в комнате, где свинцовая краска удаляется шлифовальной машиной.

1.6. При работе шлифовального станка.

1.6.1. Всегда пользуйтесь защитными наушниками и защитной полумаски при использовании шлифовальной машины.

1.6.2. Сандер не предназначен для влажной работы.

1.6.3. При работе шлифовального станка над головой используйте защитные очки или очки.

1.6.4. При работе шлифовального станка не применяйте чрезмерное давление, которое может остановить инструмент.

2. Строительство и использование.

Орбитальные шлифовальные станки представляют собой ручные электроинструменты, предназначенные для шлифования и полировки поверхностей из дерева, металла, пластика и аналогичных материалов с использованием шлифовальной бумаги с соответствующей градацией. Область использования охватывает ремонтные и строительные работы, а также любую работу из диапазона индивидуальных, любительских занятий (мастеринг).

Не используйте шлифовальную машину для шлифования поверхностей, содержащих магний или асбест, или покрытых гипсом.

Параметры уровня шума и вибрации: Звуковое давление LpA = 81,4 дБ (A)

Мощность звука LwA = 92,4 дБ (A)

Неопределенность K = 3 дБ.

Взвешенное значение вибрационного ускорения ah = 8 632 м / с2.

Неопределенность K = 1,5 м / с2.

3. Подготовка к работе.

Информация об аккумуляторах и зарядных устройствах.

Беспроводная машина не оснащена аккумулятором и зарядным устройством. Используйте только аккумулятор и зарядное устройство из серии R20.

3.1. Выбор шлифовальной бумаги.

Крупнозернистая шлифовальная бумага используется для грубой обработки большинства материалов, а мелкозернистая бумага используется для отделочных работ.

Когда поверхность не плоская, начните работу с крупнозернистой шлифовальной бумаги и продолжайте до тех пор, пока поверхность не станет плоской.

Затем используйте среднюю бумагу для удаления следов грубой обработки.

Для завершения работы используйте мелкозернистую шлифовальную бумагу.

3.2. Установка шлифовальной бумаги.

Орбитальная шлифовальная машина оснащена подушкой с так называемым VELCRO (рюшком и петлей), и должна использоваться только перфорированная шлифовальная бумага соответствующего диаметра 125 мм.

3.3. Поместите шлифовальную бумагу рядом с подкладкой для шлифования.

Поместите бумагу так, чтобы ее отверстия соответствовали отверстиям на подкладке шлифовальной машины.

Нажмите на шлифовальную бумагу на подкладку.

Убедитесь, что отверстия на налаженную бумагу и опорной площадке полностью совпадают; он обеспечивает возможность удаления пыли.

3.4. Удаление пыли.

Оборудование орбитальной шлифовальной машины включает пылесборник, который помогает поддерживать чистоту обработанной поверхности.

Когда контейнер заполнен, удалите его и опустите, открыв нижнюю крышку.

Используйте воду с мылом, чтобы вымыть фильтр. Тщательно высушите. Не используйте чистящие средства или моющие средства.

Соберите пылесборник и установите его на пылесборник.

Убедитесь, что пылесборник хорошо закреплен на пылесборнике, осторожно потянув его.

Рекомендуется очищать контейнер, когда он наполовину заполнен.

4. Работа и настройки.

4.1. Включение / выключение.

Нажмите кнопку переключателя (1) и зафиксируйте в положении ON.

Выключение: нажмите и отпустите кнопку переключателя (1).

4.2. Колесо для управления скоростью вращения шпинделя.

Орбитальная шлифовальная машина позволяет работать с разными скоростями шпинделя.

Его можно контролировать с помощью колеса для управления скоростью (3). Регулировка скорости - 6 ступеней

Выберите правильную скорость вращения, когда орбитальная шлифовальная машина

работает без нагрузки, и при нажатии кнопки блокировки. Определенная скорость может уменьшаться под нагрузкой.

4.3. Орбитальная шлифовальная операция.

Вся площадь опорной площадки должна лежать на обрабатываемой поверхности.

Включите шлифовальную машину и приложите умеренное давление; переместить его на обработанный материал в круговой в поперечном или продольном направлении.

Для грубой обработки используйте шлифовальную бумагу с крупным зерном, для чистовой обработки используйте мелкозернистую бумагу. Лучше всего соответствовать типу шлифовальной бумаги при испытаниях и ошибках.

При завершении полировки, уменьшите давление, поднимите шлифовальную машину над обработанной поверхностью и только после этого выключите инструмент.

5. Эксплуатация и техническое обслуживание.

Всегда держите шлифовальную машину чистой.

Помните, что всегда держите вентиляционные отверстия в корпусе шлифовальной машины.

Никогда не используйте каустические средства для чистки пластмассовых деталей.

В случае чрезмерного обжига коммутатора проверьте техническое состояние угольных щеток двигателя.

5.1. Замена угольных щеток.

Замените сразу использованные (менее 5 мм), сжигаемые или треснутые угольные щетки.

Всегда заменяйте обе кисти одновременно.

Доверьте замену угольных щеток только квалифицированному специалисту. Следует использовать только оригинальные детали.

5.2. Любые неисправности должны быть отремонтированы сервисной мастерской, уполномоченной RAIDER.

6. Охрана окружающей среды.

Для защиты окружающей среды электроинструмент, аксессуары и упаковка должны быть надлежащим образом обработаны для повторного использования содержащихся в нем сырьевых материалов.

Не утилизируйте электроинструменты в бытовых отходах! В соответствии с Директивой



Европейского союза 2012/19 / ЕС об электрических и электронных устройствах с истекшим сроком эксплуатации и валидацией и в качестве национального законодательства электроинструменты, которые больше не могут использоваться, должны быть отдельно собраны и подвергнуты соответствующей обработке для восстановления содержимого в вторичное сырье

HR

Izvorna uputa za uporabu

Poštovani korisnici,

Čestitamo na kupnji stroja od najbrže rastućeg branda za električne, benzinske i pneumatske strojeve - RAIDER. Uz pravilnu instalaciju i rad, RAIDER su pouzdani i pouzdani strojevi, a rad s njima će vam donijeti pravi užitak. Radi Vaše udobnosti, postoji izvrsna mreža usluga s 45 benzinskih postaja diljem zemlje.

Prije uporabe ovog stroja pažljivo pročitajte ovaj "Uputstvo za uporabu".

Radi vaše sigurnosti i pravilne upotrebe pažljivo pročitajte ove upute, uključujući preporuke i upozorenja u njemu. Da biste izbjegli nepotrebne pogreške i incidente, važno je da te upute ostanu dostupne za buduću referencu na svakoga tko će koristiti uređaj. Ako ga prodate novom vlasniku, "Uputstvo za upotrebu" mora se predati novom vlasniku kako bi novi korisnik mogao pročitati odgovarajuće mjere opreza i upute za uporabu.

"Euromaster Import Export" doo je ovlašteni zastupnik proizvodača i vlasnika zaštitnog znaka RAIDER. Adresu uprave tvrtke nalazi se u Sofiji 1231, 246 Lomsko Shose Blvd., tel: 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: [info @ euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com).

Od 2006. godine tvrtka je uvela sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008 s opsegom certifikacije: Trgovina, uvoz, izvoz i servis profesionalnih i hobi električnih, pneumatskih i mehaničkih alata i općeg hardvera. Potvrdu izdaju Moody International Certification Ltd, Engleska.

Tehnički podaci

parametar	Mjerne jedinice	vrijednost
Model	-	RDP-SRSA20
napon	V DC	20
Brzina bez opterećenja / 6 faza /	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Promjer diska	mm	125
Zadržavanje sustava	-	Velcro

Opis crteža

1. Prekidač okidača
2. Ručka
3. 6 stupnjeva promjenjive brzine
4. Uklanjanje prašine
5. Brusna ploha

1. Opće smjernice za sigurno rukovanje.

Pažljivo pročitajte sve upute. Nepridržavanje prirode slijedeći upute mogu prouzročiti električni udar, požar i / ili teške ozljede. Ove upute držite na sigurnom mjestu.

1.1. Sigurnost na radnom mjestu.

1.1.1. Držite radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim. Nesreća i slaba rasvjeta mogu doprinijeti pojavi nesreće.

1.1.2. Nemojte raditi u okruženju u kojem slučajni orbitalni brusilic s povećanim rizikom od eksplozije u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili prašaka.

Tijekom rada slučajnog orbitalnog brusilice mogu se odvojiti iskre koje mogu zapaliti praške ili pare.

1.1.3. Držite djecu i prolaznike na sigurnoj udaljenosti dok radite sa slučajnim orbitalnim brusilicom. Ako je vaša pozornost preusmjerena, možete izgubiti kontrolu nad slučajnim orbitalnim sanderom.

1.2. Sigurnost pri radu s strujom.

Zaštite vašu udarnu bušilicu od kiše i vlage.

Penetracija vode u slučajni orbitalni sander povećava rizik od električnog udara.

1.3. Siguran način rada.

1.3.1. Budite koncentrirani, pažljivo promatrajte njihove postupke i pazeći oprezno i oprezno. Ne koristite slučajni orbitalni brusilicu, kada ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili opojnih droga.

Trenutak ometanja na radu slučajni orbitalni sander može imati učinak izuzetno ozbiljnih ozljeda.

1.3.2. Radite s zaštitnom radnom odjećom i uvijek s sigurnosnim naočalamama.

Nošenje prikladnim za slučajni orbitalni brusilicu i aktivnosti osobne zaštitne opreme, kao što su respiratorne maske, zdrave, čvrsto zatvorene cipele koje se bore s stabilnom zaštitnom kacigom i prigušivačima (zaštitnici sluha), smanjuje rizik od nesreće.

1.3.3. Izbjegavajte opasnost slučajnog ugradnje slučajnog orbitalnog brusilice. Prije nego što uključite utikač u mrežu napajanja, provjerite je li prekidač okidača u položaju "isključen". Ako nosite slučajni orbitalni brusilicu, držite prst na prekidaču okidača ili ako podnosi napon slučajnog orbitalnog brusilice, gdje je uključen, postoji opasnost od nezgode.

1.3.4. Prije nego što uključite slučajni orbitalni brusilicu, pobrinite se da ste uklonili sve svoje alate i ključeve.

Utilities, zaboravljena rotirajuća jedinica može uzrokovati ozljede.

1.3.5. Izbjegavajte neprirodne pozicije tijela. Radite u stabilnom položaju tijela u bilo kojem trenutku i zadržite ravnotežu. Zato možete kontrolirati slučajni orbitalni brusilic bolje i sigurnije ako se pojave neočekivane situacije.

1.3.6. Radite s odgovarajućom odjećom. Nemojte raditi s labavom odjećom ili ukrasima. Držite kosu, odjeću i rukavice na sigurnoj udaljenosti od rotirajućih jedinica slučajnog orbitalnog brusilice. Haljine, odjeće, dugе kose mogu se uhvatiti i odnijeti disk.

1.3.7. Ako je moguće, koristite vanjski sustav za usisavanje, provjerite je li uključen i radi li ispravno. Korištenje sustava za usisavanje smanjuje rizike zbog pražnjenja prašine na radu.

1.4. Njega liječenja slučajnog orbitalnog brusilice.

1.4.1. Nemojte preopteretiti slučajni orbitalni brusilicu. Koristite samo slučajni orbitalni brusilicu sukladno namijenjenoj svrsi. Radit ćete bolje i sigurnije kada koristite odgovarajući slučajni orbitalni brusilicu proizvođača u navedenom rasponu opterećenja.

1.4.2. Nemojte koristiti slučajni orbitalni brusilicu čija je početna sklopka oštećena.

Slučajni orbitalni brusilice, koji se ne mogu isključiti i uključiti kako ih je proizveo proizvođač, opasni su i moraju se popraviti.

1.4.3. Držite slučajni orbitalni brusilicu na mjestima na kojima djeca ne mogu doći. Ne dopustite da ga koriste osobe koje nisu upoznate s njom i ne čitaju te upute. Kada u rukama neiskusnih korisnika, može biti slučajna orbitalna brusilica

izuzetno opasno.

1.4.4. Pažljivo držite svoj slučajni orbitalni sander. Provjerite posluju li mobilne jedinice besprjekorno, bilo da se radi o čarima, ako postoji slomljena ili oštećena stavka koja narušava ili mijenja funkcije slučajnog orbitalnog brusilice. Prije uporabe slučajnog orbitalnog brusilice, provjerite jesu li oštećeni dijelovi popravljeni. Mnoge nesreće uzrokovane su slabo održavanim električnim alatima i uređajima.

1.4.5. Nikada nemojte ostavljati slučajni orbitalni brusilicu prije radnih alata kako biste potpuno zaustavili rotaciju. Rotacijski alat može dodirnuti objekt, što će rezultirati gubitkom kontrole nad slučajnim orbitalnim sanderom.

1.4.6. Redovito čistite probojni orbitalni sander.

1.4.7. Nemojte koristiti slučajni orbitalni sandučić u blizini zapaljivih materijala. Leteće iskre mogu izazvati paljenje takvih materijala.

1.4.8. Nikada ne stavljamte ruke blizu rotirajućih radnih alata.

1.5. Prije operacije brusilice.

1.5.1. Kod brušenja drva i metalnih površina prevučenih bojama s olovnim aditivima može doći do štetnih ili otrovnih prašina. Kontakt ili udisanje prašine može ugroziti zdravlje operatora ili drugih osoba. Koristite odgovarajuće mjere osobne zaštite kao što su maske za filter i zaštitne naočale. Koristite sustav za vađenje prašine.

1.5.2. Tijekom rada držite sander čvrsto s obje ruke.

1.5.3. Uvjerite se da abrazivni papir ne dodiruje obrađeni materijal prije uključivanja sander.

1.5.4. Provjerite je li abrazivni papir dobro ugrađen prije uključivanja sander.

1.5.5. Ne dirajte pokretnе dijelove brusilice.

1.5.6. Nakon isključivanja, nemojte brusiti brusilicu sve dok se ne zaustave svi pokretni dijelovi.

1.5.7. Koristite zaštitnu masku ako se prašina pojavi tijekom brušenja. Prašina, koja se pojavljuje kada su brušene površine obložene bojama na bazi olova, neke vrste drva i metala, štetne.

1.5.8. Trudnice i djeca ne smiju ući u prostoriju gdje se uklanja boja na bazi olova upotrebom brusilice.

1.5.9. Nemojte jesti, piti ili pušiti u sobi gdje se olovna boja uklanja s brusilicom.

1.6. Prilikom rada sander.

1.6.1. Nosite zaštitne zaštitne pojaseve i uvijek zaštitite polu-masku prilikom korištenja brusilice.

1.6.2. Sander nije namijenjen za mokro pogon.

1.6.3. Upotrebljavajte sigurnosne naočale ili naočale prilikom rada sandinga iznad glave.

1.6.4. Prilikom rada sander ne nanosite pretjerani pritisak koji bi mogao zaustaviti alat.

2. Izgradnja i uporaba.

Orbitalni brusilice su ručno upravljeni električni alati, namijenjeni za brušenje i poliranje površina drva, metala, plastike i sličnih materijala uz upotrebu brušenog papira s odgovarajućim stupnjevima. Raspon upotrebe pokriva popravke i gradevinske radove, kao i bilo koji posao iz niza individualnih, amaterskih aktivnosti (tinkering).

Nemojte koristiti brusilicu za brušene površine koje sadrže magnezij ili azbest, ili prekrivene gipsom. Razina buke i parametri vibracija:

Zvučni tlak LpA = 81,4 dB (A)

Snaga zvuka LwA = 92,4 dB (A)

Nesigurnost K = 3 dB.

Ponderirana vrijednost ubrzanja vibracija ah = 8,632 m / s².

Nesigurnost K = 1,5 m / s².

3. Priprema za rad.

Informacije o bateriji i punjaču.

Bežični stroj nije isporučen s baterijom i punjačem. Koristite samo akumulator i punjač iz serije R20 sustava.

3.1. Odabir brusnog papira.

Grublji brušeni papir koristi se za grubu obradu većine materijala, dok je finog zrnatog

papir se koristi za završnu obradu.

Kad površina nije ravna, započnite rad s grubim brušenim papirom i nastavite dok ne postigne ravnu površinu.

Zatim upotrijebite srednje zrnati papir kako biste uklonili tragove grube obrade.

Da biste dovršili rad, koristite fine brusne brušene papire.

3.2. Ugradnja brušenog papira.

Orbitalna brusilica opremljena je jastučićem tzv. VELCRO (kuka i petlje) i treba koristiti samo perforirani brusni papir odgovarajuće veličine promjera 125 mm.

3.3. Stavite brušeni papir u blizinu podloge za podmazivanje.

Postavite papir tako da njezine rupe odgovaraju rupe na podlošku podloge.

Pritisnite papir za brušenje na podlogu za podlogu.

Osigurajte da rupe na brušnom papiru i podlogu za podlogu budu u potpunosti odgovaraju; osigurava mogućnost pražnjenja.

3.4. Vađenje prašine.

Oprema orbitalnog brusilice uključuje posudu za prašinu koja pomaže u čišćenju obrađene površine.

Kad je posuda napunjena, izvadite i ispraznite tako da otvorite donji poklopac.

Koristite vodu sapunom da operite filter. Temeljito osušite. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili deterdžente.

Skupite spremnik prašine i ponovno ga postavite na prašinu.

Provjerite je li spremnik prašine čvrsto pričvršćen na prašinu povlačenjem nježno.

Preporuča se isprazniti spremnik kada je pola pun.

4. Rad i postavke.

4.1. Uključivanje / isključivanje.

Pritisnite prekidač (1) i učvrstite ga u položaj ON.

Isključivanje: Pritisnite i otpustite prekidač (1).

4.2. Kotačić za kontrolu broja okretaja vretena.

Orbitalna brusilica omogućuje rad s različitim brzinama vretena. Može se upravljati pomoću kotača za regulaciju brzine (3). Podešavanje brzine je 6 faza.

Odaberite odgovarajuću brzinu okretanja kada orbitalna sander radi bez opterećenja i pritiskom na prekidač zaključavanja. Definirana brzina može se smanjiti pod opterećenjem.

4.3. Operacija orbitalnog sander-a.

Cijelo područje podloge mora se osloniti na obrađenu površinu.

Uključite sander i primijenite umjereni tlak; premjestite ga na obrađeni materijal u kružnim pokretima, u poprečnom ili dužinskom smjeru.

Za grubu obradu koristite brusni papir s grubim zrnima, za doradu obrađuju sitnozrnati papir.

Najbolje je podudarati vrstu brušenog papira pokusima i pogreškama.

Kada završite s poliranjem, smanjite tlak, podignite brusilicu iznad obrađene površine i tek nakon toga isključite alat.

5. Rad i održavanje.

Uvijek čuvajte brusilicu čistom.

Ne zaboravite da uvijek zadržite otvore za prozračivanje pročistača klizača.

Nikada nemojte koristiti nikakve eterične agense za čišćenje plastičnih dijelova.

U slučaju prekomjernog iskreњa komutatora, provjerite tehničko stanje ugljičnih četkica motora.

5.1. Zamjena ugljičnih četki.

Zamijenite odmah iskorištene (kraće od 5 mm), spaljene ili ispuçane četke za motorne ugljika. Uvijek zamijenite obje četke istodobno.

Provjerite zamjenu ugljičnih četkica samo kvalificiranoj osobi. Treba koristiti samo originalne dijelove.

5.2. Smetnje treba popraviti servisnom radionicom koju je odobrila tvrtka RAIDER.

6. Zaštita okoliša.

Kako bi se zaštitio okoliš, električni alat, pribor i pakiranje moraju biti prikladno

obrađen za ponovnu uporabu sirovina koje se nalaze u njemu.

Nemojte odlagati električne alate u kućni otpad! U skladu s Direktivom Europske unije 2012/19 / EZ o električnim i elektroničkim uređajima na kraju roka trajanja, kao i nacionalnim zakonodavstvom, električni alati koji se više ne mogu koristiti moraju se odvojeno prikupljati i podvrgnuti odgovarajućoj obradi za oporavak sadržaja u sekundarnu sirovinu



FR

Instruction d'utilisation originale

Chers utilisateurs,

Félicitations pour l'achat d'une machine de la marque à la croissance la plus rapide pour les machines électriques, à essence et pneumatiques - RAIDER. Avec une installation et un fonctionnement corrects, RAIDER est une machine fiable et fiable, et le travail avec eux vous apportera un réel plaisir. Pour votre commodité, il existe un excellent réseau de service avec 45 stations-service dans tout le pays.

Avant d'utiliser cette machine, veuillez lire attentivement cette "notice d'utilisation".

Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte, lisez attentivement ces instructions, y compris les recommandations et avertissements qui y figurent. Pour éviter les erreurs et les incidents inutiles, il est important que ces instructions restent disponibles pour référence future à quiconque utilisera la machine. Si vous le vendez à un nouveau propriétaire, le «Mode d'emploi» doit être remis au nouveau propriétaire afin que le nouvel utilisateur puisse lire les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation pertinentes.

"Euromaster Import Export" Ltd est un représentant autorisé du fabricant et propriétaire de la marque RAIDER. L'adresse de la direction de la société est à Sofia 1231, 246 Lomsko Shose Blvd., tél. : 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Depuis 2006, la société a introduit le système de gestion de la qualité ISO 9001: 2008 avec la portée de la certification: Commerce, importation, exportation et entretien d'outils électriques, pneumatiques et mécaniques professionnels et de loisir, ainsi que du matériel général. Le certificat est délivré par Moody International Certification Ltd, Angleterre. données techniques

paramètre	Unités de mesure	valeur
Modèle	-	RDP-SRSA20
Tension	V DC	20
Vitesse à vide / 6 étages /	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Diamètre du disque	mm	125
Système de préhension	-	Velcro

Description des dessins

1. Commutateur de déclenchement
2. Poignée
3. Vitesse variable à 6 étages
4. Dépoussiérage
5. Tampon de ponçage

1. Directives générales pour un fonctionnement sûr.

Lisez attentivement toutes les instructions. Le non-respect des instructions suivantes peut provoquer un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves. Conservez ces instructions dans un endroit sûr.

1.1. Sécurité sur le lieu de travail.

1.1.1. Gardez votre lieu de travail propre et bien éclairé. Un désarroi et un mauvais éclairage peuvent contribuer à la survenue d'un accident.

1.1.2. Ne pas opérer dans un environnement où la ponceuse orbitale aléatoire présente un risque accru d'explosion à proximité de liquides inflammables, de gaz ou de poudres.

Pendant le fonctionnement de la ponceuse orbitale aléatoire peut être séparé des étincelles qui peuvent enflammer les poudres ou les fumées.

1.1.3. Gardez les enfants et les spectateurs à une distance sécuritaire tout en travaillant avec la ponceuse orbitale aléatoire.

Si votre attention est détournée, vous risquez de perdre le contrôle de la ponceuse orbitale aléatoire.

1.2. Sécurité lors de l'utilisation de l'électricité.

Protégez votre perceuse à percussion contre la pluie et l'humidité.

La pénétration de l'eau dans la ponceuse orbitale aléatoire augmente le risque de choc électrique.

1.3. Manière sûre de travailler.

1.3.1. Soyez concentré, surveillez attentivement leurs actions et agissez avec prudence et prudence. Ne pas utiliser la ponceuse orbitale aléatoire, lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de stupéfiants.

Un moment de distraction au travail ponceuse orbitale aléatoire peut avoir l'effet de blessures extrêmement graves.

1.3.2. Travailler avec des vêtements de travail protecteurs et toujours avec des lunettes de sécurité.

Le port approprié d'une ponceuse orbitale aléatoire et l'utilisation d'équipements de protection individuelle, tels que des masques respiratoires, des chaussures saines et bien fermées, avec un casque de protection stable et des protections auditives réduisent les risques d'accident.

1.3.3. Évitez le danger d'incorporer le ponceur orbital aléatoire par inadvertance. Avant de brancher la fiche sur le réseau d'alimentation, assurez-vous que l'interrupteur à gâchette est en position "off". Si, lorsque vous portez la ponceuse orbitale aléatoire, maintenez votre doigt sur la gâchette, ou si vous soumettez une tension de la ponceuse orbitale aléatoire, où elle est incluse, il y a un risque d'accident.

1.3.4. Avant d'allumer la ponceuse orbitale aléatoire, assurez-vous que vous avez supprimé toutes ses utilitaires et clés.

Utilitaires, unité de rotation oubliée peut causer des blessures.

1.3.5. Évitez les positions non naturelles du corps. Travailler dans une position stable du corps à tout moment et garder l'équilibre. Ainsi, vous pouvez mieux contrôler la ponceuse orbitale aléatoire et la rendre plus sûre si des situations inattendues surviennent.

1.3.6. Travaillez avec des vêtements appropriés. Ne pas utiliser avec des vêtements amples ou des ornements. Gardez vos cheveux, vêtements et gants à une distance sécuritaire des unités rotatives de la ponceuse orbitale aléatoire. Robes, vêtements, cheveux longs peuvent être attrapés et emportés par le disque.

1.3.7. Si possible, utilisez un système d'aspiration externe, assurez-vous qu'il est allumé et fonctionne correctement. L'utilisation du système d'aspiration réduit les risques dus à la poussière de décharge au travail.

1.4. Traitement de soin de la ponceuse orbitale aléatoire.

1.4.1. Ne surchargez pas la ponceuse orbitale aléatoire. Utilisez uniquement la ponceuse orbitale aléatoire conformément à son usage prévu. Vous opérerez mieux et plus sûr lorsque vous utiliserez la ponceuse orbitale aléatoire appropriée du fabricant dans la plage de charge spécifiée.

1.4.2. Ne pas utiliser une ponceuse orbitale aléatoire, dont l'interrupteur de démarrage est endommagé.

La ponceuse orbitale aléatoire, qui ne peut être exclue et incluse comme fournie par le fabricant, est dangereuse et doit être réparée.

1.4.3. Gardez la ponceuse orbitale aléatoire dans des endroits inaccessibles aux enfants. Ne le laissez pas être utilisé par des personnes qui ne sont pas familières avec la façon de travailler avec et n'ont pas lu ces instructions. Quand entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés, la ponceuse orbitale aléatoire peut être

extrêmement dangereux.

1.4.4. Gardez votre ponceuse orbitale aléatoire soigneusement. Vérifiez si les unités mobiles fonctionnent impeccable, si elle épelle, s'il y a un élément cassé ou endommagé qui déforme ou modifie les fonctions de la ponceuse orbitale aléatoire. Avant d'utiliser la ponceuse orbitale aléatoire, assurez-vous que les pièces endommagées doivent être réparées. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques et des appareils ménagers mal entretenus.

1.4.5. Ne jamais laisser la ponceuse orbitale aléatoire, avant de travailler les outils pour arrêter complètement sa rotation. Outil rotatif peut toucher l'objet, ce qui entraîne la perte de contrôle sur la ponceuse orbitale aléatoire.

1.4.6. Nettoyez régulièrement votre ponceuse orbitale aléatoire.

1.4.7. N'utilisez pas la ponceuse orbitale à proximité de matériaux inflammables. Des étincelles volantes peuvent provoquer l'inflammation de ces matériaux.

1.4.8. Ne placez jamais vos mains près des outils de travail rotatifs.

1.5. Avant l'opération de ponceuse.

1.5.1. Lors du ponçage de surfaces en bois et en métal recouvertes de peinture avec des additifs au plomb, des poussières nocives ou toxiques peuvent apparaître. Le contact ou l'inhalation de la poussière peut mettre en danger la santé de l'opérateur ou d'autres personnes. Utiliser des mesures de protection personnelle appropriées telles que des masques filtrants et des lunettes de sécurité. Utilisez un système d'extraction de poussière.

1.5.2. Pendant le fonctionnement, tenez la ponceuse fermement des deux mains.

1.5.3. Assurez-vous que le papier abrasif ne touche pas le matériau traité avant d'allumer la ponceuse.

1.5.4. Assurez-vous que le papier abrasif est bien installé avant d'allumer la ponceuse.

1.5.5. Ne pas toucher les pièces mobiles de la ponceuse.

1.5.6. Après la mise hors tension, ne rangez pas la ponceuse avant l'arrêt de toutes les pièces mobiles.

1.5.7. Utiliser un masque de protection si la poussière apparaît pendant le ponçage. La poussière, qui apparaît lors du ponçage des surfaces recouvertes de peinture à base de plomb, de certains types de bois et de métal, est nuisible.

1.5.8. Les femmes enceintes et les enfants ne devraient pas entrer dans la pièce où la peinture à base de plomb est enlevée avec l'utilisation de la ponceuse.

1.5.9. Ne pas manger, boire ou fumer dans la pièce où la peinture à base de plomb est enlevée avec la ponceuse.

1.6. Lors de l'utilisation de la ponceuse.

1.6.1. Porter des protège-oreilles et un demi-masque de protection toujours lors de l'utilisation de la ponceuse.

1.6.2. La ponceuse n'est pas conçue pour un fonctionnement humide.

1.6.3. Utilisez des lunettes de sécurité ou des lunettes lorsque vous utilisez la ponceuse au-dessus de la tête.

1.6.4. Lors de l'utilisation de la ponceuse, n'appliquez pas de pression excessive susceptible d'arrêter l'outil.

2. Construction et utilisation.

Les ponceuses orbitales sont des outils électriques à commande manuelle, conçus pour le ponçage et le polissage des surfaces de bois, de métal, de plastique et de matériaux similaires, à l'aide d'un papier abrasif de gradation appropriée. Gamme d'utilisation couvre les travaux de réparation et de construction, et tout travail de la gamme des activités individuelles, amateur (bricolage).

N'utilisez pas la ponceuse pour poncer des surfaces contenant du magnésium ou de l'amiante ou recouvertes de gypse.

Niveau de bruit et paramètres de vibration:

Pression sonore LpA = 81,4 dB (A)

Puissance acoustique LwA = 92,4 dB (A)

Incertitude K = 3 dB.

Valeur pondérée de l'accélération vibratoire ah = 8,632 m / s2.

Incertitude K = 1,5 m / s2.

3. Préparation à l'opération.

Informations sur la batterie et le chargeur.

La machine sans fil n'est pas fournie avec une batterie et un chargeur. Utilisez uniquement la batterie et le chargeur de la série R20 System.

3.1. Choisir le papier abrasif.

Le papier abrasif à grain grossier est utilisé pour le traitement grossier de la plupart des matériaux, tandis que le grain finle papier est utilisé pour les travaux de finition.

Lorsque la surface n'est pas plane, commencez le travail avec du papier abrasif à grains grossiers et continuez jusqu'à ce que la surface soit plane.

Ensuite, utilisez du papier à grain moyen pour éliminer les traces de traitement grossier.

Pour terminer le travail, utilisez du papier abrasif à grain fin.

3.2. Installation du papier abrasif.

La ponceuse orbitale est équipée d'un tampon avec ce qu'on appelle VELCRO (crochet et boucle) et seul un papier abrasif perforé d'un diamètre approprié de 125 mm doit être utilisé.

3.3. Placez le papier abrasif près du support de la ponceuse.

Placez le papier de façon à ce que ses trous correspondent aux trous du support de la ponceuse.

Appuyez sur le papier abrasif contre le support.

Assurez-vous que les trous sur le papier de ponçage et le support sont parfaitement assortis. il assure la possibilité d'extraction de la poussière.

3.4. Extraction de poussière.

L'équipement de la ponceuse orbitale comprend un récipient à poussière qui aide à maintenir la surface traitée propre.

Lorsque le récipient est plein, retirez-le et videz-le en ouvrant son couvercle inférieur.

Utilisez de l'eau avec du savon pour laver le filtre. Sécher soigneusement. N'utilisez pas de détergents ou de détergents.

Assemblez le bac à poussière et réinstallez-le sur la sortie de poussière.

Assurez-vous que le bac à poussière est bien fixé sur la sortie de poussière en le tirant doucement.

Il est recommandé de vider le conteneur lorsqu'il est à moitié plein.

4. Fonctionnement et paramètres.

4.1. Allumer / Eteindre.

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur (1) et fixez-le en position ON.

Arrêt: Appuyez et relâchez le bouton de l'interrupteur (1).

4.2. Roue pour le contrôle de la vitesse de rotation de la broche.

La ponceuse orbitale permet un fonctionnement avec différentes vitesses de broche. Il peut être contrôlé avec la roue pour le contrôle de la vitesse (3). Le réglage de la vitesse est de 6 étapes.

Choisissez la vitesse de rotation appropriée lorsque la ponceuse orbitale fonctionne sans charge et que le bouton de verrouillage de l'interrupteur est enfoncé. La vitesse définie peut diminuer en charge.

4.3. Opération de ponceuse orbitale.

Toute la surface du support doit reposer sur la surface traitée.

Allumez la ponceuse et appliquez une pression modérée; le déplacer sur le matériau traité en mouvements circulaires, dans le sens transversal ou longitudinal.

Pour le traitement grossier, utiliser du papier abrasif à grain grossier, pour le traitement de finition, utiliser du papier à grain fin. Il est préférable de faire correspondre le type de papier abrasif par des essais et des erreurs.

Lorsque vous finissez le polissage, réduisez la pression, soulevez la ponceuse au-dessus de la surface traitée et seulement après cela, éteignez l'outil.

5. Fonctionnement et maintenance.

Toujours garder la ponceuse propre.

N'oubliez pas de toujours garder les trous de ventilation de la carcasse de la ponceuse perméable.

N'utilisez jamais d'agents caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.

En cas d'étincelles excessives du collecteur, vérifier l'état technique des balais de charbon du

moteur.

5.1. Remplacement des balais de charbon.

Remplacer immédiatement les brosses à charbon usagées (plus courtes que 5 mm), brûlées ou fissurées. Remplacez toujours les deux brosses à la fois. Entrust replacement of carbon brushes only to a qualified person. Only original parts should be used.

5.2. Tout défaut doit être réparé par un atelier de maintenance agréé par RAIDER.

6. Protection de l'environnement.

Afin de protéger l'environnement, l'outil électrique, les accessoires et l'emballage doivent être traités de manière appropriée pour la réutilisation des matières premières qui y sont contenues. Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères! Conformément à la directive 2012/19 / CE de l'Union européenne relative aux appareils électriques et électroniques en fin de vie et à la législation nationale, les outils électriques qui ne peuvent plus être utilisés doivent être collectés séparément et soumis à un traitement approprié du contenu en matières premières secondaires



IT

Istruzioni per l'uso originali

Gentili utenti,

Congratulazioni per l'acquisto di una macchina del marchio in più rapida crescita per macchine elettriche, benzina e pneumatiche - RAIDER. Con una corretta installazione e funzionamento, RAIDER è una macchina affidabile e affidabile, e il lavoro svolto con loro ti porterà un vero piacere. Per vostra comodità, esiste una rete di assistenza eccellente con 45 stazioni di servizio in tutto il paese.

Prima di utilizzare questa macchina, leggere attentamente questa "Istruzioni per l'uso".

Per motivi di sicurezza e per garantire un uso corretto, leggere attentamente queste istruzioni, comprese le raccomandazioni e le avvertenze ivi contenute. Per evitare errori e incidenti non necessari, è importante che queste istruzioni rimangano disponibili per riferimento futuro a chiunque utilizzi la macchina. Se lo vendi a un nuovo proprietario, le "Istruzioni per l'uso" devono essere consegnate al nuovo proprietario in modo che il nuovo utente possa leggere le relative precauzioni di sicurezza e le istruzioni operative.

"Euromaster Import Export" Ltd è un rappresentante autorizzato del produttore e proprietario del marchio RAIDER. L'indirizzo della direzione dell'azienda è a Sofia 1231, 246 Lomsko Shose Blvd., tel.: 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info @ euromasterbg.com.

Dal 2006 la società ha introdotto il sistema di gestione della qualità ISO 9001: 2008 con ambito di certificazione: commercio, importazione, esportazione e assistenza di utensili elettrici, pneumatici e meccanici professionali e per hobby e hardware generale. Il certificato è rilasciato da Moody International Certification Ltd, Inghilterra.

Dati tecnici

parametro	Unità di misura	valore
Modello	-	RDP-SRSA20
Voltaggio	V DC	20
Velocità a vuoto / 6 stadi /	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Disco diametrale	mm	125
Sistema di presa	-	Velcro

Descrizione dei disegni

1. Interruttore di attivazione
2. Gestire
3. Velocità variabile a 6 stadi
4. Rimozione polvere
5. Platorello

1. Linee guida generali per un funzionamento sicuro.

Leggi attentamente tutte le istruzioni. Il mancato rispetto della natura che segue le istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e / o gravi lesioni. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro.

1.1. Sicurezza sul posto di lavoro

1.1.1. Mantieni il tuo posto di lavoro pulito e ben illuminato. Disarray e scarsa illuminazione possono contribuire al verificarsi di un incidente.

1.1.2. Non operare in un ambiente in cui la levigatrice orbitale casuale aumenta il rischio di esplosione in prossimità di liquidi infiammabili, gas o polveri.

Durante il funzionamento della levigatrice orbitale casuale si possono separare scintille che possono accendere polveri o fumi.

1.1.3. Tenere i bambini e gli astanti a distanza di sicurezza mentre si lavora con la levigatrice orbitale casuale.

Se la tua attenzione viene deviata, potresti perdere il controllo sulla levigatrice orbitale casuale.

1.2. Sicurezza quando si lavora con l'elettricità.

Proteggi il tuo trapano da pioggia e umidità.

La penetrazione di acqua nella levigatrice orbitale casuale aumenta il rischio di scosse elettriche.

1.3. Modo sicuro di lavorare.

1.3.1. Concentrati, osserva attentamente le loro azioni e agisci con cautela e prudenza. Non utilizzare la levigatrice orbitale casuale, quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o stupefacenti.

Un momento di distrazione al lavoro su una levigatrice orbitale casuale può avere l'effetto di lesioni estremamente gravi.

1.3.2. Lavora con indumenti protettivi da lavoro e sempre con occhiali di sicurezza.

Indossare una levigatrice orbitale casuale e le attività di dispositivi di protezione individuale, come maschere respiratorie, scarpe sane e ben chiuse, afferrare un casco protettivo e silenziatori (protezioni acustiche), riduce il rischio di incidenti.

1.3.3. Evitare il pericolo di incorporare inavvertitamente la levigatrice orbitale casuale. Prima di accendere la spina nella rete di alimentazione, accertarsi che l'interruttore del grilletto sia in posizione "off". Se, quando porti la levigatrice orbitale casuale, tieni il dito sull'interruttore del grilletto o se sottoponi una tensione della levigatrice orbitale casuale, dove è inclusa, c'è il rischio di incidenti.

1.3.4. Prima di accendere la levigatrice orbitale casuale, assicurarsi di aver rimosso tutte le sue utilità e chiavi.

Le utenze, unità rotante dimenticata possono causare lesioni.

1.3.5. Evitare posizioni innaturali del corpo. Lavorare in una posizione stabile del corpo in qualsiasi momento e mantenere l'equilibrio. In questo modo è possibile controllare la levigatrice orbitale casuale in modo migliore e più sicuro in caso di situazioni impreviste.

1.3.6. Lavora con abbigliamento adeguato. Non operare con indumenti ampi o ornamenti. Tieni i capelli, i vestiti e i guanti a una distanza di sicurezza dalle unità rotanti della levigatrice orbitale casuale. Robe, abbigliamento, capelli lunghi possono essere catturati e portati via dal disco.

1.3.7. Se possibile, utilizzare un sistema di aspirazione esterno, assicurarsi che sia acceso e funzioni correttamente. L'uso del sistema di aspirazione riduce i rischi dovuti alla polvere di scarico durante il lavoro.

1.4. Trattamento di cura della levigatrice orbitale casuale.

1.4.1. Non sovraccaricare la levigatrice orbitale casuale. Utilizzare solo la levigatrice orbitale casuale in conformità con lo scopo previsto. Opererai in modo migliore e più sicuro quando utilizzi l'appropriata levigatrice orbitale casuale del produttore nell'intervallo di carico specificato.

1.4.2. Non utilizzare levigatrice orbitale casuale, il cui interruttore di avviamento è danneggiato.

La levigatrice orbitale casuale, che non può essere esclusa e inclusa come fornita dal produttore, è pericolosa e deve essere riparata.

1.4.3. Mantenere una levigatrice orbitale casuale in luoghi in cui non potrebbero essere raggiunti dai bambini. Non lasciarlo utilizzare da persone che non hanno familiarità con il modo di lavorare

con esso e non hanno letto quelle istruzioni. Quando nelle mani di utenti inesperti, la levigatrice orbitale casuale può essere estremamente pericoloso.

1.4.4. Tieni attentamente la levigatrice orbitale casuale. Controllare se le unità mobili funzionano in modo impeccabile, se si tratta di incantesimi, se sono presenti articoli danneggiati o danneggiati che distorcono o alterano le funzioni della levigatrice orbitale casuale. Prima di utilizzare la levigatrice orbitale casuale, assicurarsi che le parti danneggiate siano riparate. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici e apparecchi con scarsa manutenzione.

1.4.5. Non lasciare mai la levigatrice orbitale casuale, prima di lavorare gli strumenti per fermarne completamente la rotazione. Lo strumento rotante può toccare l'oggetto, con conseguente perdita di controllo sulla levigatrice orbitale casuale.

1.4.6. Pulisci regolarmente il tuo sfialto levigatrice orbitale casuale.

1.4.7. Non utilizzare la levigatrice orbitale casuale vicino a materiali infiammabili. Le scintille volanti possono causare l'accensione di tali materiali.

1.4.8. Non avvicinare mai le mani agli strumenti di lavoro rotanti.

1.5. Prima del funzionamento della levigatrice.

1.5.1. Quando si levigano superfici in legno e metallo ricoperte di vernici con additivi al piombo, possono formarsi polveri nocive o tossiche. Il contatto o l'inalazione della polvere possono mettere in pericolo la salute dell'operatore o di altre persone. Utilizzare le misure di protezione personale appropriate come maschere di filtro e occhiali di sicurezza. Utilizzare il sistema di estrazione della polvere.

1.5.2. Durante il funzionamento tenere saldamente la levigatrice con entrambe le mani.

1.5.3. Assicurarsi che la carta abrasiva non tocchi il materiale lavorato prima di accendere la levigatrice.

1.5.4. Assicurarsi che la carta abrasiva sia ben installata prima di accendere la levigatrice.

1.5.5. Non toccare le parti mobili della levigatrice.

1.5.6. Dopo lo spegnimento, non mettere via la levigatrice finché tutte le parti mobili si fermano.

1.5.7. Utilizzare una maschera protettiva se la polvere appare durante la levigatura. La polvere, che appare quando le superfici di levigatura rivestite con vernice a base di piombo, alcuni tipi di legno e metallo, è dannosa.

1.5.8. Le donne incinte e i bambini non devono entrare nella stanza in cui la vernice a base di piombo viene rimossa con l'uso di levigatrice.

1.5.9. Non mangiare, bere o fumare nella stanza in cui la vernice a base di piombo viene rimossa con la levigatrice.

1.6. Quando si usa la levigatrice.

1.6.1. Indossare sempre protezioni per le cuffie e semimaschera di protezione quando si utilizza la levigatrice.

1.6.2. Sander non è progettato per il funzionamento a umido.

1.6.3. Utilizzare occhiali o occhiali protettivi quando si utilizza la levigatrice sopra la testa.

1.6.4. Quando si utilizza la levigatrice non applicare una pressione eccessiva che potrebbe arrestare l'utensile.

2. Costruzione e uso.

Le levigatrici orbitali sono utensili elettrici azionati a mano, progettati per levigare e lucidare le superfici di legno, metallo, plastica e materiali simili, con l'uso di carta abrasiva con gradazione appropriata. La gamma di utilizzo copre i lavori di riparazione e costruzione, e qualsiasi lavoro dalla gamma di attività individuali e amatoriali (armeggiare).

Non utilizzare la levigatrice per superfici di levigatura contenenti magnesio o amianto o ricoperta di gesso.

Livello di rumore e parametri di vibrazione:

Pressione sonora LpA = 81,4 dB (A)

Potenza sonora LwA = 92,4 dB (A)

Incetezza K = 3 dB.

Valore ponderato dell'accelerazione vibratoria ah = 8.632 m / s2.

Incetezza K = 1,5 m / s2.

3. Preparazione per l'operazione.

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.

La macchina cordless non viene fornita con una batteria e un caricatore. Utilizzare solo la batteria e il caricabatterie della serie R20 System.

3.1. Scegliere carta abrasiva

La carta abrasiva a grana grossa viene utilizzata per la lavorazione grossolana della maggior parte dei materiali, mentre la carta a grana fine viene utilizzata per le finiture.

Quando la superficie non è piatta, iniziare il lavoro con carta abrasiva a grana grossa e continua fino a quando la superficie è piatta.

Successivamente utilizzare carta a grana media per rimuovere le tracce di lavorazione grossolana.

Per finire il lavoro utilizzare carta abrasiva a grana fine.

3.2. Installazione di carta abrasiva.

La levigatrice orbitale è dotata di un tampone con il cosiddetto VELCRO (gancio e anello) e deve essere utilizzata solo carta abrasiva perforata del diametro appropriato di 125 mm.

3.3. Metti la carta abrasiva vicino al platorello della levigatrice.

Posizionare la carta in modo che i fori corrispondano ai fori sul platorello della levigatrice.

Premere la carta abrasiva contro il platorello.

Assicurarsi che i fori sulla carta abrasiva e sul platorello corrispondano perfettamente; garantisce la possibilità di estrazione della polvere.

3.4. Estrazione della polvere

L'attrezzatura della levigatrice orbitale comprende un contenitore per la polvere che aiuta a mantenere pulita la superficie trattata.

Quando il contenitore è pieno, rimuoverlo e svuotarlo aprendo il suo coperchio inferiore.

Utilizzare acqua e sapone per lavare il filtro. Asciugare accuratamente. Non usare detergenti o detergenti.

Montare il contenitore della polvere e reinstallarlo sulla presa della polvere.

Assicurarsi che il contenitore della polvere sia ben fissato sulla presa della polvere tirandolo delicatamente.

Si consiglia di svuotare il contenitore quando è pieno a metà.

4. Funzionamento e impostazioni.

4.1. Accensione / spegnimento.

Premere il pulsante interruttore (1) e fissare in posizione ON.

Spegnimento: premere e rilasciare il pulsante interruttore (1).

4.2. Ruota per il controllo della velocità di rotazione del mandrino.

La levigatrice orbitale consente il funzionamento con diverse velocità del mandrino. Può essere controllato con la ruota per il controllo della velocità (3). La regolazione della velocità è di 6 livelli.

Scegliere la velocità di rotazione corretta quando la levigatrice orbitale funziona senza carico e con il pulsante di blocco dell'interruttore premuto. La velocità definita può diminuire sotto carico.

4.3. Operazione di levigatrice orbitale.

Tutta la superficie del platorello deve poggiare sulla superficie lavorata.

Accendi la levigatrice e applica una pressione moderata; spostarlo sul materiale lavorato in movimenti circolari, in senso trasversale o longitudinale.

Per le lavorazioni grossolane utilizzare carta abrasiva a grana grossa, per la lavorazione di finitura utilizzare carta a grana fine. È meglio abbinare il tipo di carta abrasiva a prove ed errori.

Al termine della lucidatura, ridurre la pressione, sollevare la levigatrice sopra la superficie lavorata e solo dopo averlo spento.

5. Funzionamento e manutenzione.

Tenere sempre pulita la levigatrice.

Ricordarsi di mantenere sempre invariati i fori di ventilazione della cassa della levigatrice.

Non utilizzare mai agenti caustici per la pulizia delle parti in plastica.

In caso di eccessiva scintilla del commutatore, verificare le condizioni tecniche delle spazzole di carbone del motore.

5.1. Sostituzione di spazzole di carbone.

Sostituire le spazzole di carbone motore immediatamente esaurite (più corte di 5 mm), bruciate o

incrinate. Sostituire sempre entrambi i pennelli alla volta. Affidare la sostituzione delle spazzole di carbone solo a una persona qualificata. Dovrebbero essere utilizzate solo parti originali.

5.2. Eventuali guasti devono essere riparati dall'officina di assistenza autorizzata da RAIDER.

6. Protezione ambientale.

Al fine di proteggere l'ambiente, l'utensile elettrico, gli accessori e gli imballaggi devono essere opportunamente lavorati per il riutilizzo delle materie prime in essi contenute.

Non smaltire gli elettrotensili nei rifiuti domestici! Secondo la Direttiva 2012/19 / CE dell'Unione Europea sui dispositivi elettrici ed elettronici a fine vita e la convalida e come legge nazionale, gli elettrotensili che non possono più essere utilizzati devono essere raccolti separatamente e sottoposti ad un'adeguata elaborazione per il recupero del contenuto in materie prime secondarie



ES

Originala Instrukcio por Uzo

Karaj Uzantoj,

Gratulon pri aĉetado de mašino de la plej rapida marko por elektraj, benzino kaj pneŭmatikaj mašinoj - RAIDER. Kun taŭga instalado kaj operacio, RAIDER estas fidindaj kaj fidindaj mašinoj, kaj la laboro kun ili alportos al vi veran plezuron. Por via komforto, ekzistas bonega reto kun 45 stacidomoj en la tutu lando.

Antaŭ ol uzi ĉi tiun mašinon, bonvolu zorgeme legi ĉi tiun "Instrukcion por Uzo".

Pro via sekureco kaj certigi bonan uzon, legu ĉi tiujn instrukciojn zorge, inkluzive de la rekomendoj kaj avertoj en ĝi. Por eviti nenesesajn erarojn kaj okazojn, estas grave ke ĉi tiuj instrukcioj restu haveblaj por estonta referenco al iu ajn, kiu uzos la mašinon. Se vi vendas ĝin al nova posedanto, la "Instrukcio por Uzo" devas esti transdonita al la nova posedanto por ke la nova uzanto povu legi la rilatajn sekurecojn kaj operaciojn.

"Euromaster Import Export" Ltd estas rajtigita reprezentanto de la fabrikanto kaj posedanto de la marko RAIDER. La direkto de la administrado de la kompanio estas en Sofio 1231, 246 Lomsko Shose Blvd., tel.: 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; retpoŝto: info @ euromasterbg.com.

Ekde 2006 la kompanio prezentiĝis la sistemon pri administrado de kvalito ISO 9001: 2008 kun amplekso de atesto: komerco, importado, eksportado kaj servado de profesiaj kaj ŝatokuaj elektraj, pneŭmatikaj kaj mekanikaj iloj kaj ĝenerala aparataro. La atestilo estas eldonita de Moody International Certification Ltd, Anglio.

Teknikaj datumoj

parametro	Unuecoj de mezuro	valoro
Modelo	-	RDP-SRSA20
Voltaro	V DC	20
Neŝarĝo rapido / 6 stadioj /	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Diskon de diametro	mm	125
Sistemo svingante	-	Velcro

Priskribo de desegnoj

1. Malŝalti ŝaltilon
2. Tenilo
3. 6-stadia variabla de rapido
4. Polvo forigo
5. Sanding-pad

1. Generalaj gvidlinioj por sekura operacio.

Legu ĉiuj instrukcioj atente. Malsukceso de la sekvaj instrukcioj povas kaŭzi elektran ŝokon, fajron aŭ severajn vundojn. Konservu ĉi tiujn instrukciojn en sekura loko.

1.1. Sekureco en la laborejo.

1.1.1. Konservu vian laborejon pura kaj bone litita. Disa kaj malriĉa lumigado povas kontribui al la akcidento.

1.1.2. Ne funkciu en medio, kie la hazarda orbitala sanderulo kun pliigita risko de eksplodo en la najbareco de brulemaj likvaj, gasoj aŭ pulvoroj.

Dum la funkciado de la hazarda orbita sejoro povas esti disigitaj fajreroj, kiuj povas ŝalti pulvojn aŭ fumojn.

1.1.3. Konservu infanojn kaj atestantojn en sekura distanco, laborante kun la hazarda orbitara sektoro.

Se via atento estas deturnita, vi povas perdi kontrolon super la hazarda orbitala sanderulo.

1.2. Sekureco laborante kun elektro.

Protektu vian okulfrapan baladon de pluvo kaj humideco.

Penetrado de akvo en la hazarda orbital-seandro pligas la riskon de elektra ŝoko.

1.3. Sekura maniero labori.

1.3.1. Koncentriĝu, rigardu siajn agojn zorgeme kaj agu prudente kaj singarde. Ne uzu la hazardan orbitalon, kiam vi estas laca aŭ sub la influo de drogoj, alkoholo aŭ narkotajoj.

Momenta distro ĉe la hazarda orbita sejoro povas havi la efikon de ekstrema gravaj vundoj.

1.3.2. Labori kun protekta laboro vesto kaj ĉiam kun sekureco glaso.

Portante taŭgan por hazarda orbitala sektoro kaj la aktivecoj de persona protekta teamo, kiel spiraj maskoj, sana, firme fermitaj ŝuoj grapple kun stabila, protekta kasko kaj silento (aŭdaj protektantoj), reduktas la riskon de akcidento.

1.3.3. Evitu la danĝeron korpigi senĉese la aleatorion orbitalon. Antaŭ ol vi turnos la ŝtopilon en la potencan reton, certigu, ke la ellasilo estas en pozicio "ekstere". Se, kiam vi portas la hazardan orbitalon, tenu vian fingron sur la ellasilon, aŭ se vi submetos tenson de la hazarda orbital-sejoro, kie ĝi estas inkluzivita, ekzistas risiko de akcidento.

1.3.4. Antaŭ ol vi turnos sin al la hazarda orbitalo, certigu, ke vi forigis ĉiujn siajn utilecojn kaj ŝraŭbojn.

Utilaoj, forgesitaj rotaciaj unuoj povas kaŭzi vundojn.

1.3.5. Evitu neaturajn poziciojn de la korpo. Labori en stabila pozicio de la korpo en ajna momento kaj teni la ekilibron. Do vi povas kontroli la hazardan orbitalon pli bonan kaj pli sekura se neatenditaj situacioj ŝprucas.

1.3.6. Labori kun taŭga vesto. Ne operacii kun malfiksaj vestoj aŭ ornamajoj. Konservu viajn harojn, vestojn kaj gantojn al sekura distanco de turnantaj unuoj de la hazarda orbitala sandero. Ŝnuoj, vestaro, longaj haroj povas esti kaptitaj kaj forportitaj per disketo.

1.3.7. Se eble uzi eksterajn aspirojn, certigu, ke ĝi ŝaltas kaj funkcielas konvene. Uzo de la aspira sistemo reduktas la riskojn pro la malŝarĝa polvo ĉe la laboro.

1.4. Prizorgema traktado de hazarda orbitara sektoro.

1.4.1. Ne superŝarĝu la hazardan orbitalon. Uzu nur la hazardan orbitalon laŭ sia intenco. Vi funkciros pli bonan kaj pli sekuran kiam vi uzas la taŭgan aleatorion orbitalon de fabrikisto en la specifita gamo de ŝarĝo.

1.4.2. Ne uzu hazarda orbital-sejoro, kies ekſaltilo estas damaĝita.

Hazarda orbitalo, kiu ne povas esti ekskludita kaj inkluzivita kiel provizita de la fabrikanto, estas danĝera kaj devas esti riparita.

1.4.3. Konservu hazarda orbitalo en loko, kie infanoj ne povis atingi ilin. Ne lasu ĝin esti uzata de personoj, kiuj ne konas la laboron kun ĝi kaj ne legis tiujn instrukciojn. Kiam en la manoje de nespertaj uzantoj, la hazarda orbitala sandero povas esti

ekstreme danĝera.

1.4.4. Konservu vian atentan orbitalon. Kontrolu ĉu la telefonaj unuoj funkcias senmanke, ĉu ĝi spells, se estas rompita aŭ difektita ero kiu distordigas aŭ ŝanĝu la funkciojn de la hazarda orbitala sanderulo. Antaŭ uzi la hazardan orbitalon, certigu, ke la damaĝaj partoj estu riparitaj. Multaj akcidentoj estas kaŭzitaj de malforte subtenitaj potencaj iloj kaj aparatoj.

1.4.5. Neniam forlasu la hazardan orbitalon, antaŭ ol laboras ilojn per tute deteni ĝian rotacion. Rotacia ilo povas tuſi la celon, rezultigante perdi kontrolon super la hazarda orbitara sektoro.

1.4.6. Regule purigu vian ventan hazardan orbitalon.

1.4.7. Ne uzu la hazardan orbital-semiton proksime de brulemaj materialoj. Flugaj fajreroj povas kaŭzi la ŝalton de tiaj materialoj.

1.4.8. Neniam metu viajn manojn proksime al la rotaj laboraj iloj.

1.5. Antaŭ sander-operacio.

1.5.1. Kiam vi svingas lignajn kaj metalajn surfacojn kovritajn per pentraĵoj kun plumaj aldonajoj, malutila aŭ venena polvo povas leviĝi. La kontakto aŭ inhalado de la polvo eble endanĝerigas la telefoniston aŭ aliajn sanojn. Uzu taŭgajn personajn protektadojn kiel ekzemple filtriloj kaj sekurecaj glasoj. Uzu polvon eltira sistemo.

1.5.2. Dum operacio tenas la sanderon firme kun ambaŭ manoj.

1.5.3. Certigu, ke la abrasiva papero ne tuſas procezan materialon antaŭ ŝanĝi la sanderon.

1.5.4. Certigu, ke la abrasiva papero estas bone instalita antaŭ ŝanĝi la sanderon.

1.5.5. Ne tuſu movi partojn de la sanderulo.

1.5.6. Post malŝalton, ne forigu la sanderon ĝis ĉesu ĉiu movaj partoj.

1.5.7. Uzu protektan maskon se la polvo aperas dum sabado. Polvo, kiu ŝajnas, kiam svingantaj surfacoj kovritaj per plumbo-pentrajo, iuj specoj de ligno kaj metalo, estas malutilaj.

1.5.8. Gravedaj virinoj kaj infanoj ne devas eniri la ĉambro, kie plumbo-pentrajo estas forigita per la uzo de sander.

1.5.9. Ne manĝu, trinku aŭ fumas en la ĉambro kie plumbo-bazita farbo estas forigita kun la sanderulo.

1.6. Kiam funkciiganta la sander.

1.6.1. Uzu protektojn de orelo kaj protektu duon-maskon ĉiam uzinte la sanderon.

1.6.2. Sander ne estas desegnitaj por malseka operacio.

1.6.3. Uzu sekurecajn goggles aŭ glasojn kiam funkcias la sanderon supre kapo.

1.6.4. Kiam funkciigi la sanderon ne aplikas troan premon, kiu povus halti la ilon.

2. Konstruado kaj uzo.

Orbitalaj ŝtoniloj estas man-funkciaj potencaj iloj, desegnitaj por sabado kaj poluado de surfacoj de ligno, metalo, plasto kaj similaj materialoj, kun la uzo de sablo-papero kun taŭga gradado.

Amaskomunikiloj kovras riparan kaj konstruadojn, kaj ajnan laboron de la gamo de individuaj, amatoraj agadoj (tinkering).

Ne uzu la sanderon por svingado de surfacoj, kiuj enhavas magnezon aŭ asbeston, aŭ kovritajn per gipso.

Parolantoj de bruo kaj bruo:

Sana premo LpA = 81.4 dB (A)

Sana potenco LwA = 92.4 dB (A)

Necerteco K = 3 dB.

Valora pezo de vibra akcelo ah = 8,632 m / s².

Necerteco K = 1,5 m / s².

3. Preparado por operacio.

Kuirilaro kaj ŝarĝaj informoj.

La senkabla mašino ne provizas per kuirilaro kaj karilo. Uzu nur kuirilaron kaj karilon de la R20-Sistema serio.

3.1. Elektante sandanta papero.

Grava grajnjita sablo-papero estas uzata por kruda pretigo de plej multaj materialoj, kvankam bone grajnjita

papero estas uzita por fini laborojn.

Kiam la surfaco ne estas ebena, komencu la verkon kun kruda grajnita sablo kaj daŭras ĝis la surfaco estas ebena.

Tuj poste uzu mezikan paperon por forigi spurojn de kruda pretigo.

Por fini la verkon, uzu belan grajnan sandušan paperon.

3.2. Instali sandanta papero.

Orbitala sektoro estas ekipita per pestajo kun tiel nomata VELCRO (hoko-kaj-loop) kaj nur perforanta sabla papero de taŭga diametro grandeco 125 mm devus esti uzata.

3.3. Metu la svingan paperon proksime al la sander-pošto.

Metu la paperon tiel ke ĝiaj truoj kongruas truojn sur la sander-poštelefono.

Premu la sandingan paperon kontraŭ la apogilo.

Certigu, ke la truoj sur la sablo-papero kaj la pistujo plene kongruas; ĝi certigas eblon de polvo eltiro.

3.4. Polvo eltiro.

Ekipajo de orbita sezero inkluzivas polvon-ujon kiu helpas subteni la pretigitan surfacon pura.

Kiam la ujo estas plena, forigu kaj malplenigu ĝin per malfermanta ĝian malsupran kovrilon.

Uzo akvon kun sapo por lavi la filtrilon. Seka ĝisfundante. Ne uzu purigajn agentojn aŭ detergentojn.

Kunvenu la polvo-ujon kaj rekonduku ĝin sur la polvo.

Certigu, ke la polvo-uko estas bone fiksita sur la polvo-eltiro, trenante ĝin milde.

Oni rekondutas malplenigi la ujon kiam ĝi estas meze de plena.

4. Operacio kaj agordojn.

4.1. Ŝalti / Ŝalti.

Premu la ŝaltilon butonon (1) kaj ripari en pozicio ON.

Elŝalti: Premu kaj liberigu la butonon de ŝaltilo (1).

4.2. Rado por ŝpinilo rotacia rapida kontrolo.

Orbitala sandero permisas operacion kun malsamaj ŝpinaj rapideoj. Ĝi povas esti kontrolita per la rado por rapida kontrolo (3). Rapida ĝustigo estas 6 etapoj.

Elektu taŭgan rotacion rapidon kiam la orbitala sanderilo funkcias sen ŝarĝo, kaj kun ŝaltilo de ŝlosilo premas. Difinita rapido povas malpliiĝi sub ŝarĝo.

4.3. Operacio de orbital sander.

Tuta areo de apogilo devas ripozi sur la pretigita surfaco.

Turnu la semiton kaj apliki moderan premon; movu ĝin sur la pretigitan materialon en cirkla movadoj, transversa aŭ longtempe direkte.

Por kruda pretigo uzas svingan paperon kun kruda greno, por fini pretigi uzi gravan gravan paperon.

Estas plej bone egali la tipon de sablo-papero per provoj kaj eraroj.

Fininte poluadon, reduktu premon, levi la sanderon super la pretigita surfaco kaj nur post tio ŝaltu la ilon.

5. Operacio kaj bontenado.

Ĉiam tenu la sanderon pura.

Memoru ĉiam teni la ventilaĵojn truojn de la sander-kovrilo.

Neniam uzu iujn kaustikajn agentojn por purigado de plastaj partoj.

En kazoj de troa komutilo ekrigardante teknikan kondiĉon de karbopuso de la motoro.

5.1. Anstataŭo de karbopusoj.

Anstataŭigi tuj uzata (pli mallonga ol 5 mm), bruligita aŭ fendita motoro-karbono. Ĉiam anstataŭigi ambaŭ brosojn samtempe.

Provus anstataŭigon de karbosusoj nur al kvalifikita persono. Nur originalaj partoj devas esti uzataj.

5.2. Ajna misfunkciado devas esti riparita per serva ateliero rajtigita de RAIDER.

6. Ekologia protekto.

Por protekti la medion, la potenza ilo, akcesoraĵoj kaj pakajoj devas esti taŭgeprocessed for the reuse of the raw materials contained therein.

Ne forpu ŝu potencajn ilojn en hejmaj forĵetaĵoj! Laŭ la Directiva 2012/19 / EC de Eŭropa Unio pri elektraj aparatoj kaj elektronikaj aparatoj kaj validigo kaj nacia leĝo, potencaj iloj, kiuj ne plu povas esti uzataj, devas esti aparte kolektitaj kaj submetitaj al taŭga prilaborado por reakiro de la enhavo en malĉefaj unuaj materioj



PT

Instrução Original para Uso Caros usuários,

Parabéns por comprar uma máquina da marca de mais rápido crescimento para máquinas elétricas, gasolina e pneumáticas - RAIDER. Com a instalação e operação adequadas, o RAIDER é uma máquina confiável e confiável, e o trabalho com eles trará prazer real. Para sua comodidade, há uma excelente rede de atendimento com 45 estações de serviço em todo o país.

Antes de usar esta máquina, leia atentamente esta "Instrução de Uso".

Para sua segurança e para garantir o uso adequado, leia atentamente estas instruções, incluindo as recomendações e advertências. Para evitar erros e incidentes desnecessários, é importante que essas instruções permaneçam disponíveis para referência futura a qualquer pessoa que usar a máquina. Se você vendê-lo para um novo proprietário, a "Instrução de Uso" deve ser entregue ao novo proprietário para que o novo usuário possa ler as precauções de segurança e instruções de operação relevantes.

"Euromaster Import Export" Ltd é um representante autorizado do fabricante e proprietário da marca comercial RAIDER. O endereço da administração da empresa é em Sofia 1231, 246 Lomsko Shose Blvd., tel.: 0700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Desde 2006, a empresa introduz o sistema de gestão de qualidade ISO 9001: 2008, com escopo de certificação: comércio, importação, exportação e manutenção de ferramentas elétricas, pneumáticas, mecânicas e ferragens gerais profissionais e de lazer. O certificado é emitido pela Moody International Certification Ltd, Inglaterra.

Dados técnicos

parâmetro	Unidades de medida	valor
Modelo	-	RDP-SRSA20
Voltagem	V DC	20
Velocidade sem carga / 6 etapas /	min-1	I - 2000; II - 3500; III - 5000; IV - 6500; V - 8000; VI - 10000
Disco de diâmetro	mm	125
Agarrar sistema	-	Velcro

Descrição dos desenhos

1. Interruptor de gatilho
2. Alça
3. velocidade variável de 6 estágios
4. Remoção de poeira
5. Almofada de lixamento

1. Diretrizes gerais para operação segura.

Leia todas as instruções cuidadosamente. A falta da natureza seguindo as instruções pode causar choque elétrico, incêndio e / ou ferimentos graves. Guarde estas instruções em um local seguro.

1.1. Segurança no local de trabalho.

1.1.1. Mantenha seu local de trabalho limpo e bem iluminado. Desordem e pouca iluminação podem contribuir para a ocorrência de um acidente.

1.1.2. Não opere em um ambiente onde a lixadeira orbital aleatória apresente risco aumentado de explosão nas proximidades de líquidos, gases ou póis inflamáveis.

Durante a operação da lixadeira orbital aleatória podem ser separadas faíscas que podem inflamar pós ou fumos.

1.1.3. Mantenha crianças e transeuntes a uma distância segura enquanto trabalha com a lixadeira orbital aleatória.

Se sua atenção for desviada, você poderá perder o controle da lixadeira orbital aleatória.

1.2. Segurança ao trabalhar com eletricidade.

Proteja sua broca impressionante da chuva e umidade.

A penetração de água na lixadeira orbital aleatória aumenta o risco de choque elétrico.

1.3. Maneira segura de trabalhar.

1.3.1. Concentre-se, observe cuidadosamente suas ações e aja com cautela e prudência. Não use a lixadeira orbital aleatória, quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou drogas narcóticas.

Um momento de distração no trabalho lixadeira orbital aleatória pode ter o efeito de lesões extremamente graves.

1.3.2. Trabalhar com roupas de trabalho de proteção e sempre com óculos de segurança.

Vestindo apropriado para sander orbital aleatório e as atividades de equipamentos de proteção individual, como máscaras respiratórias, saudáveis, bem fechados sapatos lutam com um capacete de proteção estável e silenciadores (protetores auditivos), reduz o risco de acidente.

1.3.3. Evite o perigo de incorporar inadvertidamente a lixadeira orbital aleatória. Antes de ligar o plugue na rede da fonte de alimentação, verifique se a chave do gatilho está na posição "off" (desligada). Se, quando você carrega a lixadeira orbital aleatória, mantenha o dedo no gatilho, ou se você enviar uma voltagem da lixadeira orbital aleatória, onde ela estiver incluída, existe o risco de acidente.

1.3.4. Antes de ligar a lixadeira orbital aleatória, certifique-se de ter removido todos os utilitários e chaves inglesas.

Utilitários, unidade rotativa esquecida podem causar ferimentos.

1.3.5. Evite posições não naturais do corpo. Trabalhe em uma posição estável do corpo a qualquer momento e mantenha o equilíbrio. Assim, você pode controlar melhor e mais segura a lixadeira orbital aleatória se surgirem situações inesperadas.

1.3.6. Trabalhe com roupas apropriadas. Não opere com roupas soltas ou ornamentos. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas a uma distância segura das unidades rotativas da lixadeira orbital aleatória. Vests, trajes, cabelos longos podem ser capturados e levados pelo disco.

1.3.7. Se possível, use um sistema de aspiração externa, verifique se está ligado e funcionando corretamente. O uso do sistema de aspiração reduz os riscos devido à poeira de descarga no trabalho.

1.4. Tratamento do cuidado da lixadeira orbital aleatória.

1.4.1. Não sobrecarregue a lixadeira orbital aleatória. Use somente a lixadeira orbital aleatória de acordo com o propósito a que se destina. Você operará melhor e mais seguro ao usar a lixadeira orbital aleatória apropriada do fabricante na faixa especificada de carga.

1.4.2. Não use lixadeira orbital aleatória, cuja chave de partida está danificada.

A lixadeira orbital aleatória, que não pode ser excluída e incluída como fornecida pelo fabricante, é perigosa e deve ser reparada.

1.4.3. Mantenha a lixadeira orbital aleatória em lugares onde não poderiam ser alcançados pelas crianças. Não deixe que seja usado por pessoas que não estão familiarizadas com a maneira de trabalhar com ele e que não tenham lido essas instruções. Quando nas mãos de usuários inexperientes, a lixadeira orbital aleatória pode ser

extremamente perigoso.

1.4.4. Mantenha sua lixadeira orbital aleatória com cuidado. Verifique se as unidades móveis operam de forma impecável, seja por mágica, se há itens quebrados ou danificados que distorcem ou alteram as funções da lixadeira orbital aleatória. Antes de usar a lixadeira orbital aleatória, certifique-se de que as peças danificadas sejam reparadas. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas e aparelhos mal conservados.

1.4.5. Nunca deixe a lixadeira orbital aleatória, antes de trabalhar as ferramentas para parar completamente a sua rotação. A ferramenta rotativa pode tocar o objeto, resultando na perda do controle sobre a lixadeira orbital aleatória.

1.4.6. Limpe regularmente sua lixadeira orbital de ventilação aleatória.

1.4.7. Não use a lixadeira orbital aleatória perto de materiais inflamáveis. Faíscas voadoras podem causar a ignição de tais materiais.

1.4.8. Nunca coloque as mãos perto das ferramentas de trabalho rotativas.

1.5. Antes da operação da lixadeira.

1.5.1. Ao lixar madeira e superfícies metálicas revestidas com tintas com aditivos de chumbo, podem surgir poeiras nocivas ou tóxicas. O contato ou inalação da poeira pode colocar em risco a saúde do operador ou de outras pessoas. Use medidas de proteção pessoal adequadas, como máscaras de filtro e óculos de segurança. Use o sistema de extração de poeira.

1.5.2. Durante a operação, segure a lixadeira firmemente com as duas mãos.

1.5.3. Certifique-se de que o papel abrasivo não toque no material processado antes de ligar a lixadeira.

1.5.4. Certifique-se de que o papel abrasivo esteja bem instalado antes de ligar a lixadeira.

1.5.5. Não toque nas partes móveis da lixadeira.

1.5.6. Depois de desligar, não coloque a lixadeira até que todas as peças móveis parem.

1.5.7. Use máscara protetora se a poeira aparecer durante o lixamento. A poeira, que aparece ao lixar superfícies revestidas com tinta à base de chumbo, alguns tipos de madeira e metal, é prejudicial.

1.5.8. Mulheres grávidas e crianças não devem entrar na sala onde a tinta à base de chumbo é removida com o uso de lixadeira.

1.5.9. Não coma, beba ou fume no local onde a tinta à base de chumbo é removida com a lixadeira.

1.6. Ao operar a lixadeira.

1.6.1. Use protetores de ouvido e proteção de meia máscara sempre ao usar a lixadeira.

1.6.2. A lixadeira não foi projetada para operação úmida.

1.6.3. Use óculos de segurança ou óculos ao operar a lixadeira acima da cabeça.

1.6.4. Ao operar a lixadeira, não aplique pressão excessiva que possa parar a ferramenta.

2. Construção e uso.

As lixadeiras orbitais são ferramentas elétricas operadas manualmente, projetadas para lixar e polir superfícies de madeira, metal, plástico e materiais similares, com o uso de papel de lixa com gradação apropriada. A faixa de uso abrange reparos e obras de construção, e qualquer trabalho da variedade de atividades individuais e amadoras (consertos).

Não use a lixadeira para superfícies de lixamento que contenham magnésio ou amiante, ou cobertas com gesso.

Nível de ruído e parâmetros de vibração:

Pressão sonora LpA = 81,4 dB (A)

Potência sonora LwA = 92,4 dB (A)

Incerteza K = 3 dB.

Valor ponderado da aceleração de vibração ah = 8,632 m / s2.

Incerteza K = 1,5 m / s2.

3. Preparação para operação.

Informações sobre bateria e carregador.

A máquina sem fio não é fornecida com bateria e carregador. Utilize apenas baterias e carregadores da série R20 System.

3.1. Escolhendo lixa.

O papel de lixa de granulação grossa é usado para o processamento grosseiro da maioria dos materiais, enquanto que a granulação fina

papel é usado para trabalhos de acabamento.

Quando a superfície não estiver plana, inicie o trabalho com papel de lixa de granulação grossa e continue até a superfície ficar plana.

Em seguida, use papel de granulação média para remover traços de processamento grosso.

Para finalizar o trabalho, use papel de lixa de granulação fina.

3.2. Instalando papel de lixa.

A lixadeira orbital está equipada com uma pastilha com o chamado VELCRO (gancho e argola) e deve ser utilizado apenas papel de lixa perfurado de diâmetro apropriado de 125 mm.

3.3. Coloque o papel de lixar perto da almofada de apoio da lixadeira.

Coloque o papel de modo que seus orifícios correspondam aos orifícios da base de apoio da lixadeira.

Pressione o papel de lixar contra o painel de apoio.

Certifique-se de que os orifícios do papel de lixar e do prato de apoio coincidem totalmente; garante a possibilidade de extração de poeira.

3.4. Extração de poeira.

O equipamento da lixadeira orbital inclui o recipiente de pó que ajuda a manter a superfície processada limpa.

Quando o recipiente estiver cheio, retire-o e esvazie-o abrindo a tampa inferior.

Use água com sabão para lavar o filtro. Seque bem. Não use agentes de limpeza ou detergentes.

Monte o reservatório de pó e reinstale-o na saída de pó.

Certifique-se de que o reservatório de pó esteja bem fixado na saída de pó, puxando-o com cuidado.

Recomenda-se esvaziar o recipiente quando estiver meio cheio.

4. Operação e configurações.

4.1. Ligar / Desligar.

Pressione o botão interruptor (1) e fixe na posição ON.

Desligar: Pressione e solte o botão de comutação (1).

4.2. Roda para controle de velocidade de rotação do fuso.

A lixadeira orbital permite a operação com diferentes velocidades de fuso. Pode ser controlado com a roda para controle de velocidade (3). Ajuste de velocidade é de 6 etapas.

Escolha a velocidade de rotação adequada quando a lixadeira orbital opera sem carga e com o botão de trava do interruptor pressionado. A velocidade definida pode diminuir sob carga.

4.3. Operação de lixadeira orbital.

Toda a área da almofada de apoio deve repousar sobre a superfície processada.

Ligue a lixadeira e aplique pressão moderada; movê-lo no material processado em movimentos circulares, na direção transversal ou longitudinal.

Para processamento grosso, use papel de lixa com granulação grossa, para o processamento de acabamento use papel de grão fino. É melhor combinar o tipo de papel de lixa por tentativas e erros.

Ao terminar o polimento, reduza a pressão, levante a lixadeira acima da superfície processada e somente depois disso, desligue a ferramenta.

5. Operação e manutenção.

Mantenha sempre a lixadeira limpa.

Lembre-se sempre de manter os orifícios de ventilação da caixa da lixadeira permeáveis.

Nunca use agentes cáusticos para limpar peças plásticas.

Em caso de faíscas excessivas do comutador, verifique a condição técnica das escovas de carvão do motor.

5.1. Substituição de escovas de carvão.

Substitua as escovas de carbono do motor imediatamente desgastadas (menores que 5 mm), queimadas ou rachadas. Sempre substitua as duas escovas por vez.

Confie na substituição de escovas de carvão apenas por uma pessoa qualificada. Somente peças originais devem ser usadas.

5.2. Quaisquer falhas devem ser reparadas pela oficina de serviço autorizada pelo RAIDER.

6. Proteção Ambiental.

Para proteger o meio ambiente, a ferramenta elétrica, os acessórios e a embalagem devem ser adequadamente processado para a reutilização das matérias-primas nele contidas.
Não elimine ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De acordo com a Diretiva da União Europeia 2012/19 / CE sobre dispositivos elétricos e eletrônicos em fim da vida útil e a validação e como lei nacional, as ferramentas elétricas que não podem mais ser usadas devem ser coletadas separadamente e submetidas a processamento adequado para a recuperação. do conteúdo em matérias-primas secundárias



RDP-SRSA20

Exploded View and spare parts list




Fig.	Description of part	No.
1.	cross recess pan head screw	3
2.	spring washers	3
3.	LC0770-1 dhering sand disc	1
4.	LC0770-1 fixed plate	1
5.	LC0770-2 dirt-proof boot	1
6.	cross recess pan head screw	1
7.	spring washers	1
8.	LC0770-1 gasket	1
9.	6002RS bearing	1
10.	LC0770-1 bearing pedestal	1
11.	LC0770-1 bearing liner	1
12.	LC0770-1 fan blade	1
13.	LC0770-2 principal axis	1
14.	609RS high speed bearing	1
15.	Sunk screw	2
16.	LC0770-2 Motor locating plate	1
17.	LCM770-1 rubber column	1
18.	LC0777-1 holder	1
19.	Hong Yang 775 motor (18V round axis)	1
20.	LC0777-1 Round sand governor	1
21.	KCD1-101A Two foot switch	1
22.	LC0770-2 switch cover	1
23.	LC0777-1 The bottom of the chassis	1
24.	LC0777-1 Casing cover	1
25.	Self-tapping screw (coarse tooth)	7
26.	LC0770-2 Lead dust cover	1
27.	LC0770-2 Dust jacket	1
28.	LC0770-2 Dust bag	1

DECLARATION OF CONFORMITY

Cordless random orbit sander RDP-SRSA20

Euromaster Import Export Ltd. Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.



(BG) Декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните стандарти и разпоредби:

(GB) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
(D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:

(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is met, de volgende standaarden en reguleringen:

(F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants:

(E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento:

(P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem:

(I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti:

(S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser:

(FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja sääädökset:

(N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler:

(DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser:

(H) Felelosségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az

alábbi szabványoknak és előírásoknak:

(CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:

(SK) Vyhlásujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:
(SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom:

(PL) Deklarujemy na własna odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach:

(LT) Prisiimdamu visa atsakomybe deklaruojame, kad šis gaminis atitinka žemiau paminetus standartus arba nuostatus:

(LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:

(EST) Deklareerime meie ainuvastutuse sel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:

(RO) Declărăm prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive:

(HR) Izjavljujemo pod vlastitim odgovornošću da je strojem ukladan sa sljedesim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama:

(RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам:

(UA) На свою власну відповіальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам:

(GR) Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό συμφωνεί και πρέπει τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:

(MK) Ние под наша лична одговорност дека овој производ е во согласност со следните стандарди и регулативи:

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015

2006/42/EC; 2014/30/EU

Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

July 13, 2018



Krasimir Petkov



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Cordless random orbit sander

Brand: RAIDER

Type Designation: RDP-SRSA20

is designed and manufactured in conformity with following Directives:

2006/42/EC of the European Parliament and the Council dated 17-th May 2006 on machinery;

2014/30/EU of the European parliament and of the council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

The product fulfils the essential requirements of the following standards:

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015



Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

July 13, 2018

Brand Manager:

Krasimir Petkov



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Евромастер Импорт Експорт ООД

Адрес: София 1231, България, "Ломско шосе" 246.

Продукт: Акумулаторен ексцентършлайф

Запазена марка: RAIDER

Модел: RDP-SRSA20

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

2006/42/EO на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините;

2014/30/EC на Европейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост

и отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015

„ЕВРОМАСТЕР
ИМПОРТ - ЕКСПОРТ“
ООД

Място и дата на издаване:

София, България

13 юли 2018 г

Бранд мениджър:

Красимир Петков



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Euromaster Import Export Ltd.
Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: Slefuitor orbital

Trademark: RAIDER

Model: RDP-SRSA20

este proiectat și fabricat în conformitate cu următoarele Directivelor:

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;
Directiva 2014/30/EU

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015

Locul și Data apariției:
Sofia, Bulgaria
July 13, 2018



Brand Manager:
Krasimir Petkov



IZJAVA O USTREZNOSTI

Euromaster Import Export Ltd.

Naslov: Sofia 1231, Bolgarija, 246 Lomsko shausse Blvd.

Izjavlja, da izdelek: Brusilica rotaciona
Blagovna znamka. "RAIDER"
Poimenovanje tipa: RDP-SRSA20

Skonstruiran in izdelan v skladu z naslednjimi direktivami:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach;
Directiva 2014/30/EU

Izdelek izpolnjuje potrebne zahteve naslednjih standardov:

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015

Kraj in datum izdaje:
Sofija, Bolgarija
July 13, 2018



Krasimir Petkov

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ

СЕРИЕН №

CPOK

(за подробности виж гаранционните услови)

№, дата на фактура / касов бон.....

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС

(попълва се от служителя)

ПОДПИС НА КУПУВАЧА.....

(запознат съм с гаранционните условия и правилата за експлоатация, изделието е в техническа изправност и окомплектовка)

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попытка се от служителя)

АДРЕС

(как все за один взмах мела)

ДАТА/ПЕЧАТ

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Централен сервис: София, бул. "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (бесплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterbq.com

Машините „RAIDER“ са конструирани и произведени съгласно действащите в Република България нормативни документи и стандарти за съответствие с всички изисквания за безопасност.

Съдържание и обхват на Търговската гаранция

Търговската гаранция, която „Евромастер Импорт-Експорт“ ООД дава за територията на Република България е както следва:

- 36 месеца за всички електроинструменти от серията Raider Pro;
 - 24 месеца за физически лица –електроинструменти от серияте Raider Garden Tools, Raider Power Tools , Raider Pneumatic
 - 12 месеца за юридически лица - електроинструменти от серияте Raider Garden Tools и Raider Power Tools, Raider Pneumatic
- Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, серийен номер, им подпис и печат на търговеца продал машината, подpis от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни. За рекламиация се приемат само добре почистени машини в оригинална кутия и пълна окомплектовка!

Машините трябва да се използват само по предназначение и в съответствие с инструкциите за употреба на машината, правилата за безопасност при работа с нея и конкретното и предназначение. Машината изиска периодично почистване и подходяща поддръжка.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на машината;
 - части и консумативи, които подлежат на износване, причинено от ползването като например: грес и масло, четки, водачи, опорни ролки, тампони, гумени машинки, задвижващи ремъци, спирачки, акумуляторни батерии, гъвкав вал с жило, лагери, семеринги, бутало с ударник на такери и др.;
 - допълнителни аксесоари и консумативи като: ръчохватки, струйник, батерии, кутии, зарядни устройства, свредла, дискове за рязане, секачи ножове, вериги, шуктури, ограничители, попър-шайби, патронници (захвати и дъръжки на режещия инструмент), макарата за корда и самата корда за косачки и др.;
 - стопляеми електрически предпазители и крушки;
 - механични повреди на корпуса и всички външни елементи на изделието, включително декоративни;
 - предпазители за очи, предпазители за режещи инструменти, гумирани площи, закопчали, линеали и др.;
 - захранващ кабел и щепсел;
 - цялостните повреди на инструментите, причинени от природни бедствия, като пожари, наводнения, земетресения и др.; Отпадане на гаранцията.
- Фирма „Евромастер И/Е ООД не е отговорна за повреди причинени от трети лица, като „Електроснабдителни дружества“, повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранивания напрежения и има право да откаже гаранционно обслужване при:
- несъответстващ (или непопълнен) серийен номер на изделието с този попълнен на гаранционната карта;
 - запечат или липсващ идентификационен етикет на машината;
 - повреди възникнали при транспорт, неправилно съхранение и монтаж на машината;
 - направен опит за неогоризирана сервизна намеса в неуспешноимощна сервизна база;
 - повреди, които са причинени в следствие на неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация) на машината от страна на клиента или трети лица;
 - повреди причинени в резултат на използването на машината в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашенност и др.);
 - повреди, причинени от попадане на външни тела в машината;
 - повреди, причинени в следствие на небрежно боравене с машината;
 - повреда на ротор или статор, изразявща се в слепване между тях, следствие на стопяване на изолациите, причинено от продължително претоварване;
 - повреда на ротор или статор причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразявща се в промяна на цвета на колектора или намотките;
 - липсват защитни дискове, опорни плотове или други компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
 - захранващият кабел на инструмента е уздължен или подменян от клиента;
 - повредата е причинена от претоварване или липса на вентилация, недостатъчна или неправилно смазване на движещите се компоненти на изделието - в това число всички pneumaticни инструменти от серията Raider Pneumatic, за които е нужно специално масло (пневматично)
 - износване или блокиране лагери поради претоварване, продължителна работа или прах;
 - разбити лагера втулки;
 - разбито латерно гнездо от блокиран лагер или разбита втулка;
 - наруширана целостта на зъбите на зъбни предавки (счупени, износени);
 - разбито шпонково или реброво съединение;
 - повреда в ел.клюп или електронно управление причинена от прах или счупване;
 - повредена редукторна кутия (глава) причинено от застопорявання механизъмът;
 - появя на необичайна хлабина между бутало и цилиндръ в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
 - затягане между бутало и цилиндръ в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
 - повредено центробежно копеле и спирачка (променен цвет) – дължи се на работа с блокирана спирачка; Срокът за отремонтиране на приети в сервиза машини е в рамките на един месец.

Сервизите не носят отговорност за машини, не потърсени от собствениците им един месец след законния срок за ремонт! Законовата гаранция е съгласно изискванията на ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предвиде рекламиация, като поисква от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да изброя между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребител е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин за обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стоимостта на потребителската стока, ако нямаща липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламиацията от потребител.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и др., и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е доволствован от решаването на рекламиацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. раз的眼光 на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламиацията от потребител.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за развалияне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламиации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за развалияне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни право си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

	
<h1>RAIDER</h1>	
<p>SC EUROMASTER SRL STR.HORIA,CLOSCA SI CRISAN,NR.5,HALA 3,OTOPENI, ILFOV TEL/ FAX:021.351.01.06</p>	
<p>CERTIFICAT DE GARANTIE</p>	
<p>Nr. _____ din _____</p>	
<p>Denumirea produsului _____</p>	
<p>Seria de fabricatie a produsului _____</p>	
<p>Caracteristici tehnice _____</p>	
<p>Garantie comerciala : PODUS HOBBY.Termen de garantie: 24 luni de la data vanzarii catre consumatorii casnici (pentru toata gama RAIDER). Durata medie de utilizare: 3 ani</p>	
<p>Vandut prin societatea _____ din localitatea _____ str. _____ nr. _____ cu _____</p>	
<p>factura nr. _____ din _____</p>	
<p>Cumparator _____</p>	
<p>Data cumpararii produsului _____</p>	

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului,in cadrul termenului de garantie

1.Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia,in cazul in care consumatorul solicita acest lucru.

2.Produsul defect va fi receptionat de catre unitatea de service de care apartine care va efectua diagnosticarea defectului.

3.Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea,expertizarea si depanarea,in perioada de garantie,gratuit,in cel mult 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului.In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa ce se constata imposibilitatea folosirii acestuia,cu un produs similar,acordandu-se un nou termen de garantie care va curge de la data preschimbării produsului sau i se va restitu beneficiarului contravaloarea produsului.Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

4.Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului,pana la data repunerii in functiune a acestuia,acest fapt fiind inscris in certificatul de garantie de catre unitatea service care a executat reparatia.

5.Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare/intretinere predate de vanzator o data cu produsul si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor persoane neautorizate sa acorde service.

6.In cazul unor defectiuni aparute in cadrul termenului de garantie,cumparatorul se va prezenta la unitatea service cu bonul/factura de cumparare,certificatul de garantie si reclamatia referitoare la deficiențele produsului.

7.Vanzatorul este obligat fata de consumator,pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie,sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia,precum si cheltuielile de diagnosticare,expertizare,ambalare si transport.

8.Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectiunea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare,intretinere,manipulare,transport,depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

9.Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produsului dupa expirarea termenului de garantie,in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestuia ,caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator.

10. ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI!

11.La expirarea perioadei de garantie (postgarantie) depanarea produsului se va efectua contra cost, la solicitarea clientului.

12.La efectuarea unor lucrari service pentru lucrarea de remediere a defectului ,in cazul in care lucrarea nu necesita utilizarea de piese de schimb, prestatorul va acorda pentru lucrare obligatoriu o garantie de cel putin 3 luni.

13.Lista unitatilor service este mentionata in prezentul certificate de garantie.

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

- SC Stefan Alex SRL- Str.Parcului Bl.K4,ScE,Ap.1, Calarasi , Tel : 0735.199.024
- ABC International SRL - Str.Babadag nr.5,Bloc1Sc.A parter,Tulcea; Tel : 0240.518.260
- Euro 98.4 SRL - Sos.Chitilei 60A sect1, Bucuresti ; Tel : 021.668.72.60
- SC Viva Metal Decor SRL- STR. ALBESTI NR. 10 (IN INCINTA FOSTEI AUTOBAZE ZENIT), Curtea de Arges; Tel : 0722.531.168 / 0732.148.633
- SC BUFFALO COM SRL – Sos Transilvaniei , Nr 17-19 , Oradea ; Tel: 0749.217.717
- SC AZIF COM SRL- Piata Chiriac Magazinul Universal, Craiova,Judetul Dolj, tel.0788.419.858,fax 0251.522.131
- SC GUMSERVICE SRL, Miercurea Ciuc, Str. George Cosbuc Nr. 14, TEL. 0266371189.5
- SC ADA TRADING SRL Calea Bucurestilor nr.64, bloc C1-3, Otopeni Ilfov.Tel/fax 0213504379
- SC TEHNO HOBY SRL strada Erou Bucur.nr.9, Piatra Neamt, judestul Neamt;Tel.0233236333, Fax.0233222026
- SC BASAROM COM SRL, Sos Alexandriei , Nr. 6A, Bragadiru, Ilfov, Tel 0214201637, Fax 0214201638.

14. EVIDENTA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr crt	Data reclamatie	Data rezolvare reclamatie	Reparatie executata/ piese inlocuite	Prelungire garantie	Garantie ptr. service	Nume si semnatura depanator	Semnatura consumator
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

IMPORTATOR:
SC Euromaster SRL

VANZATOR:
Semnatura / stampila

15. AM CITIT CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI SI AM LUAT LA CUNOSTINTA.NU AM OBIECTIUNI (SEMNATURA CONSUMATORULUI) _____

—

Prezentul certificat de garantie este in conformitate cu prevederile HG 449/2003, privind comercializarea produselor si garantiiile asociate cu OG 21/2008 si OG 174/2008 cu modificarile si completarile ulterioare republicate si nu afecteaza drepturile consumatorilor.

Produsul beneficiaza de o garantie legala de conformitate de 24 luni(2 ani).Existenta garantiei legale de conformitate si a celei comerciale nu exclude existenta garantiei de viciu ascuns conform OG 21/2008, cu modificarile si completarile ulterioare republicate si a codului civil.

Elektroinstrumenti „RAIDER“ su konstruisani i proizvedeni u saglasnosti sa normativnim dokumentima i standardima u skladu sa svim zahtevima za bezbednost koji važe na teritoriji Srbija

Sadržaj i obuhvat trgovačke garancije

Uslovi garancije

Garantni rok na teritoriji Srbija je godine i teče od datuma kupovine elektrouredjaja. Kupac-korisnik elektrouredjaja ima pravo na besplatnu popravku u osiguranom garantnom periodu, ako je garantni list popunjeno ispravno potpisano i pečatirano od strane prodavca koji je uredjaj prodao, potpisano od strane kupca kojim potvrđuje da je upoznat sa uslovima garancije i fiskalni račun kojim potvrđuje datum kupovine uredjaja.

Za popravku i reklamaciju se primaju samo dobro očišćene mašine!

Popravka kvara priznatog sa naše strane u garantnom roku se izvršava na sledeći način: po našem izboru mi popravljamo pokvareni uredjaj besplatno ili ga menjamo za nov i garantni rok se ne obnavlja.

Uredjaj treba da se koristi strogo po instrukcijama navedenim u uputstvu za upotrebu.

Za bezbedan rad sa elektouredjajem neophodno je da kupac pre početka upotrebe aparata pažljivo pročita uputstvo za upotrebu, zatim uputstvo za bezbednost pri radu i naravno da koristi uredjaj za to za šta je neamenjen. Uredjaj zahteva periodično čišćenje i adekvatno održavanje .

Garancija ne pokriva:

- ishabanu boju elektroaparata
- delovi i potrošni matrijal koji podleže habanju prilikom upotrebe kao što su: grejs, ulje, četke, valjci, i dr.
- dodatni pribor i potrošni materijal kao što: rukohvati, baterije, kutije, dodatci za napajanje, svrdla, diskovi za sečenje, noževi, lanci, šmirgle, graničnici, kabli i dr.
- električni osigurači i sijalice
- mehanička oštećenja na telu aparata, dekorativni elementi na aparatu, štitnici za oči, štitnici za dodatke za sečenje, gumene ploče, učvršćivači, lenjiri, kabali i utičnica.
- celokupna oštrčenja aparata nasatala kao posledica požara, poplava, zemljotresa i dr.

Otkaz garancije

Pravo da otkaže popravku (remont) u garantnom roku ima u sledećim slučajevima:

- Neodgovarajući (ili ne popunjeno) serijski broj proizvoda u poređenju sa serijskim brojem koji je upisan na garantni list
- Identifikaciona nalepnica proizvoda je izbrisana ili je nema.
- Ako je neko iz neovlašćenog servisa već pokušao da popravi aparat.
- Kvar je nastao kao posledica nepravilne upotrebe aparata (nisu poštovane instrukcije navedene u uputstvu za upotrebu) od strane kupca ili drugih lica.
- Oštećenja su nastala usled nemarne upotrebe aparata.
- Oštećenje rotora ili statora u vidu slepljivanja nastala kao posledica topljenja izolacije a prouzrokovana prekomernom upotreboom aparata.
- Oštećenje rotora ili statora posledica preopterećenja ili oštećenog sistema za ventilaciju koja se manifestuje ravnomernim potamnjivanjem kolektora ili zavojnica.
- Nedostaju zaštitni diskovi, ili drugi delovi uredjaja koji su deo konstrukcije aparata i imaju za cilj da osiguraju bezbedan rada sa aparatom prilikom pravilne upotrebe.
- Kabal za napajanje aparata je produžavan ili menjan od strane kupca.
- Šteta naneta preopterećenjem, zbog nedostatka ventilacije ili nedovoljnog podmazivanja pokretnih komponenti.
- Sklonjeni lageri zbog preopterećenja ili dugotrajne upotrebe.

Rok za popravku uredjeja koji je primljen u servis je 45 dена.

Ovlašćeni servis ne snosi odgovornost za aparate koje vlasnik nije došao da preuzme mesec dana nakon isteka zakonskog roka za popravku!

GARANTNI LIST

MODEL

SERIJSKI BROJ.....

GARANCIJSKI ROK.....

PRODAVAC

IME/FIRMA.....

ADRESA.....

DATUM I PEČAT

DEKLARACIJA

Naziv proizvođača: Euromaster Import-Export Co. Ltd.


Adresa proizvođača: Bulgaria, Sofia, Lomsko shose blvd., 246, tel.: 934 10 10

ZEMLJA POREKLA: KINA

UVOZNIKE: "BRIKO SPEC" D.O.O, "Dorda Stanojevica" 12, 11070, Beograd, Srbija

SERVIS: ELMAG, ADRESA: NIS, TRG UCITELJ TASE 4, TEL.: 018/240 799

SERVISNI PROTOKOL



ГАРАНТЕН ЛИСТ

МОДЕЛ

СЕРИСКИ БРОЈ.....

РОК НА ГАРАНЦИЈАТА.....

ПРОДАВАЧ

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

КУПУВАЧ

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

ДАТУМ И ПЕЧАТ

Декларација

Извозник: ЕУРОМАСТЕР ЛТД. - Бугарија

Земја на потекло: Кина

Увозник: Бен Трејд ДООЕЛ,

ул. „Качанички Пат“ бб - Визбегово Скопје

тел.: 02/2565 842 факс: 02/2656 843

Сервис: Бен Трејд ДООЕЛ

тел.: 02/2565 842

ПРИЕМЕН ПРОТОКОЛ	ДАТА НА ПРИЕМОТ	ОПИС НА ДЕФЕКТОТ	ДАТА НА ПРЕДАВАЊЕ	ПОТПИС

СЕРВИСЕН ПРОТОКОЛ

Електричните апарати „Райдер“ се дизајнирани и произведени во согласност со нормативните документи и стандарди во согласност со сите барања за безбедност што се применуваат.

Содржината и опфат на гаранцијата

Услови на Гаранцијата

Рокот на гаранцијата се наведува во гарантниот лист и важи од датумот на купување на производот.

Купувачот/Корисникот на електричната опрема имаат право на бесплатни поправки на уредот доколку истиот е во гарантираниот период, доколку гарантниот лист е правилно пополнети со потпис и печат од страна на продавачот кој го продал уредот, потпишан од страна на купувачот кој потврдува дека е запознаен со условите на гаранцијата и со фискална сметка или фактура која го потврдува датумот на купување на електричниот апарат.

За поправка и рекламирање ќе бидат примени само добро исчистени машини!

Поправката на дефекти признати од наша страна во гарантираниот рок се изведува на следниот начин: по наш избор ги поправаме дефектните уреди бесплатно или ги менуваме за нови доколку се во гарантниот рок и доколку не е можно сервисирање.

Уредот треба да се користи строго по упатствата и прописите пропишани во упатството.

За безбедно работење со електричниот уред неопходно е купувачот пред да започне со користење на уредот, да се запознае со упатството за употреба, да се запознае со ставките за безбедност при работење и да го користи уредот за тоа што е наведено во упатството. Уредот бара периодично чистење и адекватно одржување.

Гаранцијата не опфаќа:

- Губење на бојата на машината.
- Делови и потрошни материјали кој подлежат на абење при употреба, како што се: масти, масло, четкици, водичи, ваљаци, ролки, подлошки, погонски ремени, флексибилно вратило, лагери, семеринки, клип, работно тркало и др.
- Опрема и материјали како што се: Ракчи, кабли, батерии, кутии, додатоци за напојување, бургии, дискови за сечење, ножеви ланци, шмиргли, граничници, конец за сечење и др.
- Стопени електрични осигурувачи и заштити
- Механички оштетувања на телото на уредот, декоративни елементи.
- Заштита за очите, заштита за сечење, гумирани плочки, затварачи, мерила и др.
- Кабел и приклучоци.
- Целокупно оштетувања на апаратот настанато како последица од пожар, поплава, земјотрес и сл.

Поништување на гаранцијата

Правото да се поништи поправката (ремонт) во рамките на гарантниот период е во следниве случаи:

- Сервисијот број заведен во гаранцијата не одговара со сервисијот број на машината .
- Налепницата за идентификација залепена на производот е избришана или е исчезната.
- Доколку друго лице кое не е овластенот сервис со обиде да го поправат уредот.
- Доколку не се појави како резултат на несоодветна употреба на уредот (не следи ги инструкциите наведени во упатството) од страна на купувачот или друго лице.
- Дефектот е предизвикан од невнимателна употреба со апаратот
- Оштетувања предизвикани од работа со дотрајани (или пошто поставени) елементи за сечење
- Оштетувањата на роторот или статорот настанале како последица на топењето на изолацијата предизвикан од прекумерно користење на апаратот.
- Оштетувањата на роторот или статорот резултат на преоптоварување или оштетен на системот за вентилација која се манифестира со рамномерно потемнување на колекторот или намотката.
- Недостигаат заштитните дискови, или други делови кои се дел од составната опрема и се наменети за да се обезбеди безбедно работење со уредот кога се користи правилно.
- Електричниот кабел на машината е продолжен или замени од страна на корисникот.
- Оштетувања на уредот од преоптеретување, лоша вентилација и од недоволно подмачкување на подвижните делови
- Оштетени лагери поради преоптоварување или долготрајна работа.
- Скршено легло за лагери од страна на блокиран лагер
- Некомплетен заб на запчаникот (скршен, изабен)
- Скршено шпонково или вилуштост лежиште
- Оштетувања во електриката за клучот како резултат на прашина или кршење
- Оштетување на редукционата кутија (глава) настанато од механизамот за заклуччување
- Појава на неовообичаена лабавост помеѓу клипот и цилиндарат како резултат на преоптеретување, долготрајна употреба или прашина
- Затегнатост помеѓу клипот и цилиндарат како резултат на преоптеретување прекумерна употреба или прашина
- Оштетено централното тркало и кочницата(променета на боја) - последица на работа со блокирана кочница

Крајниот рок за поправка на уредот кој е примена во сервисот е 45 дена.

Овластениот сервис не сноси одговорност за опремата доколку сопственикот не ја подигне еден месец по истекот на законскиот рок за поправка на машината!

GARANCIJSKA IZJAVA

MODEL	
SERIJSKA ŠT.	
GARANCIJSKI ROK	
PRODAJALEC	
IME/FIRMA	
NASLOV	
DATUM in ŽIG	

Deklaracija: Poreklo Kitajska, Euromaster Import Export Ltd. Je pooblaščen predstavnik proizvajalca in lastnik blagovne znamke RAIDER. Distributer in prodajalec za Slovenijo: TOPMASTER d.o.o. SERVISER: TOPMASTER d.o.o. Prosimo, vas, da pred uporabo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu-račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije. Garancija velja na področju Slovenije.

IZJAVA GARANTA

Jamčimo, dab o izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim Namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomankljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omejenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vamo bomo podaljšali garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancijska doba je 12 mesecev. Rezervni deli so dobavljivi še 36 mesecev po preteku garancije. Pošiljanje orodja in delo, se v vsakem primeru plača in bremenijo stranko. Izključeno iz garancije: škodo, nastalo zaradi slabega vzdrževanja, malomarnosti in uporabe, ki ni v skladu splošnimi pogoji ne priznamo. Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso namenjene uporabi v poslovnih, trgovskih in industrijskih aplikacijah. Zato se garancija razveljavi, če se oprema uporablja v aplikacijah poslovnih, trgovskih in industrijskih ali drugih enakovrednih dejavnosti. V nadaljevanju se prav tako izključi iz naše garancije: nadomestilo za poškodbe pri prevozu in škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja za vgradnjo / sestavljanje navodil ali škodo, nastalo zaradi nestrokovnega montaže, neupoštevanja navodil, zlorabo ali neprimerno uporabo (na primer preobremenitev naprave), vodorom tujkov v napravo (npr. pesek ali prah), ki učinkovite sile ali zaradi zunanjih dogodkov (npr. škoda, povzročena z napravo) in normalne obrabe zaradi nepravilnega delovanja naprave.

DATUM SPREJEMA	
OPIS OKVARE	
DATUM OKVARE	
DATUM PRODAJE	
PODPIS	

Zastopa in prodaja: TOPMASTER d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 LJUBLJANA

Tel. 01 6204390, info@topmaster.si, www.topmaster.si

Εξουσία »RAIDER» έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στους κανονισμούς και τα πρότυπα για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής της εμπορικής εγγύησης

Εγγύηση

Η περίοδος εγγύησης "Euromaster Import-Export EPΕ δίνει το έδαφος της Βουλγαρίας είναι μήνες. Χρήστης έχει δικαίωμα να δώρεάν υπηρεσία επιδιόρθωσης ασφαλισμένος περιόδου εγγύησης, εφόσον η κάρτα εγγύησης συμπληρωθεί σωστά φτιαγμένο με υπογραφή και σφραγίδα αντιπρόσωπο, πώληση τη μονάδα, η οποία υπεγράφη από τον πελάτη ότι έχει επίγνωση των συνθηκών εγγύησης και φορολογική ταμειακή μηχανή απόδειξη ή τιμολόγιο αναγράφεται η ημερομηνία της αγοράς.

Επισκευή και Επιστροφή γίνονται δεκτές μόνο καθαριζόνται μηχανές.

Κατάργηση αναγνωρίζεται από ελάπτωμα εγγύηση μας, έχει ως εξής: κατά την κρίση μας, είμαστε ελεύθεροι επισκευή ελαττωματικών όργανο ή να αντικατασταθούν με νέα, όπως η εγγύηση δεν ανανεώνεται.

Οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλα και σύμφωνα με τις οδηγίες.

Για να εξασφαλίσεται η ασφαλή λειτουργία είναι υποχρέωση των πελατών να είναι εξοικειωμένος με οδηγίες για τη χρήση των κανόνων ασφαλειας ισχύς του εργαλείου, όταν ασχολούνται με αυτό και κυρίως ο σκοπός της. Η μονάδα απαιτεί περιοδικός καθαρισμός και η σωστή συντήρηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Να φοράτε χρώματος των εργαλείων
- Ανταλλακτικά και αναλώσιμα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά που προκαλείται από τη χρήση, όπως: λίπη, λάδια, πινέλα, οδηγοί, οδοστρωτήρες, τα μαξιλάρια, οι κινητήριοι ιμάντες, εύκαμπτο άξονα σύρμα, ρουλεμάν, σφραγίδες, πιστόνι με ένα σφυρί συρραπτικά, κλπ.
- Αξεσουάρ και αναλώσιμα όπως: λαβές, τη μύτη, μπαταρίες, περιπτώσεις, φορτιστές, τρυπάνια, δίσκοι κοπτής, σμήλη μαχαίρια, αλυσίδες, γυαλόχαρτο, στάσεις, δίσκοι για στίβλωση, τουκ (grip, κάτοχος του εργαλείο κοπτής) για να τροχών καλώδιο το ίδιο καλώδιο για μηχανές κουρέματος γκαζόν, κ.λπ.
- Χωνευτό ασφάλειες και λάμπτες
- Μηχανική βλάβη στο κύτος και όλα τα εξωτερικά μέρη της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών
- Ασφάλειες μάτι ασφάλειες εργαλεία κοπτής, πλάκες από καουτσούκ, κουφώματα, χάρακες, κλπ.
- Το καλώδιο και το βύσμα
- Η συνολική ζημία σε πράξεις που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες πυρκαγιές,, σεισμοί κ.λπ.

Απόσυρση από την εγγύηση

"Euromaster I / E Ltd έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:

- Ασυνεπής (ή κενό) τον αύξοντα αριθμό του άρθρου αυτού με μια συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης
- Indefektionsionniyat να αφαιρεθεί το σήμα ή εντελώς λείπει ένα
- Προσπαθεί να ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην παράνομη κατασκήνωση βάσης υπηρεσία
- Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης (μη οδηγίες) της συσκευής από τον πελάτη ή σε τρίτους
- Ζημία που προκαλείται λόγω της απόρριψης χειρισμό της συσκευής
- Βλάβη στο στροφείο ή στάτη, που αποτελείται από το δέσιμο μεταξύ τους, λόγω της τήξης των μόνωσης που προκαλούνται από τη συνεχόμενη υπερφόρτωση
- Βλάβη στο στροφείο ή στάτη που προκαλούνται από υπερφόρτωση ή διαταραχή αερισμού, εκφράζεται στην ολλαγή του συλλέκτη ή περιελίξεις
- Δεν υπάρχει προστατευτικό δίσκοι, πλάκες στήριξης ή άλλες συνιστώσες που αποτελούν μέρος της δομής του μέσου και έχουν ως στόχο να εξασφαλίσει την ασφαλή και σωστή λειτουργία του
- Το καλώδιο του οργάνου επεκτείνεται ή να αντικατασταθεί από τον πελάτη
- Ζημιές που προκλήθηκαν από υπερφόρτωση ή έλλειψη αερισμού και ανεπαρκή λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων
- Ρουλέμαν φθορά ή μπλοκαριστεί λόγω υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Broken φέρει κολάρο
- Λαμβάνοντας σπασμένα στρατόπεδο φωλιά μπλοκάρει ή σπασμένο κολάρο
- Παραβίαση της ακεραιότητας των δοντιών των αλιευτικών εργαλείων (σπασμένα, φθαρμένα)
- Broken shponkon ή γαζών
- El.klyuch Παράλειψη ή ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που προκαλούνται από τη σκόνη ή ρήξη
- Broken κιβώτιο ταχυτήτων (το κεφάλι) που προκαλείται από την κλειδαριά μηχανισμό
- Η εμφάνιση αφύσικη απόσταση μεταξύ εμβόλου και κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Σύσφιξη μεταξύ εμβόλου και του κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Κατεστραμμένα φυγόκεντρες τροχό και φρένο (αποχρωματισμός) - που οφείλεται στην εργασία κατά το δεσμευμένο φρένο

Η προθεσμία για ένα ανακανισμένο εγκρίθηκε το ηλεκτρικό υπηρεσία είναι μέσα σε ένα μήνα.

Εργαστήρια δεν είναι υπεύθυνοι για τα εργαλεία, αζήτητα από τους ιδιοκτήτες τους ένα μήνα μετά την νόμιμης προθεσμίας για επισκευή!

Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την έλλειψη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση για την πώληση στο πλαίσιο της ΣΕΣ.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

MONTELO

Α' ΥΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ.....

(Για λεπτομέρειες, δείτε τους όρους εγγύησης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΙΑ _____

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΙΑ

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΕΚΤΥΠΩΣΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

WARRANTY CARD

MODEL.....

SERIAL No

TERM

(for details see the warranty conditions)

No, date of invoice / cash receipt.....

DETAILS OF BUYER

NAME / COMPANY

(be filled in by the employee)

ADDRESS.....

(be filled in by the employee)

SIGNATURE OF BUYER.....

(I am familiar with warranty conditions and the operating device is in good working order and accessory)

DETAILS OF SELLER

NAME / COMPANY

(be filled in by the employee)

ADDRESS

(be filled in by the employee)

DATE / STAMP

SERVICE REPORT

~~Central Service: Bulgaria, Sofia, "Lomsko shose" 246, tel.: +359 700 44 155 (free for the whole country)~~

EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,
tel.: +359 700 44 155
fax: + 359 2 934 00 90



www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com